

# Diagnostikaaruanne

## 2017 FORD EDGE Sport



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Valge                 | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 152 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel         |                                          |
| Keretüüp: Maastur           | Täismass (GVW): 2555 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 2.00 l                   |
| Istekohtade arv: 5          | Silindrid: 4                             |
| Läbisõit: 175 164 km        | Võimsus: 154 kw                          |
| VIN-kood: 2FMTK4A35GBC45923 | Kütusekulu: 5.90 l/100km                 |
| Käigukast: Automaatne       | Rehvimõõt: 255/45 - 20"                  |
| Veoskeem: Nelikvedu         | Longo laoseisu ID: N735804               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2017 FORD EDGE Sport



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 175 164 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 10 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere      | Mehaaniline osa        |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| ✔ 2 tuvastatud puudust | ✔ Puudusi ei leitud | ✔ 8 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



### OBD II diagnostika



## Salong

---

### ✓ 1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



### ✓ 2. Salong: Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord



## Mehaaniline osa

---

### ✓ 1. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS: Toru - Tagasi

---

✓ **2. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



---

✓ **3. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad koos Klotside



---

✓ **4. PIDURID:** Tagumised Piduriklotsid (Kõik)




✓ **5. MUU:** Laadida Akut



✓ **6. MUU:** Mootooriõli ja Filtri Vahetus


✓ **7. MOOTOR:** Kammelvälli Klapikate ja Tihend



✓ **8. JAHUTUSSÜSTEEM:** Veepump



## ✓ 1. Diagnostika Foto



## ✓ 2. Piduristendi Tulemused



## ✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2017 FORD EDGE Sport



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Veepump
- ✓ 2. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- ✓ 3. Tagasipöördumise Toru
- ✓ 4. Laadida Akut
- ✓ 5. Mootoriõli ja Filtri Vahetus

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OP546/2)
- 2. Mootori Hammasrihma Komplekt (530069130INA)
- 3. Õli Äravoolu Kork (257.865.001)
- 4. Kütusetoru (ATKL3106)
- 5. Klapikambri Kaane Tihend (CO49379246)
- 6. 0W30 Quartz Ineo SDE 208L 6.1L


#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave


## 2017 FORD EDGE Sport

Lisafotod













| Afleringsinspectie en onderhoudsgeschiedenis                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Afleringsinspectie (PDI)</b></p> <p><b>29-06-2017</b></p> <p><b>5</b></p> <p><b>Opmerkingen Service-afdeling:</b></p> <p><b>Opmerkingen Service-Afdeling:</b></p>         | <p><b>Luijbregts BV</b></p> <p>Postbus 126, 5550 AD Valkenswaard</p> <p>J.F. Kennedylaan 40, 5555 XD Valkenswaard</p> <p>Telefoon: 040-2072000</p> <p>Fax: 040-2072005</p> <p>E-mail: info@luijbregts.nl</p> <p>Website: www.luijbregts.nl</p> |
| <p><b>17-01-2019</b></p> <p><b>4080</b></p> <p><b>Factuurnummer:</b></p> <p><b>Handtekening:</b></p> <p><b>Volgende onderhoudsbeurt:</b> 01-2021 / 70.000 km</p>                | <p><b>Luijbregts</b></p> <p>J.F. Kennedylaan 40</p> <p>5555 XD Valkenswaard</p> <p>Telefoon: 040-2072000</p> <p>Fax: 040-2072005</p>                                                                                                           |
| <p><b>18-12-2019</b></p> <p><b>62884</b></p> <p><b>Factuurnummer:</b></p> <p><b>Handtekening:</b></p> <p><b>Volgende onderhoudsbeurt:</b> 92800 - 12-2021</p>                   | <p><b>Luijbregts</b></p> <p>J.F. Kennedylaan 40</p> <p>5555 XD Valkenswaard</p> <p>Telefoon: 040-2072000</p> <p>Fax: 040-2072005</p>                                                                                                           |
| <p><b>20-10-2021</b></p> <p><b>90.155</b></p> <p><b>Factuurnummer:</b> 57453</p> <p><b>Handtekening:</b> A. H. H.</p> <p><b>Volgende onderhoudsbeurt:</b> 120.155 / 10-2023</p> | <p><b>VAN MOSSEL</b></p> <p>Van Mossel Ford Eindhoven</p> <p>Werkweg 10, 5652 AR Eindhoven</p> <p>T: +31 (0)40 855 79 70</p> <p>E: info@vanmossel.nl</p>                                                                                       |
| <p><b>29-07-24</b></p> <p><b>120879</b></p> <p><b>Factuurnummer:</b></p> <p><b>Handtekening:</b></p> <p><b>Volgende onderhoudsbeurt:</b></p>                                    | <p><b>Beurc</b></p> <p><b>Bale gespo-ll</b></p> <p><b>Autobedrijf B. Hendriksen BV</b></p> <p>Arnhemseweg 13</p> <p>7037CX Beek (Montferland)</p> <p>Tel: 0316-531300</p>                                                                      |
| <p><b>09-05-25</b></p> <p><b>149071</b></p> <p><b>Factuurnummer:</b></p> <p><b>Handtekening:</b></p> <p><b>Volgende onderhoudsbeurt:</b> groot</p>                              | <p><b>Beurc</b></p> <p><b>Autobedrijf B. Hendriksen BV</b></p> <p>Arnhemseweg 13</p> <p>7037CX Beek (Montferland)</p> <p>Tel: 0316-531300</p>                                                                                                  |





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukSED              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimattid         | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatud tuled    | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirvid                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuul           | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediakraan  |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                            |                                                    |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaske-süsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaske-süsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)          | Kontrollitud kütusepaak                            | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork              |                                                    |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käigu vahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit      |                         |