

Diagnostikaaruanne

2015 PEUGEOT 308 Edition



Auto andmed

| | |
|----------------------------|---|
| Värv: Hall | CO ₂ NEDC heitkogus: 82 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel | |
| Keretüüp: Universaal | Täismass (GW): 1870 kg |
| Uste arv: 5 | Mootori suurus: 1.60 l |
| Iste kohtade arv: 5 | Silindrid: 4 |
| Läbisõit: 258 287 km | Võimsus: 88 kw |
| VIN-kood: VF3LCBZHFS322667 | Kütusekulu: 3.20 l/100km |
| Käigukast: Manuaalne | Rehvimõõt: 205/55 - 16" |
| Veoskeem: Esivedu | Longo laoseisu ID: N816753 |

Longo Certified

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 PEUGEOT 308 Edition



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 258 287 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 15 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong | Välimus / Kere | Mehaaniline osa |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 3 tuvastatud puudust | ✔ 7 tuvastatud puudust | ✔ 5 tuvastatud puudust |

Diagnostika protsess



Salong

- ✔ **1. Salong:** Täiendavad Puhastustööd



✓ **2. Uksed:** Elektriakende Toimimine - Kõik Aknad



✓ **3. Uksed:** Uksekäepidemed - Toimimine ja Seisukord



Välimus / Kere

✓ **1. Esiosa:** Esiklaasi terviklikkus - puuduvad tehnöülevaatust välistavad kahjustused



✓ **2. Esiosa:** Mootorikatte Terviklikkus



✔ **3. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✔ **4. Külg:** Veljed - Seisukord



✔ **5. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✔ **6. Tuled:** Auto Küljetuled - Toimimine, Kahjustused ja Värv



✔ **7. Tuled:** Lambipirnid




Mehaaniline osa

✔ **1. MUU:**



✔ **2. MUU:** Esimesed Pidurikettad Koos Klotsidega



✔ **3. MUU:** Tagumine Piduriketas ja Klotsid



✔ **4. MUU:** Vedrustuse Alumine Võll



✔ **5. MUU:**



Muu

1. Diagnostika Foto



2. Lisa AdBlue

3. Piduristendi Tulemused



4. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 5. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 PEUGEOT 308 Edition



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Vahetada Aknatõstuki Nuppu(-pe)

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Diisli Tahkete Osakeste Filter
- ✓ 2. Esimesed Rehvid
- ✓ 3. Numbrimärgi Valgustuse Põrnide Vahetus

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. AdBlue 10L
- 2. DPF Tahkete Osakeste Filter (BM31032H)
- 3. Michelin 205/55R16 Summer (MICHELIN 205/55R16 SUMMER)
- 4. Window Control Switch PSA 96788281ZD (GTV227)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 PEUGEOT 308 Edition



Lisafotod



















Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrole või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteaajakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood | Kinnitatud registreerimisnumber | Kontrollitud läbisõit |
| Kinnitatud tootmisaasta | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus | Kontrollitud sõiduki dokumendid | Kontrollitud võtmete arv |

Kere seisukord

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Kontrollitud esistange | Kontrollitud tagastange | Kontrollitud kapott |
| Kontrollitud katus | Kontrollitud vasak külg | Kontrollitud parem külg |
| Kontrollitud kõik ukсед | Kontrollitud pagasiruum | Kontrollitud kütusepaagi kork |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord |
| Kontrollitud, et rooste puudub | Kontrollitud keredetailide vahed | Kontrollitud esiklaas |
| Kontrollitud tagaklaas | Kontrollitud küljeaknad | Kontrollitud katuseeluk või panoraamkatvus |

Salongi seisukord

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Kontrollitud juhiistme seisukord | Kontrollitud esiistmete seisukord | Kontrollitud tagaistmete seisukord |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd |
| Kontrollitud salongimattid | Kontrollitud põrandamatid | Kontrollitud laepolster |
| Kontrollitud salongi viimistlused | Kontrollitud armatuurlaud | Kontrollitud uksepolstrid |
| Kontrollitud käetugi | Kontrollitud pagasiruumi kate | Kontrollitud pagasiruumi seisukord |
| Kontrollitud pagasiruumi katted | Kontrollitud pagasiruumi valgustus | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

Tuled, peeglid ja klaasid

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud esituled | Kontrollitud kaugtuled | Kontrollitud udutuled |
| Kontrollitud päevatuled | Kontrollitud tagatuled | Kontrollitud pidurituled |
| Kontrollitud tagurdamise tuled | Kontrollitud suunatud | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaaha hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirvid | Kontrollitud tagavaatepeegel | Kontrollitud välispeeglid |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine | | |

Mugavus ja elektroonika

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer | Kontrollitud küttesüsteem | Kontrollitud ventilatsioon |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad | Kontrollitud keskluuk |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuult | Kontrollitud laste turvalukk | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio | Kontrollitud navigatsioon (kui on) | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad | Kontrollitud parkimisandurid | Kontrollitud tagurdukaamera |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid | Kontrollitud püsikiirusehoidja | Kontrollitud roolinupud |
| Kontrollitud signaal | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) | |

Turvavarustus

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Kontrollitud turvapadjad | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

Mootoriruum ja vedelikud

| | | |
|--|---|--|
| Mootor käivitub tavapäraselt | Mootor töötab ühtlaselt | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid |
| Kontrollitud mootori kinnitused | Kontrollitud abirihmad | Kontrollitud hammasrihm / kett |
| Kontrollitud aku seisukord | Kontrollitud aku laadimine | Kontrollitud generaatori töö |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole | Kontrollitud õlitaset | Kontrollitud õli kvaliteeti |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti | Kontrollitud pidurivedeliku taset |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik | Kontrollitud küttesüsteemi lekete suhtes | |

Pidurisüsteem

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud | Kontrollitud piduritorud | Kontrollitud käsipidur |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö | |

Roolisüsteem ja vedrustus

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi | Kontrollitud esivedrustus | Kontrollitud tagavedrustus |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud | Kontrollitud kuulliigendid |
| Kontrollitud rattalaagrid | | |

Veljed ja rehvid

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed | Kontrollitud rehvirõhk | Kontrollitud varuratas |
| Kontrollitud valveljed | Kontrollitud rattapoldid | Kontrollitud turvapolt |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) | | |

Väljalaske- ja kütusesüsteem

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on) | Kontrollitud kütusepaak | Kontrollitud kütusetorud |
| Kontrollitud kütusepaagi kork | | |

Proovisõit ja sõiduomadused

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit | |