

Diagnostikaaruanne

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 148 g/km
Kütuse tüüp: Diisell	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2080 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 204 263 km	Võimsus: 108 kw
VIN-kood: JF1SJDLZ3FG212143	Kütusekulu: 5.90 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 225/60 - 17"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoseisu ID: G277068

Longo Certified

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 204 263 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 24 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 4 tuvastatud puudust	✔ 14 tuvastatud puudust	✔ 6 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



Salong

✔ 1. Esiosa: Rool - Seisukord



✓ **2. Esiosa:** Katted ja liistud - Seisukord



✓ **3. Esiosa:** Klaasipesusüsteem - Toimimine (Ees ja taga)



✓ **4. Toiming:** Katuse elemendid - Elektrooniline avamine ja seisukord



Välimus / Kere

- ✔ **1. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



- ✔ **2. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd




- ✔ **3. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd

- ✔ **4. Muu:** Kuuldavad Märgid (Lahtised Osad, Kolisemine jne)



✔ **5. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✔ **6. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✔ **7. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✓ **8. Esiosa:** Kapott - Nähtavad Kahjustused



✓ **9. Esiosa:** Esiklaasi terviklikkus - puuduvad tehnöülevaatust välistavad kahjustused



✓ **10. Esiosa:** Klaasipesuvedeliku Tase (Talvel Ka Talvine Vedelik)



✓ **11. Tagaosa:** Tagumine stange - Seisukord ja joondus




✓ **12. Tagaosa:** Pagasiluuk - Nähtavad kahjustused



✓ **13. Tuled:** Lambipirnid



✓ **14. Tuled:** Tagatuled (Pidurituled, udutuled, suunatud) - Toimimine, kahjustused ja värv



Mehaaniline osa

✓ 1. MUU: Mootoriõli ja Filtri Vahetus



✓ 2. MUU: Laadida Akut

✓ 3. PIDURID: Esimesed Pidurikettad Mõlemad




✓ **4. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumine Õlg Mõlemad



✓ **5. VEDRUSTUS:** Stabilisaator



✓ **6. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Ülemine Õlg



Muu

✓ 1. Diagnostika Foto



✓ 2. Piduristendi Tulemused



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Vaheta Element Esipaneelis
- ✓ 2. Paak
- ✓ 3. Tiib
- ✓ 4. Esitulede Reguleerimine

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadida Akut
- ✓ 2. Numbrimärgi Valgustuse Pirnide Vahetus
- ✓ 3. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 4. Vedrustuse Ülemine Võll
- ✓ 5. Stabilisaatori Vars

Värvimistööd

- ✓ 1. Tulede Pesuseade
- ✓ 2. Pagasikaane Värvimine
- ✓ 3. Esipõrkekaitse Värvimine
- ✓ 4. Asendada Eesmine Puksiirvoog (Värvimistöökoda)
- ✓ 5. Esitiiva Värvimine

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Total Ineo First 0W30 208L 5.9L
2. Stabilisaatori Liigend (J77004YMT)
3. Õlifilter (H411W)
4. Õli Väljalasketihend (EL705050)
5. Vasak Veovõll (TC4527)
6. Rajahoidja Roolivarras Parem (TC4526)
7. Pukseerkongsu Kate (PSB99006CA)
8. Armatuuriala alumine kattepaneel 66075FJ030 (SID9122)
9. Fender Forester SJ Left (PSB10033AL)
10. Klaasipesuri Vedeliku Paak (PSBB2002A)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tööketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Lisafotod


















Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendiensthaft angegebenen Wartungen durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe-, Inbetriebnahme- oder Zulassungsdatum (das jeweils früheste Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem was zuerst eintritt) in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen Kilometerstand durchzuführen.

Fahrgehele-Nr.: _____ Erstzulassungsdatum: _____

Wartungsplan	Inspektion nach 8. Jahr oder 120.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 8. Jahr oder 135.000 km	Inspektion nach 10. Jahr oder 150.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 11. Jahr oder 165.000 km
Datum der Wartung	Datum: <u>31.1.20</u> <input checked="" type="checkbox"/> Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt <input type="checkbox"/> teilweise erteilt <input type="checkbox"/> Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: <u>15.1.21</u> <input checked="" type="checkbox"/> Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt <input type="checkbox"/> teilweise erteilt	Datum: <u>15.11.20</u> <input type="checkbox"/> Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt <input type="checkbox"/> teilweise erteilt <input type="checkbox"/> Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: _____ <input type="checkbox"/> Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt <input type="checkbox"/> teilweise erteilt
km-Stand	km-Stand: <u>121.605</u>	km-Stand: <u>137.578</u>	km-Stand: <u>143.855</u>	km-Stand: _____
Mobilitätsschutzbrief bis max. 15 Jahre	Nr.: _____	Nr.: _____	Nr.: _____	Nr.: _____
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/ der ausführenden Werkstatt	Stempel SUBARU Autohaus Schlich Urbacher Str. 27 56395 Puderbach Tel: 02684-979156 Hf. Nr.: 451900	Stempel SUBARU Autohaus Schlich Urbacher Str. 27 56395 Puderbach Tel: 02684-979156 Hf. Nr.: 451900	Stempel Karl Farrenberg GmbH Kölner Straße 100 57810 Alenkirchen Tel.: 02661-87990 info@HFauto.de	Stempel _____
	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers.

Inspektions-Aufkleber

Karosserie-Kontrolle

Zurück oder der SUBARU i Gesetz über erhalten and März 201

17





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrole või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaaha hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud küttesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Möödetud esirehvide mustri sügavus	Möödetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	