

# Diagnostikaaruanne

## 2017 PEUGEOT 2008 Lion



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Valge                 | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 114 g/km |
| Kütuse tüüp: Bensiin        |                                          |
| Keretüüp: Maastur           | Täismass (GVW): 1590 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 1.20 l                   |
| Istekohtade arv: 5          | Silindrid: 3                             |
| Läbisõit: 146 443 km        | Võimsus: 60 kw                           |
| VIN-kood: VF3C4HMZ6GY181421 | Kütusekulu: 4.90 l/100km                 |
| Käigukast: Manuaalne        | Rehvimõõt: 185/55 - 16"                  |
| Veoskeem: Esivedu           | Longo laoseisu ID: N476673               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2017 PEUGEOT 2008 Lion



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 146 443 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 11 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 2 tuvastatud puudust | ✔ 2 tuvastatud puudust | ✔ 7 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



### OBD II diagnostika



## Salong

---

- ✓ **1. Esiosa:** Klaasipuhasti Kumm ja Käepide (Ees ja Taga) - Seisukord



- ✓ **2. Salong:** Pagasiruumi kate - Toimimine ja seisukord



## Välimus / Kere

---

- ✓ **1. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd



✓ **2. Külg:** Veljed - Seisukord



---

## Mehaaniline osa

✓ **1. ÜLDINE ELEKTER:** Aku



✓ **2. MUU:** Laadida Akut




✓ **3. MUU:** Mootooriõli ja Filtri Vahetus

✓ **4. MUU:** Vahetada Rehve



✓ **5. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumine Õlg Mõlemad



✓ **6. MOOTOR:** Sidurivõlli Ajamrihm



✓ **7. MOOTOR:** Lisaseadmete Ajamvöö



## ✓ 1. Diagnostika Foto



## ✓ 2. Piduristendi Tulemused

Quick order saved: Q00003812

| Chassis brake test |   | Efficiency |      | Quality |  | Efficiency |  | Quality |  |
|--------------------|---|------------|------|---------|--|------------|--|---------|--|
| Efficiency         | % | 6          | ± 25 |         |  |            |  |         |  |
| Quality            | % |            |      |         |  |            |  |         |  |
| Efficiency         | % | 6          | ± 30 |         |  |            |  |         |  |
| Quality            | % |            |      |         |  |            |  |         |  |

| Rolling resistance |   | Rolling resistance |      | Rolling resistance |      | Rolling resistance |      |
|--------------------|---|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| Rolling resistance | N | 2010               | 19 % | 2080               | 1160 | 6 %                | 1000 |
| Rolling resistance | N | 130                |      | 130                | 30   |                    | 110  |
| Rolling resistance | N |                    |      |                    |      |                    |      |
| Rolling resistance | N |                    |      |                    |      |                    |      |

| Brake force |   | Brake force |     | Brake force |  | Brake force |  |
|-------------|---|-------------|-----|-------------|--|-------------|--|
| Brake force | N | 1200        | 4 % | 1200        |  |             |  |
| Brake force | N |             |     |             |  |             |  |
| Brake force | N |             |     |             |  |             |  |
| Brake force | N |             |     |             |  |             |  |

Total weight designed / measured kg

Quick order saved: Q00003812

| Test Results |       | Test Results |       | Test Results |  | Test Results |  |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--|--------------|--|
| Test Results | Value | 1.5          | ± 0.5 |              |  |              |  |
| Test Results | Value | 0.5          | ± 0.1 |              |  |              |  |
| Test Results | Value | 0.5          | ± 0.1 |              |  |              |  |
| Test Results | Value | 0.5          | ± 0.1 |              |  |              |  |

| Rolling resistance |   | Rolling resistance |    | Rolling resistance |    | Rolling resistance |    |
|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|
| Rolling resistance | % | 91                 | 38 | 42                 | 34 | 11                 | 30 |
| Rolling resistance | % | 10                 | 11 | 14                 | 17 | 4 %                | 10 |
| Rolling resistance | % |                    |    |                    |    |                    |    |
| Rolling resistance | % |                    |    |                    |    |                    |    |

| Brake weight |    | Brake weight |     | Brake weight |     | Brake weight |     |
|--------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| Brake weight | kg | 210          | 110 | 240          | 210 |              | 100 |
| Brake weight | kg |              |     |              |     |              |     |
| Brake weight | kg |              |     |              |     |              |     |
| Brake weight | kg |              |     |              |     |              |     |

## ✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmise



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2017 PEUGEOT 2008 Lion



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Sisselaskeloa Ajamrihm
- ✓ 2. Lisaseadmete rihm
- ✓ 3. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 4. Aku
- ✓ 5. Vahetada Rehve
- ✓ 6. Vedrustuse Alumine Völli (Mõlemad)
- ✓ 7. Laadida Akut
- ✓ 8. Vaheta Esiklaasi Kojamees (Mehaaniline)

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OP540/1)
- 2. Õli Äravoolu Kork (101250)
- 3. Hammasrihma Komplekt (VKMA03306)
- 4. Maxxis 185/55R16 Winter (MAXXIS 185/55R16 WINTER)
- 5. Aku (565500060)
- 6. Tihend (EL577650)
- 7. Rajahoidja Roolivarras (RH04-2070)
- 8. Rajahoidja Roolivarras Parem (RH04-2069)
- 9. 5W30 Quartz Ineo RCP 208L 3.5L
- 10. Klaasipuhasti harjade komplekt Bosch (3397007414)
- 11. V-rihvli Rihm (VKMV6PK1053)
- 12. Silindripea Kaane Tihendite Komplekt (634.660)

#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tölketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave


## 2017 PEUGEOT 2008 Lion

Lisafotod













| ONDERHOUDSHISTORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Datum: <u>08/11/19</u> km-stand: <u>74760</u></p> <p>Normale Gebruiksomstandigheden <input checked="" type="checkbox"/> Zware Gebruiksomstandigheden <input type="checkbox"/></p> <p><b>Periodieke onderhoudscontrole</b></p> <p><b>auto palace</b> PEUGEOT</p> <p><small>Stempel</small></p> <p><small>Auto Palace Nederland<br/>Zuiderlingdijk 6, 3845 MC Honderdijk<br/>Tel: 040 505 56 55 - Fax: 040 505 57 85<br/>E-mail: honderdijk@autoalpacengroep.nl<br/>www.autoalpacengroep.nl</small></p> <p>Volgende controle<br/>bij <u>100000</u> km of op <u>08/11/20</u></p> | <p>Datum: <u>11/05/2022</u> km-stand: <u>149601</u></p> <p>Normale Gebruiksomstandigheden <input checked="" type="checkbox"/> Zware Gebruiksomstandigheden <input type="checkbox"/></p> <p><b>Periodieke onderhoudscontrole</b></p> <p><b>Operatie wijk 20</b><br/><b>1333-VA Almere</b><br/><b>036-5404857</b><br/><b>reparateur</b></p> <p>Volgende controle<br/>bij <u>140000</u> km of op <u>11/05/2023</u></p> |
| <p>Datum: <u>7/11/23</u> km-stand: <u>132017</u></p> <p>Normale Gebruiksomstandigheden <input checked="" type="checkbox"/> Zware Gebruiksomstandigheden <input type="checkbox"/></p> <p><b>Periodieke onderhoudscontrole</b></p> <p><b>BCS Lelystad</b><br/><b>Artemisweg 1</b><br/><b>8230 DD</b><br/><b>Tel. 0320-219378</b><br/><b>Fax. 0320-216901</b><br/><b>www.BCSlelystad.nl</b></p> <p>Volgende controle <u>152000</u><br/>bij <u>152000</u> km of op <u>7/11/24</u></p>                                                                                                | <p>Datum: <u>1/1/</u> km-stand: <u>132017</u></p> <p>Normale Gebruiksomstandigheden <input type="checkbox"/> Zware Gebruiksomstandigheden <input type="checkbox"/></p> <p><b>Periodieke onderhoudscontrole</b></p> <p><b>Stempel</b><br/><b>reparateur</b></p> <p>Volgende controle<br/>bij <u>152000</u> km of op <u>1/1/</u></p>                                                                                  |





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukSED              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimattid         | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatud tuled    | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirvid                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuul           | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediakraan  |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                          |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)        | Kontrollitud kütusepaak                          | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork            |                                                  |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käigu vahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit      |                         |