

# Diagnostikaaruanne

## 2018 VOLVO V90 Momentum



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Hall                  | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 127 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel         | CO <sub>2</sub> WLTP heitkogus: 156 g/km |
| Keretüüp: Universaal        | Täismass (GVW): 2310 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 2.00 l                   |
| Istekohtade arv: 5          | Silindrid: 4                             |
| Läbisõit: 257 030 km        | Võimsus: 140 kw                          |
| VIN-kood: YV1PWA8UDK1085265 | Kütusekulu: 4.80 l/100km                 |
| Käigukast: Automaatne       | Rehvimõõt: 245/45 - 18"                  |
| Veoskeem: Esivedu           | Longo laoseisu ID: N703372               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2018 VOLVO V90 Momentum



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 257 030 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 6 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 1 tuvastatud puudust | ✔ 1 tuvastatud puudust | ✔ 4 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



## Salong

### ✓ 1. Esiosa: Katted ja liistud - Seisukord



## Välimus / Kere

---

- ✓ **1. Tuled:** Tagatuled (Pidurituled, udutuled, suunatud) - Toimimine, kahjustused ja värv



---

## Mehaaniline osa

- ✓ **1. MUU:** Laadida Akut




- 
- ✓ **2. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

- ✓ **3. MOOTOR:** Kammelvälli Klapikatte Tihend






#### ✓ 4. VEDRUSTUS: Vedrustuse Ülemine Õlg Mõlemad



#### Muu

##### ✓ 1. Lisa AdBlue

##### ✓ 2. Diagnostika Foto



##### ✓ 3. Piduristendi Tulemused



✓ **4. Kliimaseadme Mõõtmine**



---

✓ **5. Lisa Foto Esisalongist**



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2018 VOLVO V90 Momentum



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Kere ja salong

- ✓ 1. Vaheta Tagumised Tuled

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadida Akut
- ✓ 2. Mootoriõli ja Filtri Vahetus

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasust ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. AdBlue 8L
- 2. Õlifilter (OE662/4)
- 3. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
- 4. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 5. Tagumise Tuli Vasak (32293883)
- 6. Tagumise Tuli Parema (32293884)

#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

## 2018 VOLVO V90 Momentum

Lisafotod





























9

Servicebeurt nr. 6

Ligkmeter: 196 548  
 Datum: 17-10-2024  
 Werkorder nr. 17-10-2024

Reguliere service  
 Autoservice Harrie Luikens  
 Electronicaweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341

Extra verwerings-/vervangingsbeurt o.a./b.v.

Opmerking: REMSCHIJVEN + REMBLOKKEN VOOR VERVANGEN

Servicebeurt nr. 7

Ligkmeter: 234 341  
 Datum: 17-09-2025  
 Werkorder nr. 17-09-2025

Reguliere service  
 Autoservice Harrie Luikens  
 Electronicaweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341

Extra verwerings-/vervangingsbeurt o.a./b.v.

Opmerking: - LUCHT FILTER v.v.  
 - INTERIEUR FILTER v.v.

Servicebeurt nr. 8

Ligkmeter:   
 Datum:   
 Werkorder nr.   
 Soort servicebeurt:   
 Reguliere service

Service EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 3

Ligkmeter: 108 400  
 Datum: 03-10-2022  
 Werkorder nr. 03-10-2022

Reguliere service  
 Autoservice Harrie Luikens  
 Electronicaweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341

Extra verwerings-/vervangingsbeurt o.a./b.v.

Opmerking: TUSSENBEURT

Servicebeurt nr. 4

Ligkmeter: 142 334  
 Datum: 10-7-2023  
 Werkorder nr. 10-7-2023

Reguliere service  
 Autoservice Harrie Luikens  
 Electronicaweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341

Extra verwerings-/vervangingsbeurt o.a./b.v.

Opmerking: - Nieuw service uitgewend  
 - Remvloeiers vervuld  
 - Remmen actie vervuld  
 kleine beurt

Servicebeurt nr. 5

Ligkmeter: 175 356  
 Datum: 15-04-2024  
 Werkorder nr. 15-04-2024

Reguliere service  
 Autoservice Harrie Luikens  
 Electronicaweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341  
 Fax: 0599-615341

Extra verwerings-/vervangingsbeurt o.a./b.v.

Opmerking:   
 Soort servicebeurt: klein

Service EN ONDERHOUD

SERVICE IN OVERHOUD

**Servicebeurt nr. 1**

Uitgevoerd op: 37.041

Ken: 72.859

Datum: 22-10-2020

Werkorder nr.: 450 937g

Soort servicebeurt:

Reguliere service:

**Volvo dealer**  
**Harrie Arendsen Hengelo B.V.**  
 Steenzoutweg 10  
 7554 RN Hengelo  
 hengelo@harriearendsen.nl

Extra werkzaamheden / vervolgopdracht: onderhoud wijzigen

**Servicebeurt nr. 2**

Uitgevoerd op: 72.859

Ken: 72.859

Datum: 29-9-2021

Werkorder nr.:

Soort servicebeurt:

Reguliere service:

**Autoservice Harrie Luikens**  
 Electronicsweg 35B  
 9503 GA Stadskanaal  
 Tel: 0599-615341

Extra werkzaamheden / vervolgopdracht: onderhoud wijzigen

Opmaking:

Opmaking: onderhoud wijzigen







# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukSED              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimattid         | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatud tuled    | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikeseõhikud                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuhkur         | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valveljed                     | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                          |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)        | Kontrollitud kütusepaak                          | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork            |                                                  |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                               |                         |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit     |                         |