

# Diagnostikaaruanne

## 2016 VOLVO XC90 Inscription



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Must                  | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 149 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel         |                                          |
| Keretüüp: Maastur           | Täismass (GVW): 2750 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 2.00 l                   |
| Istekohtade arv: 7          | Silindrid: 4                             |
| Läbisõit: 259 766 km        | Võimsus: 173 kw                          |
| VIN-kood: YV1LF68BCH1136043 | Kütusekulu: 5.70 l/100km                 |
| Käigukast: Automaatne       | Rehvimõõt: 235/60 - 18"                  |
| Veoskeem: Nelikvedu         | Longo laoseisu ID: N148907               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2016 VOLVO XC90 Inscription



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 259 766 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 11 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 2 tuvastatud puudust | ✔ 3 tuvastatud puudust | ✔ 6 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



### OBD II diagnostika



## Salong

---

### ✓ 1. Esiosa: Rool - Seisukord




### ✓ 2. Uksed: Uste Kummitihendid




## Välimus / Kere

---

### ✓ 1. Tagaosa: Kärkonks (Kinnitus, eemaldamise mehhanism, välise valgustuse pistik, pistiku paksus)



### ✓ 2. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




✓ **3. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



## Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:**


✓ **2. MUU:**



✓ **3. MUU:** Esimesed Pidurikettad Koos Klotsidega



✓ **4. MUU:** Tagumised Pidurikettad koos Klotsidega



✓ **5. MUU:**



✓ **6. MUU:**





### 3. Kliimaseadme Mõõtmise



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2016 VOLVO XC90 Inscription



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadida Akut
- ✓ 2. Mootori Klapikate
- ✓ 3. Sisselaske Kollektor
- ✓ 4. Mootoriõli ja Filter

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 3. Mootori Sisselaskekollektori Tihend (71-12274-00)
- 4. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 6. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 7. Sisselaskekolektori Tihend (71-12275-00)


#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

## 2016 VOLVO XC90 Inscription

Lisafotod



























SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebeurt nr. 9**

Uitgevoerd  
Km 233836  
Datum 08-01-2025  
Werkorder nr. \_\_\_\_\_

Soort servicebeurt  
Reguliere service  
- Kleinhonderhand.  
- APC

Extra service  
HR car improvement  
Vliegdegring 22  
1409 AZ Bussum  
KF82401  
H.C. de Boer  
139534

Opmerking  
speling fuseschroef  
18-03-2025

**Servicebeurt nr. 10**

Uitgevoerd  
Km \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_  
Werkorder nr. \_\_\_\_\_

Soort servicebeurt  
Reguliere service

Extra service  
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.

Opmerking

**Servicebeurt nr. 11**

Uitgevoerd  
Km \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_  
Werkorder nr. \_\_\_\_\_

Soort servicebeurt  
Reguliere service

Extra service  
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.

Opmerking

**Servicebeurt nr. 12**

Uitgevoerd  
Km \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_  
Werkorder nr. \_\_\_\_\_

Soort servicebeurt  
Reguliere service

Extra service  
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.

Opmerking

SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebeurt nr. 6**

Uitgevoerd  
Km 141.000

Datum 10-1-22

Werkorder nr. 401653

Soort servicebeurt *Aflevering + distributie*

Reguliere service  
Serra B.V.  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamsweg 7-11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:

Opmerking

**Servicebeurt nr. 7**

Uitgevoerd  
Km 169.083

Datum 04-01-2022

Werkorder nr. 410308

Soort servicebeurt 30.000

Reguliere service  
Serra B.V.  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamsweg 7-11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:  
**VOLVO SERVICE 2.0** *Bovenste draagboom LV vervangen.*

Opmerking

**Servicebeurt nr. 8**

Uitgevoerd  
Km 203.590

Datum 01-02-2024

Werkorder nr.

Soort servicebeurt *groot*

Reguliere service  
HR car improvement  
Vliegdenweg 22  
1406 MZ Bussum  
KJ-82-KO1  
H.C. de Boer  
138534

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:  
*remblokken voor*

Opmerking

SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebeurt nr. 3**

Uitgevoerd  
Km 95.947

Datum 13-04-2014

Werkorder nr. 376626

Soort servicebeurt 90000

Reguliere service  
Serra B.V.  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamsweg 7-11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:  
**VOLVO SERVICE 2.0**

Opmerking

**Servicebeurt nr. 4**

Uitgevoerd  
Km 120.156

Datum 2-10-2020

Werkorder nr. 382553

Soort servicebeurt 120.000

Reguliere service  
Serra B.V.  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamsweg 7-11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:  
**VOLVO SERVICE 2.0**

Opmerking

**Servicebeurt nr. 5**

Uitgevoerd  
Km 134.626

Datum 13-10-21

Werkorder nr. 390629

Soort servicebeurt *Wisselolie*

Reguliere service  
Serra B.V.  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamsweg 7-11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/lier:  
**VOLVO SERVICE 2.0**

Opmerking

SERVICE-ONDERHOUD

**Servicebewijs**

Zorg dat de formulieren ná iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteller.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

**Servicebeurt nr. 1**

Uitgevoerd  
Km 32657

Datum 26-9-2017

Werkorder nr. 353815

Soort servicebeurt 30000

Reguliere service

**Serva B.V.**  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamseweg 2 - 11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt olie/filt:

STAMP

Opmerking

STAMP

**Servicebeurt nr. 2**

Uitgevoerd  
Km 64122

Datum 17-3-2018

Werkorder nr. 365658

Soort servicebeurt 60000

Reguliere service

**Serva B.V.**  
Officieel VOLVO dealer  
Amsterdamseweg 2 - 11  
3812 RN AMERSFOORT  
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt olie/filt:

STAMP

Opmerking

STAMP





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukсед              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimatid          | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatuled        | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikeseõhikud                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispult           | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediakraan  |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                          |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)        | Kontrollitud kütusepaak                          | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork            |                                                  |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käigu vahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit      |                         |