

Diagnostikaaruanne

2015 VOLVO XC60 Summum



Auto andmed

Värv: Must	CO ₂ NEDC heitkogus: 124 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Iste kohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 208 768 km	Võimsus: 110 kw
VIN-kood: YV1DZARCDG2791367	Kütusekulu: 4.50 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 235/60 - 18"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: L481493
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 VOLVO XC60 Summum



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 208 768 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 14 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 5 tuvastatud puudust	✔ 1 tuvastatud puudust	✔ 8 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess




OBD II diagnostika



Salong

✓ 1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



✓ 2. Esiosa: Katted ja liistud - Seisukord



✓ 3. Esiosa: Klaasipuhasti Kumm ja Käepide (Ees ja Taga) - Seisukord



✓ 4. Esiosa: Rool - Seisukord



✓ **5. Salong:** Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord




Välimus / Kere

✓ **1. Tagaosa:** Tagumine stange - Seisukord ja joondus



Mehaaniline osa

✓ 1. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS: Sisselaskekollektor



✓ 2. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS: Sissepritsed (Kõik)

✓ 3. MUU: Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ 4. MUU: Eemalda lukustatud rattapoldid



✓ **5. MUU:** Vahetada Rehve



✓ **6. MOOTOR:** Kammelvälli Klapikate ja Tihend



✓ **7. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



✓ **8. VEDRUSTUS:** Vedu-/Poolveosalla Puksid (Kõik)

✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 VOLVO XC60 Summum



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Värv Rool

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Eemalda lukustatud rattapoldid
- ✓ 2. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 3. Vaheta Esiklaasi Kojamees (Mehaaniline)
- ✓ 4. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- ✓ 5. Sisselaske Kollektor
- ✓ 6. Vahetada Rehve

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhas ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 3. Mootori Sisselaskekollektori Tihend (71-12274-00)
- 4. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 5. Ratta Polt (55921508)
- 6. Kojamees (3397007088)
- 7. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
- 8. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 9. Sisselaskekollektori Tihend (71-12275-00)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 VOLVO XC60 Summum

Lisafotod













SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 3
 Ausgeführt km 80603
 Datum 03.07.2018
 Auftrag Nr. 24265
 Art der Serviceleistung
 Pflege und Wartung
 B & E Vertriebsgesellschaft mbH
 Volvo Vertragshändler
 Norderstraße 27
 22848 Norderstedt
 Tel. +49(0)40 / 523 60 76
 Fax +49(0)40 / 523 42 51

Service Nr. 4
 Ausgeführt km 94075
 Datum 25.06.2019
 Auftrag Nr. 34666
 Art der Serviceleistung
 B & E Vertriebsgesellschaft mbH
 Volvo Vertragshändler
 Norderstraße 27
 22848 Norderstedt
 Tel. +49(0)40 / 523 60 76
 Fax +49(0)40 / 523 42 51

Service Nr. 5
 Ausgeführt km 102258
 Datum 09.06.2016
 Auftrag Nr.
 Art der Serviceleistung VO
 BOSCH Service
 Garage PEETERS bvba
 Antwerpsesteenweg 22
 2390 Melle
 Tel. (003) 322 88 79
 www.garagepeeters.be

Service Nr. 6
 Ausgeführt km
 Datum
 Auftrag Nr.
 Art der Serviceleistung
 Pflege und Wartung

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

	Ja	Nein
Öl-/Filterwechsel	☒	☐
Luftfilter ersetzt	☐	☒
Pollenfilter ersetzt	☒	☐
Zündkerzen ersetzt	☐	☒
Kraftstofffilter ersetzt	☐	☒
Bremsflüssigkeit ersetzt	☐	☒
Zahnriemen ersetzt	☐	☒

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel


STENPEL

Ja / Nein

Öl-/Filterwechsel	☒	☐
Luftfilter ersetzt	☐	☒
Pollenfilter ersetzt	☐	☒
Zündkerzen ersetzt	☐	☒
Kraftstofffilter ersetzt	☐	☒
Bremsflüssigkeit ersetzt	☐	☒
Zahnriemen ersetzt	☐	☒
Nebenriemen ersetzt	☐	☒

Bemerkung

STENPEL





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukSED	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikeseisirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	