

Diagnostikaaruanne

2015 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline



Auto andmed

Värv: Pruun	CO ₂ NEDC heitkogus: 105 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2060 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Iste kohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 210 267 km	Võimsus: 88 kw
VIN-kood: WWZZZ3CZFE426402	Kütusekulu: 4.00 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 235/40 - 19"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N722563

Longo Certified

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 210 267 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 12 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 4 tuvastatud puudust	✔ 4 tuvastatud puudust	✔ 4 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



Salong

- ✔ **1. Uksed:** Elektriakende Toimimine - Kõik Aknad



✓ **2. Uksed:** Uste Kummitihendid



✓ **3. Esiosa:** Katted ja liistud - Seisukord




✓ **4. Esiosa:** Katted ja liistud - Seisukord



Välimus / Kere


✓ **1. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✓ **2. Külg:** Veljed - Seisukord



✓ **3. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joendus



✓ **4. Esiosa:** Esivõre - Seisukord



Mekaaniline osa

✓ 1. MUU:

✓ 2. MUU:



✓ 3. MUU:



✓ 4. MUU:




Muu

✓ 1. Piduristendi Tulemused



✓ 2. Diagnostika Foto



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Vaheta Laepide
- ✓ 2. Vahetada Aknatõstuki Nuppu(-pe)
- ✓ 3. Vaheta Ukse Kummitihend
- ✓ 4. Auto Logo Anduritega

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadida Akut

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Elektriliste Akende Juhtimislüliti PASSAT B8 5G0959857B (LIU38123)
- 2. Lakke Käepide PASSAT B8 3G0857607B (MJA67508)
- 3. DISTRONIC Sensor Radar PASSAT B8 3Q0907561B (SAU64018)
- 4. Embleem PASSAT B8 3G0853601A (PEA3994)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Comfortline



Lisafotod

























Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olie-service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvoelstof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATZ
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hallex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterslement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Flensje met bandenafsluitmiddel
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 5-4-2017	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 49043	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rakeningsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning	LongLife mobiliteitsgarantie
	Stempel van de Volkswagen Partner
Stempel van de specialist	

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 04-2018	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand): 65.000	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosserie



Abbeelding 4 Principeafbeelding. Gebruik

Uw specialist markeert in Abbeelding 4 de

Kras Bullebak

Defecten geconstateerd? Ja

Beschrijving van de defecten:

Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olie-service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvoelstof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATZ
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hallex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterslement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Flensje met bandenafsluitmiddel
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 25-1-2021	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 146302	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bougies
Rakeningsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. voorbanden
Service uitgevoerd door: VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning	LongLife mobiliteitsgarantie
	Stempel van de Volkswagen Partner
Stempel van de specialist	

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 1-2021	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosserie



Abbeelding 5 Principeafbeelding. Gebruik

Uw specialist markeert in Abbe

Kras Bul

Defecten geconstateerd? Ja

Beschrijving van de defecten:

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd in:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olie-service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remvoetstof
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, AT®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Halder-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfstatische	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Flesje met bandensdichtmiddel
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wiens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 30-11-2017	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 68908	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 16201	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Muntstad Service	LongLife mobiliteitsgarantie:
Nieuwegein Nijverheidsweg 11 3433 NP Nieuwegein T: (030) 295 90 00 E: www.muntstad.nl Stempel van de specialist: 030 295 90 00	Nieuwegein Nijverheidsweg 11 3433 NP Nieuwegein T: (030) 295 90 00 E: www.muntstad.nl Dealerscode 271 128 Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):


Documentatie van de carrosserie

Afbeelding 8: Principeafbeelding. Gebruik de specialist markert in Afbeelding 8. Kras Buitendek

Defecten geconstateerd?

Beschrijving van de defecten:

Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd in:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olie-service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remvoetstof
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, AT®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Halder-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfstatische	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Flesje met bandensdichtmiddel
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wiens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 21-11-2021	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 156489	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning	LongLife mobiliteitsgarantie:
 Kerkhofaan 3a Vorden 06-20392745	Nieuwe motor 0 km Nieuw diff Nieuwe egr-kleef Nieuwe koppelingset Stempel van de specialist

Volgende service



Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosserie


Afbeelding 18: Principeafbeelding. Gebruik de specialist markert in Afbeelding 18. Kras Buitendek

Defecten geconstateerd?

Beschrijving van de defecten:



Bewijs 9 van uitgevoerde servicebeurten


Ja / Nee. Uitgevoerd in:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> Oilservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> Remvelandaf
<input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, AT®
<input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> Halder-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> Luchtfilterslement
<input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> Flensje met bandenslitscherm
<input type="checkbox"/> Wers klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 2-1-2019	<input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 108763	<input checked="" type="checkbox"/> Bougies gloeier 2
Raakingsnummer:	<input type="checkbox"/> _____
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> _____
VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning	LongLife mobiliteitsgarantie:
 Kerkhofaan 3e Venen 06-20392745	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 2-1-2020	Op (datum): _____
of	
Bij (km-stand): 124.000	Bij (km-stand): _____

14 Servicepas

Documentatie van de carrosserie



Afbeelding 7 Principeafbeelding


Uw specialist markeert in Afbeelding 7:
 Krass Bult

Defecten geconstateerd?

Beschrijving van de defecten

3000172528

Bewijs 9 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd in:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> Oilservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> Remvelandaf
<input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, AT®
<input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> Halder-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> Luchtfilterslement
<input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> Flensje met bandenslitscherm
<input type="checkbox"/> Wers klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 6-2-2023	<input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 168289	<input type="checkbox"/> Bougies
Raakingsnummer:	<input type="checkbox"/> _____
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> _____
VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning	LongLife mobiliteitsgarantie:
 Kerkhofaan 3e Venen 06-20392745	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): _____	Op (datum): _____
of	
Bij (km-stand): _____	Bij (km-stand): _____

22 Servicepas

Documentatie van de carrosserie





Afbeelding 11 Principeafbeelding

Uw specialist markeert in Afbeelding 11:
 Krass



Defecten geconstateerd?

Beschrijving van de defecten

3000172528




Bewijs 12 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olie-service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hallex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aandgasinstallatie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Flexie met bandenafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 16-2-2026	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 208349	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 VAG Performance Center.nl Onderhoud, diagnose & tuning  Kerkhoflaan 5a, Vorden, 06-20397745 Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): _____	Op (datum): _____
of	of
Bij (km-stand): _____	Bij (km-stand): _____

Documentatie van de car



Abbeelding 14 Principaal

Uw specialist markeert in

× Kras

Defecten geconstateerd

Beschrijving van de defecten

3001177298





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrole või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmeregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaaha hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud küttesüsteemi lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	