

# Diagnostikaaruanne

## 2023 CITROEN C4 Shine



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Hall                  |                                          |
| Kütuse tüüp: Diisel         | CO <sub>2</sub> WLTP heitkogus: 130 g/km |
| Keretüüp: Luukpära          | Täismass (GVW): 1795 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 1.50 l                   |
| Istekohtade arv: 5          | Silindrid: 4                             |
| Läbisõit: 211 229 km        | Võimsus: 96 kw                           |
| VIN-kood: VR7BBYHZBPE017725 | Kütusekulu: 3.70 l/100km                 |
| Käigukast: Automaatne       | Rehvimõõt: 195/60 - 18"                  |
| Veoskeem: Esivedu           | Longo laoseisu ID: L084417               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2023 CITROEN C4 Shine



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 211 229 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas G.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte


Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 9 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 1 tuvastatud puudust | ✔ 2 tuvastatud puudust | ✔ 6 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



### OBD II diagnostika



## Salong

---




### ✓ 1. Esiosa: Rool - Seisukord



## Välimus / Kere

---

### ✓ 1. Külg: Veljed - Seisukord



### ✓ 2. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




## Mehaaniline osa

---

✓ **1. MOOTOR:** Mootoriõli

✓ **2. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



✓ **3. VEDRUSTUS:** Kuuliiges Alumine



✓ **4. VEDRUSTUS:** Amortisaatorid (Paar)



✓ **5. MUU:** Laadida Akut



✓ **6. ÜLDINE ELEKTER:** Aku



## Muu

---

### ✓ 1. Piduristendi Tulemused



### ✓ 2. Lisa AdBlue

---

### ✓ 3. Diagnostika Foto



### ✓ 4. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ **5. Lisa Foto Esisalongist**



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2023 CITROEN C4 Shine



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Liigespolt - Alumine
- ✓ 2. Mootoriõli
- ✓ 3. Tagumine Piduriketas (Mõlemad)
- ✓ 4. Amortisaatorid (Paar)
- ✓ 5. Laadida Akut
- ✓ 6. Aku

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 2. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. AdBlue 6L
- 2. Mootorõil (5W30)
- 3. Õlifilter (OE667/6)
- 4. Õli Äravoolu Korgi Tihend (EL834823)
- 5. Piduriketas (FE181531)
- 6. Piduriklotsid (LP3640)
- 7. Battery EFB Varta (EFB570500076)
- 8. Amortisaator (KYB3348141)
- 9. Amortisaator (KYB3348140)
- 10. Tolmukate Amortisaatorile (KYB910414)
- 11. Alumine Õlavars (RH04-2080)

#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

## 2023 CITROEN C4 Shine

Lisafotod





















# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukсед              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimatid          | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatud tuled    | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikeseisirmid                     | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuult          | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                          |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)        | Kontrollitud kütusepaak                          | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork            |                                                  |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käigu vahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit      |                         |