

Auto andmed

Värv: Valge	CO ₂ NEDC heitkogus: 101 g/km
Kütuse tüüp: Bensiin	CO ₂ WLTP heitkogus: 130 g/km
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 1800 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.20 l
Iste kohtade arv: 5	Silindrid: 3
Läbisõit: 164 761 km	Võimsus: 81 kw
VIN-kood: VF3LRHNPJLS037782	Kütusekulu: 4.40 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 205/55 - 16"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoiseis ID: N560209
 Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2020 PEUGEOT 308 Premium



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 164 761 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikkul kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 10 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 2 tuvastatud puudust	✔ 2 tuvastatud puudust	✔ 6 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



OBD II diagnostika



Salong

✓ 1. Salong: Katted ja liistud - Seisukord



✓ 2. Esiosa: Katted ja liistud - Seisukord




Välimus / Kere

✓ 1. Külg: Veljed - Seisukord



✓ **2. Tagaosa:** Tagumine stange - Seisukord ja joondus



Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:** Tagumine Piduriketas ja Klotsid



✓ **2. MUU:**



✓ **3. MUU:** Õli Väljalaskekruvi



✓ **4. MUU:** Esimised Piduriketad Klotsidega




✓ **5. MUU:** Vedrustuse Alumine Võll



✓ **6. MUU:** Määri Karterit



[illegible]

A photograph showing the front interior of a car. The view is from the driver's side looking towards the passenger side. The dashboard features three analog gauges on the left and a digital display in the center. The steering wheel is black with a silver emblem in the center. The seats are upholstered in a dark, textured fabric. The center console has a gear shifter and handbrake. The overall interior is dark-colored.

✓ 4. Kliimaseadme Mõõtmine



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2020 PEUGEOT 308 Premium



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadi Aku
- ✓ 2. Õli Väljalaskekruvi
- ✓ 3. Määri Karterit

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasdus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õli Äravoolu Kork (EL523470)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.


Lisateave


2020 PEUGEOT 308 Premium



Lisafotod
















SERVICERECORD

Datum: 09.02.2022 km-stand: 163120

Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

gk bent & Brijhake v.v

Periodiek onderhoud Dealerstempel

BORGO BV autobedrijf
Kaartenmakerstraat 9
2984 CB Ridderkerk
M 06 422 045 61 T 0180 397943
www.autobedrijfborgo.nl

Volgende controle bij: 163000 km of op: 09.02.2022

Datum: / / km-stand: /

Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

Periodiek onderhoud Dealerstempel

Volgende controle bij: km of op: / /

Datum: / / km-stand: /

Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

Periodiek onderhoud Dealerstempel

Volgende controle bij: km of op: / /

* Welk van de twee als eerste wordt bereikt.

SERVICERECORD

Datum: 25.5.23 km-stand: 65961

Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

KB + Rem bleek

Periodiek onderhoud Dealerstempel

WILLEM CORNELISSEN
Verweg 3-4/2 AS Beek, op 10345 CB 310

Volgende controle bij: km of op: / /

Datum: / / km-stand: /

Normale Gebruiksomstandigheden ☐ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

Periodiek onderhoud Dealerstempel

Volgende controle bij: km of op: / /

Datum: 03.10.2025 km-stand: 143834

Normale Gebruiksomstandigheden ☒ Zware Gebruiksomstandigheden ☐

Benoordt - uitlenen

Periodiek onderhoud Dealerstempel

BORGO BV autobedrijf
Kaartenmakerstraat 9
2984 CB Ridderkerk
M 06 422 045 61 T 0180 397943
www.autobedrijfborgo.nl

Volgende controle bij: 162000 km of op: 03.10.2026

PSA GROUPE Courroie distribution / Timing belt changée / changed

km/miles: 83135

Date: 07/11/23

Prochain changement / Next change: MAX 100 000 kms / 62 500 miles / 6 years

Coller sur le moteur / Stick on the engine

Volgende controle bij: km of op: / /

* Welk van de twee als eerste wordt bereikt.

SERVICERECORD

De volgende pagina's zijn bedoeld voor het bedrijfsstempel van de professionele autoreparateur die uw PEUGEOT-auto onderhoudt.

Zorg dat de onderstaande vakken (datum, kilometerstand, volgende onderhoudsbeurt, enz.) worden ingevuld volgens uw gebruiksvoorwaarden door de professionele autoreparateur die u hebt gekozen.

U wordt aangeraden eventuele facturen of documenten in verband met werkzaamheden aan uw auto te bewaren.


Als de auto wordt doorverkocht, moeten deze aan de nieuwe eigenaar worden gegeven, samen met alle documenten die te maken hebben met de auto.

Het laten uitvoeren van de routineonderhoudsbeurten is een dwingende eis om te voldoen aan de voorwaarden van de contractuele PEUGEOT-garanties.

Datum: 19.5.22	km-stand: 27224
Normale Gebruiksomstandigheden ☐	Zware Gebruiksomstandigheden ☐
Periodiek onderhoud Werkplaatsstempel DEALERSHOP CORNELISSEN Peugeot, Fiat, AS, Renault, Opel, Citroën, etc. etc.	
Volgende controle bij _____ km of op _____	

Datum: 31.10.22	km-stand: 44640
Normale Gebruiksomstandigheden ☐	Zware Gebruiksomstandigheden ☐
Periodiek onderhoud Werkplaatsstempel DEALERSHOP CORNELISSEN Peugeot, Fiat, AS, Renault, Opel, Citroën, etc. etc.	
Volgende controle bij _____ km of op _____	

* Welk van de twee als eerste wordt bereikt.





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukSED	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	