

Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 132 g/km
Kütuse tüüp: Bensiin	CO ₂ WLTP heitkogus: 159 g/km
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2170 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 26 986 km	Võimsus: 132 kw
VIN-kood: TMAJE81BHMJ060551	Kütusekulu: 5.80 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 235/50 - 19"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoseisu ID: H777038
 Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2021 HYUNDAI TUCSON MHEV



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 26 986 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 2 puudust olid tuvastatud sõidukis.


Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✓ Puudusi ei leitud	✓ 2 tuvastatud puudust	✓ Puudusi ei leitud

Diagnostika protsess





Välimus / Kere

- ✓ 1. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✓ 2. Külg: Veljed - Seisukord



Muu

✓ 1. Piduristendi Tulemused




✓ 2. Diagnostika Foto



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2021 HYUNDAI TUCSON MHEV



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2021 HYUNDAI TUCSON MHEV




Lisafotod














Koroziijas pārbaude 10.–12. mēnešus pēc garantijas sākuma

Atrastie bojājumi tiek atzīmēti šķīdā

- ☐ Virsbūves bojājumu nav
- ☐ Iepriekšējās pārbaudes laikā atzīmētie virsbūves bojājumi nav izlaboti saskaņā ar prasībām
- ☒ Noteikti sekojoši virsbūves bojājumi

Pārbaudes izpildītājs (firma): _____

Pārbaudīja: 20226 *[Signature]*

(Vārds, pavārds un dzimvārds)

Automašīnas īpašnieks _____

Datums 23.07.2024

Par koroziijas pārbaudi veikšanu saskaņā ar servisa grāmatiņā norādīto grafiku ir atbildīgs transportlīdzekļa īpašnieks.

32

Koroziijas pārbaude

Atrastie bojājumi tiek atzīmēti šķīdā

- ☐ Virsbūves bojājumu nav
- ☐ Iepriekšējās pārbaudes laikā atzīmētie virsbūves bojājumi nav izlaboti saskaņā ar prasībām
- ☒ Noteikti sekojoši virsbūves bojājumi

Pārbaudes izpildītājs (firma): _____

Pārbaudīja: _____

Automašīnas īpašnieks _____

Datums 09.08.2024

Par koroziijas pārbaudi veikšanu saskaņā ar servisa grāmatiņā norādīto grafiku ir atbildīgs transportlīdzekļa īpašnieks.

SKAMPI MOTORS

Klients ir informēts par koroziijas garantijas noteikumiem
un ieteikts veikt augstāk minēto virsbūves bojājumu pārbaudi.

Piezīmes: RŪSAS NAV

Elektroniskā apkopes pase

Sastāves Nr.: TMAJE818H4J060551
 UZMANĪBUI! Saskaņā ar apkopes plānu nākamā apkope jāveic 30 000 km/36 mēnešiem saskaņā ar rīcībasgrāmatu.
 Informācija par nākamā apkopi: S45K36M - Veikt servisu pēc

Izpildītā darbs	Odometra rādījums	Datums	Īsteno
S30K24M	9634	12/06/2023	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
S30K24M - Veikt servisu pēc 30 000 km/24 mēnešiem saskaņā ar rīcībasgrāmatu.			
SAHSRA	9634	12/06/2023	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
SAHSRA - Uz regulārās apkopes balstīta Hyundai palīdzība uz ceļa			
5YTCHC	9634	12/06/2023	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
5YTCHC - Veikt ikgadējo virsbūves korozijas pārbaudi.			
542273	9634	12/06/2023	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
542273 - 542277			
S15K12M	5633	29/06/2022	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
S15K12M - Veikt servisu pēc 15 000km/12 mēnešiem saskaņā ar rīcībasgrāmatu.			
5YTCHC	5633	29/06/2022	15032 SIA Skandi Motors Ltd NISHYU Rīga LV-1046 Latvija
5YTCHC - Veikt ikgadējo virsbūves korozijas pārbaudi.			

Lūdzam saglabāties šo apkopes pasi un saistītos rēķinus turpmākai uzziņai.

Datums: 12/06/2023

Korozijas pārbaude 23.-24. mēnešus pēc garantijas sākuma

Atrastie bojājumi tiek atzīmēti šādā veidā:

- ☐ Virsbūves bojājumu nav
- ☐ Iepriekšējās pārbaudes laikā atzīmētie virsbūves bojājumi nav izlaboti saskaņā ar prasībām
- ☒ Noteikti sekojoši virsbūves bojājumi

X = bojājums no akmens

O = iespiedums

= ārējā krāsojuma bojājums

Pārbaudes izpildītājs (firma): 048 J. Zvaigzne

Pārbaudīja: _____
(vārds, paraksts un zīmogs)

Automašīnas īpašnieks: _____
(vārds un paraksts)

Datums: 09.06.25


Klients ir informēts par korozijas garantijas noteikumiem un viņam tiek ieteikts veikt augstāk minēto virsbūves bojājumu labošanu.

Piezīmes: Korozija nav.

048 J. Zvaigzne

Par korozijas pārbaudi veikšanu saskaņā ar servisa grāmatas norādīto grafiku ir atbildīgs transportlīdzekļa īpašnieks.

33



Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukSED	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimattid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaske-süsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaske-süsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	