

Отчёт о диагностике

2021 TOYOTA COROLLA Business



Данные об автомобиле

| | |
|---------------------------------|--|
| Цвет: Белый | CO ₂ Выбросы (NEDC): 78 g/km |
| Тип топлива: Бензин / Гибрид | CO ₂ Выбросы (WLTP): 102 g/km |
| Тип кузова: Хэтчбек | Полная масса транспортного средства (GVW): 1820 kg |
| Количество дверей: 5 | Объём двигателя: 1.80 l |
| Количество мест: 5 | Цилиндры: 4 |
| Пробег: 172 568 km | Мощность: 90 кВт |
| VIN-код: SB1K93BE40E220676 | Расход топлива: 3.40 l/100km |
| Коробка передач: Автоматическая | Размер шин: 205/55 - 16" |
| Тип привода: Передний привод | Идентификатор Longo Stock: N263268 |

Longo Certified

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2021 TOYOTA COROLLA Business



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 172 568 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Eimantas A.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 18 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон | Кузов | Механическая часть |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 5 выявленных проблем | ✔ 6 выявленных проблем | ✔ 7 выявленных проблем |

Процесс диагностики



Салон

✔ **1. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **2. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **3. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **4. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



✓ **5. Внутри:** Аксессуары - Работоспособность и Состояние



Кузов

✓ 1. Передняя часть: Капот - Визуальные Повреждения



✓ 2. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✓ 3. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



- ✔ **4. Прочее:** Крыша - Визуальные повреждения (например, от града)



- ✔ **5. Боковая сторона:** Наружные Зеркала - Целостность Зеркала и Крепление к Автомобилю



- ✔ **6. Задняя часть:** Багажник - Визуальные повреждения



Механическая часть

- ✔ **1. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор
- ✔ **2. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя
-

✓ **3. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **4. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **5. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



✓ **6. ДВИГАТЕЛЬ:** Крышка Масляного Поддона



✓ **7. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески




Другое

✓ **1. Результаты Тестовой Линии Тормозов**



✔ 2. Диагностическое Фото



✔ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✔ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2021 TOYOTA COROLLA Business



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Антенна
- ✓ 2. Заменить Крышку Зеркала

Механический ремонт

- ✓ 1. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 2. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 3. Крышка Масляного Поддона
- ✓ 4. Заменить Шины

Покрасочные работы

- ✓ 1. Покраска Капота
- ✓ 2. Покраска Переднего Бампера
- ✓ 3. Покраска Крыши
- ✓ 4. Держатель Бампера

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OP572)
2. Прокладка Поддона (81930263)
3. Toyota AFE 0W16 5L (0W16 TOYOTA AFE 5L)
4. Bridgestone 205/55R16 Summer (BRIDGESTONE 205/55R16 SUMMER)
5. Кронштейн Бампера Правый (6508-06-8140932P)
6. Нижняя Защита Двигателя (6601-02-8140860P)
7. Plastic Wing Mirror Trim Cover 9301004 (IUS7205)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о 2021 TOYOTA COROLLA Business



Дополнительные фотографии
















150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



Идентификация и история автомобиля

| | | |
|---|--|---|
| Проверен VIN номер | Подтвержден регистрационный номер | Пробег проверен |
| Подтвержден год выпуска | Подтверждена дата первой регистрации | Проверена история обслуживания |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя | Проверены документы автомобиля | Проверено количество ключей |

Состояние кузова

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер | Проверен задний бампер | Проверен капот |
| Проверена крыша | Проверена левая сторона кузова | Проверена правая сторона кузова |
| Проверены все двери | Проверен багажник | Проверена крышка бензобака |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков | Проверено лакокрасочное покрытие |
| Проверено наличие коррозии | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло |
| Проверено заднее стекло | Проверены боковые стёкла | Проверен люк или панорамная крыша |

Состояние салона

| | | |
|--|--|---|
| Проверено состояние сиденья водителя | Проверены передние пассажирские сиденья | Проверены задние сиденья |
| Проверена работа регулировки сидений | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности |
| Проверены коврики | Проверены напольные коврики | Проверено состояние потолочной обивки |
| Проверены элементы внутренней отделки | Проверена приборная панель | Проверена отделка дверей |
| Проверен подлокотник | Проверена задняя полка | Проверено состояние багажника |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

Фары, зеркала и стекла

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары | Проверен дальний свет | Проверены противотуманные фары |
| Проверены дневные ходовые огни | Проверены задние фонари | Проверены стоп-сигналы |
| Проверены фонари заднего хода | Проверены поворотники | Проверена подсветка номерного знака |
| Проверены боковые отражатели | Проверено освещение салона | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала |
| Проверена электрическая регулировка зеркал | | |

Комфорт и электроника

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Проверен кондиционер | Проверена система отопления | Проверена вентиляция |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники | Проверен центральный замок |
| Проверен ключ с дистанционным управлением | Проверен детский замок | Проверен мультимедийный экран |
| Проверено радио | Проверена навигация (если есть) | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы | Проверены парктроники | Проверена камера заднего вида |
| Проверены системы помощи при парковке | Проверен круиз-контроль | Проверены кнопки на руле |
| Проверен звуковой сигнал | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) | |

Оборудование безопасности

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

Двигатель и жидкости

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Двигатель запускается нормально | Двигатель работает ровно | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя | Проверены вспомогательные ремни | Проверен ремень ГРМ / цепь |
| Проверено состояние аккумулятора | Проверена зарядка аккумулятора | Проверена работа генератора |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла | Проверено качество масла |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости | Проверен уровень тормозной жидкости |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР | Проверено качество жидкости ГУР |
| Долита жидкость для омывателя | Проверена топливная система на наличие утечек | |

Тормозная система

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги | Проверены тормозные трубки | Проверен ручной тормоз |
| Проверена реакция педали тормоза | Подтверждена работа ABS | |

Рулевое управление и подвеска

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал | Проверена реакция руля | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска |
| Проверены амортизаторы | Проверены пружины | Проверены шаровые опоры |
| Проверены ступичные подшипники | | |

Колеса и шины

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин | Проверено давление в шинах | Проверено запасное колесо |
| Проверены легкосплавные диски | Проверены колесные болты | Проверен секретный болт |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) | | |

Выхлопная и топливная система

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть) | Проверен топливный бак | Проверены топливные магистрали |
| Проверена крышка бензобака | | |

Тест-драйв и ходовые качества

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения | Подтверждена стабильность движения | |