

Rapportdatum 16-12-2024  
Rapportnummer 27.408.840**Kenteken**

11-TBX-6

**Merk/Handelsbenaming**MITSUBISHI  
MITSUBISHI ASX**Laatst geregistreeerde tellerstand**

215.927 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

17-01-2012

**Datum eerste toelating**

17-01-2012

**LOGISCH\***  
**OORDEEL****Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
16-12-2024	215.927 km	12-09-2018	133.947 km		
07-12-2024	215.927 km	01-12-2017	117.991 km		
20-08-2024	210.875 km	01-12-2017	117.991 km		
20-08-2024	210.875 km	19-08-2017	108.783 km		
20-08-2024	210.875 km	03-11-2016	85.126 km		
20-08-2024	210.868 km	19-11-2015	67.332 km		
16-04-2024	210.814 km	30-01-2015	49.221 km		
27-03-2024	210.765 km	21-11-2014	49.159 km		
09-08-2023	202.149 km				
17-08-2022	187.497 km				
01-09-2021	176.997 km				
02-09-2020	163.515 km				
23-10-2019	152.799 km				
15-09-2018	133.947 km				

**Toelichting**

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	12-09-2025
Datum laatste tenaamstelling	16-12-2024
Catalogusprijs	€ 23.898

**Milieuprestaties**

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	86,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	135 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

**Motor**

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.590 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1245 kg
Toegestane max. massa voertuig	1870 kg
Massa rijklaar	1345 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	670 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

**Kentekenhouders****Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	16-12-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	07-12-2024 t/m 16-12-2024
Natuurlijk persoon	20-08-2024 t/m 07-12-2024
Erkend Bedrijf	20-08-2024 t/m 20-08-2024
Erkend Bedrijf	27-03-2024 t/m 20-08-2024





## Kentekenhouder

## Periode

Natuurlijk persoon

30-01-2015 t/m 27-03-2024

## APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
20-08-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
09-08-2023	Goedgekeurd	Adviespunt Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5
17-08-2022	Goedgekeurd	

## Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	01-01-2019	De computer (ECU) beoordeelt de ladingstoestand van de 12V accu verkeerd.

## Materiële gevolgen

De kans bestaat dat indien de motor is uitgeschakeld door de Automatic Stop & Go, de motor niet opnieuw gestart kan worden, omdat de capaciteit van de 12V accu op dat moment onvoldoende is.

## Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	04-10-2018	De eindpijp van de achterste uitlaatdemper is mogelijk onjuist gelast. Hierdoor kan de eindpijp losraken.
-----	------------	---

## Materiële gevolgen

De eindpijp kan op het wegdek terecht komen. Dit kan een gevaar opleveren voor overige weggebruikers.

## Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	15-08-2018	De afdichting van de kogelverbinding van het ruitenwissermechaniek kan water doorlaten. Als gevolg kan in de kogelverbinding corrosie ontstaan en de verbinding losraken.
-----	------------	---

## Materiële gevolgen

Niet werken van de ruitenwissers.

## Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	23-10-2017	
-----	------------	--



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		<p>De ontluichtingsdop van de ruitenwissermotor is mogelijk onvoldoende waterdicht. Hierdoor kan water de ruitenwissermotor binnendringen en als gevolg daarvan kan corrosie ontstaan.</p> <p><b>Materiële gevolgen</b></p> <p>De ruitenwisserinstallatie kan uitvallen. Hierdoor kan het zicht van de bestuurder verminderd worden.</p> <p><b>Mogelijk gevaar</b></p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	19-10-2017	<p>De gasveren van de achterklep kunnen door corrosie aangetast worden. Hierdoor kan de eindafsluitdop plotseling van de gasveer losraken.</p> <p><b>Materiële gevolgen</b></p> <p>De gasveer kan plotseling uit elkaar springen bij het openen van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtvallen en/of wegschietende onderdelen kunnen omstanders verwonden.</p> <p><b>Mogelijk gevaar</b></p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>

### Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

