Diagnostikaaruanne

2015 NISSAN QASHQAI Acenta

Auto andmed

Värv: Lilla	CO_2 NEDC heitkogus: 122 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2005 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 171 776 km	Võimsus: 96 kw
VIN-kood: SJNFDAJ11U1451055	Kütusekulu: 4.40 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 215/60 - 17"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: G986337
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 NISSAN QASHQAI Acenta

Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 171 776 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 30 puudust olid tuvastatud sõidukis.



Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
8 tuvastatud puudust	8 tuvastatud puudust	14 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess





OBD II diagnostika


Salong

1. Toiming: Istmesoendused - Toimimine (Juht ja kaassõitja)



2. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord





3. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



4. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



5. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord





6. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord






7. Salong: Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord




8. Uksed: Välised Küljepeeglid - Elektrooniline Juhtimine, Kokkuklappimine ja Reguleerimine





Välimus / Kere

1. Tuled: Tagatuled (Pidurituled, udutuled, suunatuled) - Toimimine, kahjustused ja värv




2. Muu: Katus - Nähtavad kahjustused (nt rahekahjustused)



3. Muu: Täiendavad Poleerimistööd



4. Muu: Täiendavad Poleerimistööd




5. Muu: Täiendavad Poleerimistööd

6. Tagaosa: Tagumine stange - Seisukord ja joondus




7. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus





8. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




Mehaaniline osa

1. MUU: Laadida Akut

2. MUU: Mootooriõli ja Filtri Vahetus

3. VEDRUSTUS: Rattamutri Kate



4. VEDRUSTUS: Amortisaatorid (Paar)





5. VEDRUSTUS: Stabilisaatori Varras, Välimine



6. VEDRUSTUS: Kuuliiges Parem Pool



7. VEDRUSTUS: Vedrustuse Alumise Õla Puksid






8. LÕPPHAMMASTIK, VÕLL JA TELJED: Veovõll - Parem



9. ROOL: Esimeste Rataste Joondamine (Kokkujooks)

10. ROOL: Roolivarda Otsakliips (Mõlemad)





11. PIDURID: Esimesed Pidurikettad Mõlemad



12. PIDURID: Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



13. HEITGAASISÜSTEEM: Heitgaasi Kinnitus Roostetanud





14. HEITGAASISÜSTEEM: Heitgaasi Ühendus



Muu

1. Piduristendi Tulemused





2. Diagnostika Foto






3. Kliimaseadme Mõõtmine



4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 NISSAN QASHQAI Acenta

Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- 1. Vaheta Tagumised Tuled

Mehaanilised remonttööd

- 1. Roolivarda Otsaklits (Mõlemad)
- 2. Laadida Akut
- 3. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- 4. Stabilisaatori Link - Välimine
- 5. Liigespolt Paremal Poolel
- 6. Veovõll - Parem
- 7. Vedrustuse Alumise Võlla Puksid
- 8. Esirattate Joondamine (Koondumine)
- 9. Heitgaasi Ühendus

Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Mootoroil 6.2L
2. Õlifilter (OE666/5)
3. Õli Äravoolu Kork (101250)
4. Tagumise Tuli (ZDS191308KR)
5. Kandevars Parem (TC3911)
6. Roolivarras Ots (TA3239)
7. Roolivarras Ots (TA3240)
8. Stabilisaator, Eesmine (J61102YMT)
9. Veovõlli Tolmukatte Komplekt (D8-529)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 NISSAN QASHQAI Acenta

Lisafotod











NISSAN
VARTA




SYNTHEOS



NISSAN
e11*2007/46*0963
SJNFDAJ11U1451055
2005 kg
3405 kg
1– 1110 kg
2– 965 kg
Type FDAJ11 Colour, Trim GAB G
Model FTRALBZJ11TGA – ABN –


10:16
0°c
Settings
ENTER – Change Settings
160
171777
x1000r/min
km/h


RC
TA
10:16
1
2
3
4
5
6
Menu
50yds


10:16
0°c
Settings
ENTER = Change Settings
P
160
171777 km
AUTO
OFF
1000r/min


GARANTIJAM UN SERVISU
IR GARANTIJOS KNYGELĖ
NISSAN
QASHQAI


NISSAN
Priežiūra ir remontas
Kalvarijų g. 122
+370 653 88813
JĄRGMINE HOOLDUS MILJEMALT
NÄKAMÄ APKOPE VÄLÄKAIS
KITI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI ATLIKTINI NE VĖLIAU NEI
Esimesena saavutatud näidu põhjal / Pamatojoties uz pirmo sasniegto rādītāju / Remiantis pirmaisiais gautais rodikliais
18
19





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

Sõiduki identiteet ja ajalugu		
Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv
Kere seisukord		
Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik uksed	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus
Salongi seisukord		
Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud
Tuled, peeglid ja klaasid		
Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		
Mugavus ja elektroonika		
Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	
Turvavarustus		
Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu
Mootoriruum ja vedelikud		
Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaasipesuvedelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	
Pidurisüsteem		
Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	
Roolisüsteem ja vedrustus		
Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		
Veljed ja rehvid		
Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		
Väljalaske- ja kütusesüsteem		
Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		
Proovisõit ja sõiduomadused		
Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	