Diagnostikaaruanne

2016 BMW X5 M50d

Auto andmed

Värv: Must	CO_2 NEDC heitkogus: 173 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2905 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 3.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 6
Läbisõit: 285 644 km	Võimsus: 280 kw
VIN-kood: WBAKS810100M51032	Kütusekulu: 6.60 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 275/40 - 20"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoseisu ID: N680593
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2016 BMW X5 M50d

Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 285 644 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas Š., Mindaugas G.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 19 puudust olid tuvastatud sõidukis.



Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
5 tuvastatud puudust	2 tuvastatud puudust	12 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess





OBD II diagnostika

Salong

1. Toiming: Katuse elemendid - Elektrooniline avamine ja seisukord



2. Salong: Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord



3. Esiosa: Rool - Seisukord



4. Esiosa: Katted ja liistud - Seisukord



5. Esiosa: Klaasipuhasti Kumm ja Käepide (Ees ja Taga) - Seisukord



Välimus / Kere

1. Külg: Veljed - Seisukord









2. Külg: Välispeeglid - Peeglite Terviklikkus ja Kinnitamine Auto Külge







Mehaaniline osa

1. MUU: Mootoriõli ja Filtri Vahetus

2. MUU: Vahetada Rehve



3. MUU: DPF Filtri Regenereerimine/Puhastamine

4. ROOL: Geomeetria - terve sõiduk

5. PIDURID: Esimesed Pidurikettad Mõlemad



6. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend



7. MOOTOR: Õlitaseme Andur



8. MOOTOR: Õlipann





9. ÜLDINE ELEKTER: Esimese Aknatõstuki Mootor










10. LÕPPHAMMASTIK, VÕLL JA TELJED: Propshaft CV joint



11. HEITGAASISÜSTEEM: NOx







12. HEITGAASISÜSTEEM: Diisli Tahkete Osakeste Filter

Muu

1. Diagnostika Foto



2. Piduristendi Tulemused





3. Kliimaseadme Mõõtmine



4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2016 BMW X5 M50d

Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- 1. Geomeetria - Terve Sõiduk
- 2. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 3. Õlitaseme Andur
- 4. Kardaanvõlli CV Liiges
- 5. NOx
- 6. Esimesed Pidurikettad (Mõlemad)
- 7. Esiakna Tõstuki Mootor
- 8. DPF Filtri Regenereerimine/Puhastamine
- 9. Vaheta Esiklaasi Kojamees (Mehaaniline)
- 10. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- 11. Diisli Tahkeosakeste Filter

Värvimistööd

- 1. Värvi Velgedid (4 tk.)

Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Õlifilter (OE672/2)
2. Mootoroil 6.5L
3. Silindripea Kaane Tihendite Komplekt (255.130)
4. Kardaanvõlli liigend (20926294)
5. Kütuse Pihustid Tihend (MD9175)
6. Klamber (EL915980)
7. Bosch Klaasipuhastite Komplekt (3397014271)
8. Kruvi, Sissepritse Hoidja (0873034)
9. Piduriketas Vasak (150.2917.20)
10. Piduriketas Parem (150.2918.20)
11. Hoiatuskontakt, Piduriklotside Kulumine (WS0290A)
12. Piduriklotsikomplekt, Ketaspidurid (0986494983)
13. Tihendusrõngas, Mootoriõli Taseme Andur (301.540)
14. Esimise Ukse Elektriline Klaasitõstuk F15 7322747 7286483 (GTV397)
15. NOx Andur, NOx Katalüsaator (6PN358 307-081)
16. Heitesüsteemi Tihend (AJU01335400)

17. Summuti Klamber (942-875)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2016 BMW X5 M50d

Lisafotod






ECSTA








BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0421
WBAKS810100M51032
2905 kg
6545 kg
1- 1335 kg
2- 1590 kg
0.5


km/h
1/min x 1000
148 km
10:28
285644
124.6
X5 M50d
+10.5°C


Vensiavrskių Gatvė
TP
10:28
Tinklių Gatvė
200 m
N


TotalEnergies
Oil:
5W30
Mileage:
285 520
Date:
2021 03 18
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage:
285 520
Date:
2021 03 18
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com


DE BMW X5.
HANDLEIDING.
BMW EfficientDynamics
Minder emissie. Meer vermogen.


Service requirement details
10:29
TP
Vehicle check
Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date.
09/2028
in 24000 km





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

Sõiduki identiteet ja ajalugu		
Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv
Kere seisukord		
Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik uksed	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus
Salongi seisukord		
Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud
Tuled, peeglid ja klaasid		
Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		
Mugavus ja elektroonika		
Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	
Turvavarustus		
Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu
Mootoriruum ja vedelikud		
Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaasipesuvedelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	
Pidurisüsteem		
Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	
Roolisüsteem ja vedrustus		
Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		
Veljed ja rehvid		
Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		
Väljalaske- ja kütusesüsteem		
Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		
Proovisõit ja sõiduomadused		
Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	