Diagnostikaaruanne

# 2018 VOLVO XC40 AWD Momentum

## Auto andmed

| | |
|---|---|
| Värv: Valge | $CO_2$ NEDC heitkogus: 131 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel | $CO_2$ WLTP heitkogus: 168 g/km |
| Keretüüp: Maastur | Täismass (GVW): 2250 kg |
| Uste arv: 5 | Mootori suurus: 2.00 l |
| Istekohtade arv: 5 | Silindrid: 4 |
| Läbisõit: 148 921 km | Võimsus: 140 kw |
| VIN-kood: YV1XZA6VCK2053987 | Kütusekulu: 5.00 l/100km |
| Käigukast: Automaatne | Rehvimõõt: 235/50 - 19" |
| Veoskeem: Nelikvedu | Longo laoseisu ID: N831424 |
| Longo Certified | |

## Auto fotod



**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

# 2018 VOLVO XC40 AWD Momentum

## Diagnostika üksikasjad

**Läbisõit lõpetamise kuupäeval:** 148 921 km

**Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt:** Mindaugas Š., Eimantas A., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

## Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 5 puudust olid tuvastatud sõidukis.


| Salong | Välimus / Kere | Mehaaniline osa |
|---|---|---|
| Puudusi ei leitud | 2 tuvastatud puudust | 3 tuvastatud puudust |


## Diagnostika protsess





## OBD II diagnostika






## Välimus / Kere

**1. Esiosa:** Esiklaasi terviklikkus - puuduvad tehnoülevaatust välistavad kahjustused



**2. Tagaosa:** Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism



## Mehaaniline osa

**1. HEITGAASISÜSTEEM:** AdBlue Pihustisüstla Tihend







**2. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



**3. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad



## Muu

**1. Piduristendi Tulemused**






## 2. Diagnostika Foto






## 3. Lisa AdBlue

## 4. Kliimaseadme Mõõtmine



## 5. Lisa Foto Esisalongist



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

# 2018 VOLVO XC40 AWD Momentum

## Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

### Mehaanilised remonttööd

- 1. AdBlue Pihustivõlli Tihend

### Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. AdBlue 9L
2. Väljalaskesüsteemi Tihend (EL935760)

**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

# 2018 VOLVO XC40 AWD Momentum

## Lisafotod








MICHELIN



VOLVO











MADE IN BELGIUM
2— 1130 kg
1— 1160 kg
4350 kg
2250 kg
YV1XZA6VCK2053987
e9*2007/46*3146*02
VOLVO CAR CORPORATION
19 614 46
MOMENTUM
VOLVO
3146268


19°c
09:03
0
km/h
P
R
N
D
M
TM 753.2 km
170 km


09:04
Set dest
Ahead
Recent
Duvensteijn 8
Goes
Lange Kleiweg 40
Rijswijk
Kruisweg
Kwadendamme
2D
3006
ZIP FM
No phone connected


VOLVO
SERVICE- EN GARANTIEBOEKJE


SERVICE EN ONDERHOUD
Servicebeurt nr. 3
Uitgevoerd
Km 100147
Datum 04-09-2024
Werkorder nr. 121142
Soort servicebeurt
Olie+filter
Inf. filter
Lucht filter
Brandstoffilter
Emissie Service
Service 2 update
Ruitenwisserbladen voor + achter
Airco check/Reiniging
Navigatie Update
Bakk. afst. bedienen
4x Banden (Lars)
Opmerking
VOLVO
CAPPENDIJK AUTO'S TERNEUZEN
Mr. F.J. Haarmanweg 49
4538 AN Terneuzen
T 0115 69 74 55
E info@cappendijk.nl
8
Servicebeurt nr. 4
Uitgevoerd
Km 126674
Datum 12-9-2025
Werkorder nr. 124396
Soort servicebeurt
Olie+filter
Emissie Service
service 20.
Bakk. afst. bed.
Apk keuring
navigatie Update
en call verlenging.
VOLVO
CAPPENDIJK AUTO'S TERNEUZEN
Mr. F.J. Haarmanweg 49
4538 AN Terneuzen
T 0115 69 74 55
E info@cappendijk.nl
Servicebeurt nr. 5
Uitgevoerd
Km 146608
Datum 9-9-26
Werkorder nr. 130083
Soort servicebeurt
Olie + filter
Pollen filter
emissie service
airco Reiniging
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filter
VOLVO
CAPPENDIJK AUTO'S TERNEUZEN
Mr. F.J. Haarmanweg 49
4538 AN Terneuzen
T 0115 69 74 55
E info@cappendijk.nl
Opmerking


09:04
ZIP FM
No phone connected
Car status
Service
Use Remote Diagnostics to enable a workshop technician to remotely read data from your car if you have encountered a problem. Contact your authorised Volvo retailer to use this service.
Messages
Status
TPMS
Service
To Service
299 days
27687 km
22°C
AUTO





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

| | | |
|---|---|---|
| **Sõiduki identiteet ja ajalugu** | | |
| Kontrollitud VIN-kood | Kinnitatud registreerimisnumber | Kontrollitud läbisõit |
| Kinnitatud tootmisaasta | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus | Kontrollitud sõiduki dokumendid | Kontrollitud võtmete arv |
| **Kere seisukord** | | |
| Kontrollitud esistange | Kontrollitud tagastange | Kontrollitud kapott |
| Kontrollitud katus | Kontrollitud vasak külg | Kontrollitud parem külg |
| Kontrollitud kõik uksed | Kontrollitud pagasiruum | Kontrollitud kütusepaagi kork |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord |
| Kontrollitud, et rooste puudub | Kontrollitud keredetailide vahed | Kontrollitud esiklaas |
| Kontrollitud tagaklaas | Kontrollitud küljeaknad | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |
| **Salongi seisukord** | | |
| Kontrollitud juhiistme seisukord | Kontrollitud esiistmete seisukord | Kontrollitud tagaistmete seisukord |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd |
| Kontrollitud salongimatid | Kontrollitud põrandamatid | Kontrollitud laepolster |
| Kontrollitud salongi viimistlused | Kontrollitud armatuurlaud | Kontrollitud uksepolstrid |
| Kontrollitud käetugi | Kontrollitud pagasiruumi kate | Kontrollitud pagasiruumi seisukord |
| Kontrollitud pagasiruumi katted | Kontrollitud pagasiruumi valgustus | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |
| **Tuled, peeglid ja klaasid** | | |
| Kontrollitud esituled | Kontrollitud kaugtuled | Kontrollitud udutuled |
| Kontrollitud päevatuled | Kontrollitud tagatuled | Kontrollitud pidurituled |
| Kontrollitud tagurdamise tuled | Kontrollitud suunatuled | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirmid | Kontrollitud tagavaatepeegel | Kontrollitud välispeeglid |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine | | |
| **Mugavus ja elektroonika** | | |
| Kontrollitud konditsioneer | Kontrollitud küttesüsteem | Kontrollitud ventilatsioon |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad | Kontrollitud kesklukk |
| Kontrollitud kaugjuhtimispult | Kontrollitud laste turvalukk | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio | Kontrollitud navigatsioon (kui on) | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad | Kontrollitud parkimisandurid | Kontrollitud tagurduskaamera |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid | Kontrollitud püsikiirusehoidja | Kontrollitud roolinupud |
| Kontrollitud signaal | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) | |
| **Turvavarustus** | | |
| Kontrollitud turvapadjad | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |
| **Mootoriruum ja vedelikud** | | |
| Mootor käivitub tavapäraselt | Mootor töötab ühtlaselt | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid |
| Kontrollitud mootori kinnitused | Kontrollitud abirihmad | Kontrollitud hammasrihm / kett |
| Kontrollitud aku seisukord | Kontrollitud aku laadimine | Kontrollitud generaatori töö |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole | Kontrollitud õlitaset | Kontrollitud õli kvaliteeti |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti | Kontrollitud pidurivedeliku taset |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaasipesuvedelik | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes | |
| **Pidurisüsteem** | | |
| Kontrollitud esipidurikettad | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud | Kontrollitud piduritorud | Kontrollitud käsipidur |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö | |
| **Roolisüsteem ja vedrustus** | | |
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi | Kontrollitud esivedrustus | Kontrollitud tagavedrustus |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud | Kontrollitud kuulliigendid |
| Kontrollitud rattalaagrid | | |
| **Veljed ja rehvid** | | |
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed | Kontrollitud rehvirõhk | Kontrollitud varuratas |
| Kontrollitud valuveljed | Kontrollitud rattapoldid | Kontrollitud turvapolt |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) | | |
| **Väljalaske- ja kütusesüsteem** | | |
| Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on) | Kontrollitud kütusepaak | Kontrollitud kütusetorud |
| Kontrollitud kütusepaagi kork | | |
| **Proovisõit ja sõiduomadused** | | |
| Kinnitatud sujuv kiirendus | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit | |