Diagnostikaaruanne

2015 AUDI A6 Business Edition

Auto andmed

Värv: Hall	CO_2 NEDC heitkogus: 125 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2390 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 3.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 6
Läbisõit: 256 492 km	Võimsus: 160 kw
VIN-kood: WAUZZZ4G3FN077866	Kütusekulu: 4.80 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 245/45 - 18"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N237333
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 AUDI A6 Business Edition

Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 256 492 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 7 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
1 tuvastatud puudust	Puudusi ei leitud	6 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess





OBD II diagnostika




Salong

1. Esiosa: Klaasipuhasti Kumm ja Käepide (Ees ja Taga) - Seisukord



Mehaaniline osa

1. MUU: Mootooriõli ja Filtri Vahetus

2. PIDURID: Esimesed Pidurikettad Mõlemad



3. PIDURID: Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



4. VEDRUSTUS: Vedrustuse Alumise Õla Eesmine Puks







5. VEDRUSTUS: Stabilisaatori Välimine Varras, Mõlemad Pooled





6. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend (Mõlemad)





Muu

1. Diagnostika Foto






2. Kliimaseadme Mõõtmine



3. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 AUDI A6 Business Edition

Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- 1. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 2. Stabilisaatori Link - Välimine (Mõlemad)
- 3. Vedrustuse Alumine Võll, Eesmine — Puks
- 4. Vaheta Tagaklaasi Kuhjar (Mehaaniline)

Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Mootoroil 6.4L
2. Õlifilter (OE650/7)
3. Kandevarre Puksiiir (1006100018/HD)
4. Stabilisaatori Varras (RH06-0017)
5. Õli Äravoolu Kork (EL982340)
6. Tagumise Klaasipuhastaja Hari (3397008057)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 AUDI A6 Business Edition

Lisafotod






PremiumContact 7
Continental




LONGO




V6 TDI




50
80




INHALT NACH DIN 13164
NACH GESETZLICHER VORSCHRIFT
§ 35 h StVZO


AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G3FN077866
2390 kg
4470 kg
1 - 1235 kg
2 - 1295 kg
Typ 4G
Audi
03
CTCC7102
0,50
032015


POWER
Distance covered
0.0 km
+17.5 °C
14:57
P
0.0 km
256492 km
READY
OFF


Juosta
Pajuostis Velžio sen.
Kalno gatvė
Ryto skersgatvis
Venslaviškiai
Nevėžis
400 m
80 m
Destination
14:57
Settings


TotalEnergies
Oil: 5W30
Mileage: 256492
Date: 2026.09.12
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage: 266492
Date: 2027.10.12
Service Technician Signature:
Lougo
baltics.totalenergies.com


Beknopte informatie
Audi A6 | S6 | RS 6 Avant
Leitzahl/
code number
N237333


Onderhoudslijst
Inspectie met Olieservice
Interieurfilter: vervangen
Bevestigd actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen
Voertuig voor de heflbrug
Claxon: werking controleren
Instrumentenpaneel: controlelampjes controleren
Dashboardkastje- en binnenverlichting alsmede leeslampjes: werking controleren
Rij- en achteruitrijverlichting, remlichten, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen
Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren
Koplampen: controleren op verstelling
Veiligheidsgordels: bevestiging slotgesp, gordelslot en blokkeergedrag gordeloprolautomaat controleren
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en voertuig van onderen controleren op beschadigingen en corrosie
Gevarendriehoek: aanwezigheid controleren
Verbandtas: houdbaarheidsdatum controleren en invullen
(MM/JJJJ)
Band reservewiel: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren
Reservewielband: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen
mm
1 / 3
2 / 3


Car
Service intervals
Next oil change:
12900 km / 548 days
Next inspection:
12900 km / 183 days
Systems
14:58
Set indiv.





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

Sõiduki identiteet ja ajalugu		
Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv
Kere seisukord		
Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik uksed	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus
Salongi seisukord		
Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud
Tuled, peeglid ja klaasid		
Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		
Mugavus ja elektroonika		
Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	
Turvavarustus		
Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu
Mootoriruum ja vedelikud		
Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaasipesuvedelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	
Pidurisüsteem		
Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	
Roolisüsteem ja vedrustus		
Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		
Veljed ja rehvid		
Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		
Väljalaske- ja kütusesüsteem		
Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		
Proovisõit ja sõiduomadused		
Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	