Diagnostikaaruanne

# 2015 CITROEN C4 CACTUS Business

## Auto andmed

| | |
|---|---|
| Värv: Valge | $CO_2$ NEDC heitkogus: 82 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel | |
| Keretüüp: Maastur | Täismass (GVW): 1610 kg |
| Uste arv: 5 | Mootori suurus: 1.60 l |
| Istekohtade arv: 5 | Silindrid: 4 |
| Läbisõit: 173 385 km | Võimsus: 73 kw |
| VIN-kood: VF70BBHYBFE569426 | Kütusekulu: 3.10 l/100km |
| Käigukast: Manuaalne | Rehvimõõt: 195/65 - 15" |
| Veoskeem: Esivedu | Longo laoseisu ID: A322128 |
| Longo Certified | |

## Auto fotod



**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

# 2015 CITROEN C4 CACTUS Business

## Diagnostika üksikasjad

**Läbisõit lõpetamise kuupäeval:** 173 385 km

**Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt:** Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

## Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 13 puudust olid tuvastatud sõidukis.


| Salong | Välimus / Kere | Mehaaniline osa |
|---|---|---|
| Puudusi ei leitud | 8 tuvastatud puudust | 5 tuvastatud puudust |

## Diagnostika protsess





## OBD II diagnostika




## Välimus / Kere

**1. Muu:** Katus - Nähtavad kahjustused (nt rahekahjustused)



**2. Esiosa:** Mootorikatte Terviklikkus



**3. Tagaosa:** Pagasiluuk - Nähtavad kahjustused





**4. Tuled:** Tagatuled (Pidurituled, udutuled, suunatuled) - Toimimine, kahjustused ja värv



**5. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



**6. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



**7. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



**8. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



## Mehaaniline osa

**1. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad



**2. PIDURID:** Tagumine Piduritrummel (Mõlemad)

**3. KERE - EESOSA:** Kinnita







**4. MUU:** Mootooriõli ja Filtri Vahetus

**5. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumine Õlg Eesmine Mõlemad



## Muu

**1. Piduristendi Tulemused**








**2. Diagnostika Foto**









### 3. Kliimaseadme Mõõtmine



### 4. Lisa Foto Esisalongist



### 5. Diagnostika Foto









## 6. Lisa Foto Esisalongist



## 7. Diagnostika Foto









## 8. Lisa Foto Esisalongist



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

# 2015 CITROEN C4 CACTUS Business

## Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

### Kere ja salong

- 1. Vaheta Tagumised Tuled

### Mehaanilised remonttööd

- 1. Kinnita
- 2. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 3. Tagumine Piduritrummel (Mõlemad)

### Värvimistööd

- 1. Ukse Värvimine

### Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Õlifilter (OE667/4)
2. Parem Tagumise Tuli (VAL045413)
3. Õlikarteri Tihend (108.502)
4. Pidurikingade Komplekt (0204114679)
5. 0W30 Synpower MSTFE C2 208L 3.8L

**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

# 2015 CITROEN C4 CACTUS Business

## Lisafotod









CITROËN


CITROËN
CACTUS
LONGO









AUTOMOBILES CITROEN
e2*2007/46*0440*
VF70BBHYBFE569426
1610
2210
1-900
2-790
0BBHYB-C2K000
PASSENGE
OFF


106
LIMIT
173382
0


25 °C
103.20 MHz
20 AUTO A/C
12:27
Спутники в зоне видимости:
4


Valvoline
Keitimo data
ir km
2026 0914
173 382
Alyvos tipas / markė
0W30
Buvo pakeista
Oro filtras
Alyvos filtras
Degalų filtras
Transmisinė alyva
Aušinimo skystis
Stabdžių skystis
Sekančio keitimo data
arba km
2027 0914
183 382
PRESSIONS PNEUS FROIDS / COLD TYRES PRESSURES
195/65 R15 91H
1422762
10051
EFCO**
FE5009426
760 EN


INSTRUCTIEBOEKJE
CITROËN
C4 CACTUS
CRÉATIVE TECHNOLOGIE
Leitzahl/
code number
A322128


МЕНЮ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Обслуживание
Плановое ТО через
24900 km
Выход





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

| | | |
|---|---|---|
| **Sõiduki identiteet ja ajalugu** | | |
| Kontrollitud VIN-kood | Kinnitatud registreerimisnumber | Kontrollitud läbisõit |
| Kinnitatud tootmisaasta | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus | Kontrollitud sõiduki dokumendid | Kontrollitud võtmete arv |
| **Kere seisukord** | | |
| Kontrollitud esistange | Kontrollitud tagastange | Kontrollitud kapott |
| Kontrollitud katus | Kontrollitud vasak külg | Kontrollitud parem külg |
| Kontrollitud kõik uksed | Kontrollitud pagasiruum | Kontrollitud kütusepaagi kork |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord |
| Kontrollitud, et rooste puudub | Kontrollitud keredetailide vahed | Kontrollitud esiklaas |
| Kontrollitud tagaklaas | Kontrollitud küljeaknad | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |
| **Salongi seisukord** | | |
| Kontrollitud juhiistme seisukord | Kontrollitud esiistmete seisukord | Kontrollitud tagaistmete seisukord |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd |
| Kontrollitud salongimatid | Kontrollitud põrandamatid | Kontrollitud laepolster |
| Kontrollitud salongi viimistlused | Kontrollitud armatuurlaud | Kontrollitud uksepolstrid |
| Kontrollitud käetugi | Kontrollitud pagasiruumi kate | Kontrollitud pagasiruumi seisukord |
| Kontrollitud pagasiruumi katted | Kontrollitud pagasiruumi valgustus | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |
| **Tuled, peeglid ja klaasid** | | |
| Kontrollitud esituled | Kontrollitud kaugtuled | Kontrollitud udutuled |
| Kontrollitud päevatuled | Kontrollitud tagatuled | Kontrollitud pidurituled |
| Kontrollitud tagurdamise tuled | Kontrollitud suunatuled | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirmid | Kontrollitud tagavaatepeegel | Kontrollitud välispeeglid |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine | | |
| **Mugavus ja elektroonika** | | |
| Kontrollitud konditsioneer | Kontrollitud küttesüsteem | Kontrollitud ventilatsioon |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad | Kontrollitud kesklukk |
| Kontrollitud kaugjuhtimispult | Kontrollitud laste turvalukk | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio | Kontrollitud navigatsioon (kui on) | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad | Kontrollitud parkimisandurid | Kontrollitud tagurduskaamera |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid | Kontrollitud püsikiirusehoidja | Kontrollitud roolinupud |
| Kontrollitud signaal | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) | |
| **Turvavarustus** | | |
| Kontrollitud turvapadjad | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |
| **Mootoriruum ja vedelikud** | | |
| Mootor käivitub tavapäraselt | Mootor töötab ühtlaselt | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid |
| Kontrollitud mootori kinnitused | Kontrollitud abirihmad | Kontrollitud hammasrihm / kett |
| Kontrollitud aku seisukord | Kontrollitud aku laadimine | Kontrollitud generaatori töö |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole | Kontrollitud õlitaset | Kontrollitud õli kvaliteeti |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti | Kontrollitud pidurivedeliku taset |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaasipesuvedelik | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes | |
| **Pidurisüsteem** | | |
| Kontrollitud esipidurikettad | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud | Kontrollitud piduritorud | Kontrollitud käsipidur |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö | |
| **Roolisüsteem ja vedrustus** | | |
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi | Kontrollitud esivedrustus | Kontrollitud tagavedrustus |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud | Kontrollitud kuulliigendid |
| Kontrollitud rattalaagrid | | |
| **Veljed ja rehvid** | | |
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed | Kontrollitud rehvirõhk | Kontrollitud varuratas |
| Kontrollitud valuveljed | Kontrollitud rattapoldid | Kontrollitud turvapolt |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) | | |
| **Väljalaske- ja kütusesüsteem** | | |
| Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on) | Kontrollitud kütusepaak | Kontrollitud kütusetorud |
| Kontrollitud kütusepaagi kork | | |
| **Proovisõit ja sõiduomadused** | | |
| Kinnitatud sujuv kiirendus | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit | |