Diagnostikaaruanne

2017 BMW 530 High Executive

Auto andmed

Värv: Hall	CO_2 NEDC heitkogus: 152 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Sedaan	Täismass (GVW): 2410 kg
Uste arv: 4	Mootori suurus: 3.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 6
Läbisõit: 240 276 km	Võimsus: 190 kw
VIN-kood: WBA5D31000GV82552	Kütusekulu: 5.80 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 245/45 - 18"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoseisu ID: N364772
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2017 BMW 530 High Executive

Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 240 276 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 40 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
4 tuvastatud puudust	19 tuvastatud puudust	17 tuvastatud puudust


Diagnostika protsess








OBD II diagnostika



Salong

1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



2. Salong: Katted ja liistud - Seisukord



3. Salong: Täiendavad Puhastustööd



4. Uksed: Uste Kummitihendid



Välimus / Kere

1. Muu: Ukse ja Pagasiruumi Lukustusmehhanismid Koos Kütuseklapiga



2. Muu: Ukse ja Pagasiruumi Lukustusmehhanismid Koos Kütuseklapiga



3. Muu: Kuuldavad Märgid (Lahtised Osad, Kolisemine jne)



4. Muu: Täiendavad Poleerimistööd




5. Muu: Täiendavad Poleerimistööd




6. Muu: Katus - Nähtavad kahjustused (nt rahekahjustused)



7. Muu: Katus - Nähtavad kahjustused (nt rahekahjustused)



8. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus





9. Esiosa: Kapott - Nähtavad Kahjustused






10. Külg: Välispeeglid - Peeglite Terviklikkus ja Kinnitamine Auto Külge



11. Külg: Välispeeglid - Peeglite Terviklikkus ja Kinnitamine Auto Külge



12. Külg: Veljed - Seisukord


13. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused





14. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




15. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




16. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




17. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




18. Tagaosa: Tagumine stange - Seisukord ja joondus




19. Tagaosa: Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism




Mehaaniline osa

1. ROOL: Esimeste Rataste Joondamine (Kokkujooks)

2. PIDURID: Esimesed Pidurikettad Mõlemad




3. PIDURID: Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



4. AUTOMAATKÄIGUKAST: Käigukasti Moodul

5. LÕPPHAMMASTIK, VÕLL JA TELJED: Diferentsiaali Puksid







6. LÕPPHAMMASTIK, VÕLL JA TELJED: Kardaanliigese Kaitse




7. MUU: Laadida Akut



8. MUU: Mootooriõli ja Filtri Vahetus

9. MUU: DPF Filtri Regenereerimine/Puhastamine




10. VEDRUSTUS: Amortisaatorite Tolmukate





11. VEDRUSTUS: Kõrguse Andur Vasak Ees





12. MOOTOR: Kinnitus - Parem (Mootorisektsioon)



13. MOOTOR: Kinnitus - Vasak (Mootorisektsioon)



14. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend








15. HEITGAASISÜSTEEM: Heitgaasi Kaas



16. HEITGAASISÜSTEEM: Hapnikuandur Enne Katalüsaatorit



17. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS: Sisselaskekollektor



Muu

1. Diagnostika Foto









2. Lisa AdBlue

3. Piduristendi Tulemused





4. Lisa Foto Esisalongist



5. Kliimaseadme Mõõtmine



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2017 BMW 530 High Executive

Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- 1. Vaheta Ukse Lukku
- 2. Vahetada Pagasiruumi Avamismehhanismi
- 3. Vahetada Õhurestikut
- 4. Katuseraamide Kate
- 5. Esitulede Reguleerimine
- 6. Parema Tule Remont

Mehaanilised remonttööd

- 1. Hapnikuandur Enne Katalüsaatorit
- 2. Sisselaske Kollektor
- 3. Kõrguse Andur Vasak Ees
- 4. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- 5. Tagumine Pidurиketas (Mõlemad)
- 6. Parema Mootorikambri Kinnitus
- 7. Vasak Mootoriruumi Kinnitus
- 8. Laadida Akut
- 9. Heitgaasi Kate
- 10. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 11. Kardaanvõlli Kumm
- 12. DPF Filtri Regenereerimine/Puhastamine
- 13. Esimesed Pidurikettad (Mõlemad)
- 14. Esirattate Joondamine (Koondumine)

Värvimistööd

- 1. Värvi Peegli Kate
- 2. Esipõrkekaitse Värvimine
- 3. Värvi Tagumine Poritiib
- 4. Värvi Tagumine Tiib
- 5. Ukse Värvimine

Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. AdBlue 2L
2. Õlifilter (OE672/4)
3. Mootoroil 7L
4. Silindripea Kaane Tihendite Komplekt (255.130)
5. Piduriklotside Komplekt (GDB1869)
6. Kardaanvõlli liigend (20926294)
7. Kütusepritse Tihend (ENT250186)
8. Piduriketas (150.3479.20)
9. Piduriketas (150.3478.20)
10. Piduriklotside Andur (WS0289A)
11. Pagasiruumi Hoidik (STA629097)
12. Pagasiruumi Hoidik (HP503753)
13. Lambda Sensor (0281004028)
14. Piduriklotsikomplekt, Ketaspidurid (RT2PD21890)
15. Kruvi, Sissepritse Hoidja (0873034)
16. Tulede Kõrguse Reguleerimise Andur (5420-05-0081100P)
17. Keskmine Õhuavade Võre F10 F11 (VMA5115)
18. Mootorikinnituse Padi Parem (49357919)
19. Mootorikinnituse Padi Vasak OEM BMW (22116777381)
20. Sisselaskekolektor (BKS-BM-021)
21. Piduriketas Tagumine (150.3480.20)
22. Exhaust Heat Shield BMW 7265262 (DRT17760)
23. Roof Trim Bar Molding Cover F10 F11 7404347 (TPD6102)
24. Tagumine Põrkepost Luxury Line F10 (PBM042931A)
25. Front Door Lock 3 GT F34 A053702 7229458 (APA30132)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2017 BMW 530 High Executive

Lisafotod






Continental
BMW


longo




longo




longo


longo




BMW
TwinPower Turbo







WBA5D310006V82552


Time
11:06
Total
240276 km
Temp
+21.5°C


11:06
100 m
N


TotalEnergies
Oil:
5W30
Mileage:
240276
Date:
2026.09.10
Oil Filter Change:
Next Oil Change
250276
2027.09.10
Service Technician Signature:
Lduga
baltics.totalenergies.com
















BMW






BMW EfficientDynamics
Minder emissie. Meer vermogen.


Service requirements
11:06
Service history
OK Engine oil
OK Rear brake pads
OK Brake fluid
OK Vehicle check
OK Front brake pads
09/2028
in 29000 km


Service requirements
11:06
Service history
OK Engine oil
OK Rear brake pads
OK Brake fluid
OK Vehicle check
OK Front brake pads
09/2030
in 60000 km






Cinturato P7

Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

Sõiduki identiteet ja ajalugu		
Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv
Kere seisukord		
Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik uksed	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus
Salongi seisukord		
Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud
Tuled, peeglid ja klaasid		
Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		
Mugavus ja elektroonika		
Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	
Turvavarustus		
Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu
Mootoriruum ja vedelikud		
Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaasipesuvedelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	
Pidurisüsteem		
Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	
Roolisüsteem ja vedrustus		
Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		
Veljed ja rehvid		
Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		
Väljalaske- ja kütusesüsteem		
Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		
Proovisõit ja sõiduomadused		
Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	