Diagnostikaaruanne

# 2015 MERCEDES BENZ GLC220 Ambition

## Auto andmed

| | |
|---|---|
| Värv: Hall | $CO_2$ NEDC heitkogus: 129 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel | |
| Keretüüp: Maastur | Täismass (GVW): 2500 kg |
| Uste arv: 5 | Mootori suurus: 2.10 l |
| Istekohtade arv: 5 | Silindrid: 4 |
| Läbisõit: 292 741 km | Võimsus: 125 kw |
| VIN-kood: WDC2539051F017490 | Kütusekulu: 5.00 l/100km |
| Käigukast: Automaatne | Rehvimõõt: 235/60 - 18" |
| Veoskeem: Nelikvedu | Longo laoseisu ID: N776639 |
| Longo Certified | |

## Auto fotod



**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

# 2015 MERCEDES BENZ GLC220 Ambition

## Diagnostika üksikasjad

**Läbisõit lõpetamise kuupäeval:** 292 741 km

**Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt:** Mindaugas G., Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

## Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 13 puudust olid tuvastatud sõidukis.



| Salong | Välimus / Kere | Mehaaniline osa |
|---|---|---|
| 3 tuvastatud puudust | 2 tuvastatud puudust | 8 tuvastatud puudust |

## Diagnostika protsess





## OBD II diagnostika

## Salong

**1. Salong:** Katted ja liistud - Seisukord



**2. Istmed:** Kõik Istmed - Seisukord



**3. Uksed:** Uste Kummitihendid



## Välimus / Kere

**1. Esiosa:** Kapott - Nähtavad Kahjustused



**2. Tuled:** Tagatuled (Pidurituled, udutuled, suunatuled) - Toimimine, kahjustused ja värv






## Mehaaniline osa

**1. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

**2. MUU:** Vahetada Rehve







**3. MUU:** Eemalda lukustatud rattapoldid



**4. MOOTOR:** Kammelvälli Klapikate ja Tihend



**5. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad



**6. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



**7. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumine Õlg Tagumine



**8. LÕPPHAMMASTIK, VÕLL JA TELJED:** Veovõll - Vasak



## Muu

**1. Diagnostika Foto**









**2. Lisa AdBlue**

## 3. Piduristendi Tulemused







## 4. Kliimaseadme Mõõtmine



## 5. Lisa Foto Esisalongist



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

# 2015 MERCEDES BENZ GLC220 Ambition

## Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

### Kere ja salong

- 1. Vaheta Tagumised Tuled

### Mehaanilised remonttööd

- 1. Veovõll - Vasak
- 2. Vahetada Rehve
- 3. Vedrustuse Alumine Võll, Tagumine
- 4. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 5. Eemalda lukustatud rattapoldid

### Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. AdBlue 4L
2. Õlifilter (OE677/4)
3. 235/60 R18 107H Royal Winter XL Royalblack (23560 R18 107H ROYAL WINTER XLroyalblack)
4. Õlikarteri Tihend (115.100)
5. Õõts (TC6837)
6. 0W30 Synpower MSTFE C2 208L .L
7. Tagumine tuli vasak DEPO (440-19ABL-AE)
8. Veovõlli Tolmukatte Komplekt (0.036439)
9. Ratta Polt (10945757)

**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

# 2015 MERCEDES BENZ GLC220 Ambition

## Lisafotod







NEXEN


longo








Mercedes-Benz
Z75
TYP: 204 X
PZ: 0
FP 1,0 X
0,55
Made in Germany
DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2539051F017490
2500 kg
5100 kg
1- 1230 kg
2- 1270 kg


R
N
D
145,2
km
292741
19.5 °C
10:03


Ready to Navigate
300 m
0km/h
10:03
75m
NE


Valvoline
Keitimo data
ir km
2026 09 25
292 741
Alyvos tipas / markė
0 W 30
Buvo pakeista
Oro filtras
Transmisinė alyva
Alyvos filtras
Aušinimo skystis
Degalų filtras
Stabdžių skystis
Sekančio keitimo data
arba km
2027 09 25
302 741


DYNAMIC
VOL
M


GLC
Handleiding
Mercedes-Benz





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

| | | |
|---|---|---|
| **Sõiduki identiteet ja ajalugu** | | |
| Kontrollitud VIN-kood | Kinnitatud registreerimisnumber | Kontrollitud läbisõit |
| Kinnitatud tootmisaasta | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus | Kontrollitud sõiduki dokumendid | Kontrollitud võtmete arv |
| **Kere seisukord** | | |
| Kontrollitud esistange | Kontrollitud tagastange | Kontrollitud kapott |
| Kontrollitud katus | Kontrollitud vasak külg | Kontrollitud parem külg |
| Kontrollitud kõik uksed | Kontrollitud pagasiruum | Kontrollitud kütusepaagi kork |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord |
| Kontrollitud, et rooste puudub | Kontrollitud keredetailide vahed | Kontrollitud esiklaas |
| Kontrollitud tagaklaas | Kontrollitud küljeaknad | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |
| **Salongi seisukord** | | |
| Kontrollitud juhiistme seisukord | Kontrollitud esiistmete seisukord | Kontrollitud tagaistmete seisukord |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd |
| Kontrollitud salongimatid | Kontrollitud põrandamatid | Kontrollitud laepolster |
| Kontrollitud salongi viimistlused | Kontrollitud armatuurlaud | Kontrollitud uksepolstrid |
| Kontrollitud käetugi | Kontrollitud pagasiruumi kate | Kontrollitud pagasiruumi seisukord |
| Kontrollitud pagasiruumi katted | Kontrollitud pagasiruumi valgustus | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |
| **Tuled, peeglid ja klaasid** | | |
| Kontrollitud esituled | Kontrollitud kaugtuled | Kontrollitud udutuled |
| Kontrollitud päevatuled | Kontrollitud tagatuled | Kontrollitud pidurituled |
| Kontrollitud tagurdamise tuled | Kontrollitud suunatuled | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirmid | Kontrollitud tagavaatepeegel | Kontrollitud välispeeglid |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine | | |
| **Mugavus ja elektroonika** | | |
| Kontrollitud konditsioneer | Kontrollitud küttesüsteem | Kontrollitud ventilatsioon |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad | Kontrollitud kesklukk |
| Kontrollitud kaugjuhtimispult | Kontrollitud laste turvalukk | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio | Kontrollitud navigatsioon (kui on) | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad | Kontrollitud parkimisandurid | Kontrollitud tagurduskaamera |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid | Kontrollitud püsikiirusehoidja | Kontrollitud roolinupud |
| Kontrollitud signaal | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) | |
| **Turvavarustus** | | |
| Kontrollitud turvapadjad | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |
| **Mootoriruum ja vedelikud** | | |
| Mootor käivitub tavapäraselt | Mootor töötab ühtlaselt | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid |
| Kontrollitud mootori kinnitused | Kontrollitud abirihmad | Kontrollitud hammasrihm / kett |
| Kontrollitud aku seisukord | Kontrollitud aku laadimine | Kontrollitud generaatori töö |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole | Kontrollitud õlitaset | Kontrollitud õli kvaliteeti |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti | Kontrollitud pidurivedeliku taset |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaasipesuvedelik | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes | |
| **Pidurisüsteem** | | |
| Kontrollitud esipidurikettad | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud | Kontrollitud piduritorud | Kontrollitud käsipidur |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö | |
| **Roolisüsteem ja vedrustus** | | |
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi | Kontrollitud esivedrustus | Kontrollitud tagavedrustus |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud | Kontrollitud kuulliigendid |
| Kontrollitud rattalaagrid | | |
| **Veljed ja rehvid** | | |
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed | Kontrollitud rehvirõhk | Kontrollitud varuratas |
| Kontrollitud valuveljed | Kontrollitud rattapoldid | Kontrollitud turvapolt |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) | | |
| **Väljalaske- ja kütusesüsteem** | | |
| Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on) | Kontrollitud kütusepaak | Kontrollitud kütusetorud |
| Kontrollitud kütusepaagi kork | | |
| **Proovisõit ja sõiduomadused** | | |
| Kinnitatud sujuv kiirendus | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit | |