Diagnostikaaruanne

# 2018 VOLKSWAGEN GOLF 7

## Auto andmed

| | |
|---|---|
| Värv: Must | $CO_2$ NEDC heitkogus: 103 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel | |
| Keretüüp: Universaal | Täismass (GVW): 1940 kg |
| Uste arv: 5 | Mootori suurus: 1.60 l |
| Istekohtade arv: 5 | Silindrid: 4 |
| Läbisõit: 228 258 km | Võimsus: 85 kw |
| VIN-kood: WVWZZZAUZJP610737 | Kütusekulu: 4.00 l/100km |
| Käigukast: Automaatne | Rehvimõõt: 205/55 - 16" |
| Veoskeem: Esivedu | Longo laoseisu ID: E417539 |
| Longo Certified | |

## Auto fotod



**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

# 2018 VOLKSWAGEN GOLF 7

## Diagnostika üksikasjad

**Läbisõit lõpetamise kuupäeval:** 228 258 km

**Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt:** Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

## Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 9 puudust olid tuvastatud sõidukis.


| Salong | Välimus / Kere | Mehaaniline osa |
|---|---|---|
| 2 tuvastatud puudust | 3 tuvastatud puudust | 4 tuvastatud puudust |


## Diagnostika protsess





## OBD II diagnostika





## Salong

**1. Salong:** Katted ja liistud - Seisukord



**2. Esiosa:** Rool - Seisukord





## Välimus / Kere

**1. Külg:** Veljed - Seisukord






**2. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




**3. Esiosa:** Kapott - Nähtavad Kahjustused




## Mehaaniline osa

**1. MOOTOR:** Sidurivõlli Ajamrihm




**2. MUU:** Vahetada Rehve







**3. MUU:** Mootooriõli ja Filtri Vahetus

**4. PIDURID:** Esimesed Piduriketasd Mõlemad (Klotsid Eemaldatud)



## Muu

### 1. Diagnostika Foto


### 2. Piduristendi Tulemused




### 3. Kliimaseadme Mõõtmine



### 4. Lisa Foto Esisalongist



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

# 2018 VOLKSWAGEN GOLF 7

## Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

### Kere ja salong

- 1. Vahetada Rattakattekeskused (Kõik)

### Mehaanilised remonttööd

- 1. Sisselaskeloa Ajamrihm
- 2. Esimesed Pidurikettad (Mõlemad) — Klotsid Eemaldatud
- 3. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 4. Vahetada Rehve

### Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Õlifilter (OE688/3)
2. Võllitihe eesmine (CO20037032B)
3. Mootoroil 4.7L
4. Piduriklotsid (1515.01)
5. Piduriketas Esimene (RT2958-GL)
6. Õli Äravoolu Kork (8030043)
7. 205/55 R16 91H Royal Black Royal Winter HP (20555 R16 91H ROYAL WINTER HP)
8. Mootori Hammasrihma Komplekt (530065030)
9. Original Wheel Cap Set 9639098380 (MRA8561)

**Vastutuse piirang**

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

# 2018 VOLKSWAGEN GOLF 7


## Lisafotod








ROYALWINTER HP
205/55R16



LONGO










VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZJP610737
1940 kg
1: 1020 kg
2: 0970 kg
Typ AUV
0,50
DDYA 4941
2020014



km
228258
trip
201.5
0.0


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
9:30
TP
16.5°c
Velžys
Ramygalos gatvė
Staniūnai
J. Basanavičiaus gatvė
Dembava
J. Biliūno gatvė
Pajuostis
Ekrano Gamyklos tvenkinys
Tinklų gatvė
66m
750m
New dest.
My dests
POIs
View
Radio
Announce.
Settings


TotalEnergies
R-1234yf
0.460 kg
GWP 4
PAG
SAE J639 J2842 J2845
VW AG
Next Oil Change
baltics.totalenergies.com
VW 504 00
VW 507 00


Variant, Golf R


longo
SERVICE VERIFIED
DATA | DATUMS | KOUPĖJO | DATA
2026 / 10 / 21
RIDA | NOBRAUKUMS | LĀRISĒJIT | PRZEBIEG
228211
KITAS APTARNAVIMAS | NĀKAMĀ APKOPE
308000


Service
Vehicle Identification Number:
WVWZZZAUZJP610737
Inspection in 15000 km or 363 days
Oil change service
in 15000 km or 363 days





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

| | | |
|---|---|---|
| **Sõiduki identiteet ja ajalugu** | | |
| Kontrollitud VIN-kood | Kinnitatud registreerimisnumber | Kontrollitud läbisõit |
| Kinnitatud tootmisaasta | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus | Kontrollitud sõiduki dokumendid | Kontrollitud võtmete arv |
| **Kere seisukord** | | |
| Kontrollitud esistange | Kontrollitud tagastange | Kontrollitud kapott |
| Kontrollitud katus | Kontrollitud vasak külg | Kontrollitud parem külg |
| Kontrollitud kõik uksed | Kontrollitud pagasiruum | Kontrollitud kütusepaagi kork |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord |
| Kontrollitud, et rooste puudub | Kontrollitud keredetailide vahed | Kontrollitud esiklaas |
| Kontrollitud tagaklaas | Kontrollitud küljeaknad | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |
| **Salongi seisukord** | | |
| Kontrollitud juhiistme seisukord | Kontrollitud esiistmete seisukord | Kontrollitud tagaistmete seisukord |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd |
| Kontrollitud salongimatid | Kontrollitud põrandamatid | Kontrollitud laepolster |
| Kontrollitud salongi viimistlused | Kontrollitud armatuurlaud | Kontrollitud uksepolstrid |
| Kontrollitud käetugi | Kontrollitud pagasiruumi kate | Kontrollitud pagasiruumi seisukord |
| Kontrollitud pagasiruumi katted | Kontrollitud pagasiruumi valgustus | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |
| **Tuled, peeglid ja klaasid** | | |
| Kontrollitud esituled | Kontrollitud kaugtuled | Kontrollitud udutuled |
| Kontrollitud päevatuled | Kontrollitud tagatuled | Kontrollitud pidurituled |
| Kontrollitud tagurdamise tuled | Kontrollitud suunatuled | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirmid | Kontrollitud tagavaatepeegel | Kontrollitud välispeeglid |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine | | |
| **Mugavus ja elektroonika** | | |
| Kontrollitud konditsioneer | Kontrollitud küttesüsteem | Kontrollitud ventilatsioon |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad | Kontrollitud kesklukk |
| Kontrollitud kaugjuhtimispult | Kontrollitud laste turvalukk | Kontrollitud multimeediaekraan |
| Kontrollitud raadio | Kontrollitud navigatsioon (kui on) | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad | Kontrollitud parkimisandurid | Kontrollitud tagurduskaamera |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid | Kontrollitud püsikiirusehoidja | Kontrollitud roolinupud |
| Kontrollitud signaal | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) | |
| **Turvavarustus** | | |
| Kontrollitud turvapadjad | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |
| **Mootoriruum ja vedelikud** | | |
| Mootor käivitub tavapäraselt | Mootor töötab ühtlaselt | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid |
| Kontrollitud mootori kinnitused | Kontrollitud abirihmad | Kontrollitud hammasrihm / kett |
| Kontrollitud aku seisukord | Kontrollitud aku laadimine | Kontrollitud generaatori töö |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole | Kontrollitud õlitaset | Kontrollitud õli kvaliteeti |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti | Kontrollitud pidurivedeliku taset |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaasipesuvedelik | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes | |
| **Pidurisüsteem** | | |
| Kontrollitud esipidurikettad | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud | Kontrollitud piduritorud | Kontrollitud käsipidur |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö | |
| **Roolisüsteem ja vedrustus** | | |
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi | Kontrollitud esivedrustus | Kontrollitud tagavedrustus |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud | Kontrollitud kuulliigendid |
| Kontrollitud rattalaagrid | | |
| **Veljed ja rehvid** | | |
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed | Kontrollitud rehvirõhk | Kontrollitud varuratas |
| Kontrollitud valuveljed | Kontrollitud rattapoldid | Kontrollitud turvapolt |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) | | |
| **Väljalaske- ja kütusesüsteem** | | |
| Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on) | Kontrollitud kütusepaak | Kontrollitud kütusetorud |
| Kontrollitud kütusepaagi kork | | |
| **Proovisõit ja sõiduomadused** | | |
| Kinnitatud sujuv kiirendus | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit | |