# Отчёт о диагностике

# 2016 VOLVO XC90 Inscription

## Данные об автомобиле

| | |
|---|---|
| Цвет: Чёрный | $CO_2$ Выбросы (NEDC): 149 g/km |
| Тип топлива: Дизель | |
| Тип кузова: Внедорожник | Полная масса транспортного средства (GVW): 2750 kg |
| Количество дверей: 5 | Объём двигателя: 2.00 l |
| Количество мест: 7 | Цилиндры: 4 |
| Пробег: 188 420 km | Мощность: 173 кВт |
| VIN-код: YV1LF68BCH1143675 | Расход топлива: 5.70 l/100km |
| Коробка передач: Автоматическая | Размер шин: 235/55 - 19" |
| Тип привода: Полный привод | Идентификатор Longo Stock: N894303 |
| Longo Certified | |

## Фотографии автомобиля



**Отказ от ответственности**

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

# 2016 VOLVO XC90 Inscription

## Детали диагностики

**Пробег на дату завершения:** 188 420 km

**Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service:** Eimantas A., Arnas S., Mindaugas Š.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

## Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 11 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон | Кузов | Механическая часть |
|---|---|---|
| 1 выявленных проблем | 3 выявленных проблем | 7 выявленных проблем |


## Процесс диагностики








## Диагностика OBD II





## Салон


**1. Сиденья:** Механизмы регулировки сидений - Функционирование



## Кузов

**1. Передняя часть:** Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключающих техосмотр








**2. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




**3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

## Механическая часть

**1. ДРУГОЕ:** Заменить Шины




**2. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

**3. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор





**4. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:** Развал-Схождение Передних Колес (Схождение)

**5. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:** Рулевая Тяга (Обе)





**6. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО:** Впускной Коллектор



**7. ДВИГАТЕЛЬ:** Крышка Клапанов Распредвала и Прокладка





## Другое

**1. Диагностическое Фото**









**2. Результаты Тестовой Линии Тормозов**






### 3. Добавить Фото Переднего Салона



### 4. Измерение Кондиционирования Воздуха



# Отчёт о подготовке и ремонте

# 2016 VOLVO XC90 Inscription

## Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

### Кузов и салон

1. Замена Лобового Стекла

### Механический ремонт

1. Развал-Схождение Передних Колес (Схождение)
2. Крышка Распредвала/Клапанов и Прокладка
3. Рулевая Тяга (Обе)
4. Замена Масла и Фильтра Двигателя
5. Зарядить Аккумулятор

### Чистка и полировка

1. Мойка кузова
2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
3. Полировка кузова после чистки

### Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OE662/4)
2. Прокладка Впускного Коллектора (71-12274-00)
3. Комплект Уплотнителей, Распылитель Форсунки (DRM0189)
4. Прокладка Крышки Головки Блока Цилиндров (012.430)
5. Прокладка Впуска Воздуха (EL464230)
6. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
7. Прокладка Поддона (EL247804)
8. Рулевая Тяга (TA6387)
9. Наконечник Рулевой Тяги (TA6414)
10. Наконечник Рулевой Тяги (TA6413)
11. Volvo XC90 Лобовое Стекло (VOLVOXC9015-22)

**Отказ от ответственности**

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

# 2016 VOLVO XC90 Inscription

## Дополнительные фотографии









VOLVO








MADE IN SWEDEN
2- 1490 kg
1- 1310 kg
5450 kg
2750 kg
YV1LF68BCH1143675
e4*2007/46*0929*04
VOLVO CAR CORPORATION
2016
247-46
MOMENTUM


21 °C
13:42
0
km/h
P
R
N
D
70 km


13:42
Set dest
Ahead
3D
96.6 MHz
No phone connected
19°C
19°C


TotalEnergies
Next Oil Change




Leitzahl/
code number
BES Kus
Volvo XC90
AYH 314
SUPPLEMENT BIJ DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
QUICK GUIDE


Servicebeurt nr. 3
Km 107.245
Datum 30-5-20
Soort servicebeurt
Garage Grinwis
Dorpsweg 43
3253 AG Ouddorp
Info@garagegrinwis.nl
Opmerking
Servicebeurt nr. 4
Km 133.186
Datum 27-8-2021
Soort servicebeurt
Garage Grinwis
Dorpsweg 43
3253 AG Ouddorp
Info@garagegrinwis.nl
Opmerking
STEMPEL
Servicebeurt nr. 5
Km 143.777
Datum 5-7-22
Soort servicebeurt
Garage Grinwis
Dorpsweg 43
3253 AG Ouddorp
Info@garagegrinwis.nl
Opmerking
STEMPEL


13:42
96.6 MHz
FM
No phone connected
Car status
Service
Use Remote Diagnostics to enable a workshop technician to remotely read data from your car if you have encountered a problem. Contact your authorised Volvo retailer to use this service.
Messages
Status
TPMS
Service
To Service
334 days
29913 km
19°C
19°C





# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

| | | |
|---|---|---|
| **Идентификация и история автомобиля** | | |
| Проверен VIN номер | Подтверждён регистрационный номер | Пробег проверен |
| Подтверждён год выпуска | Подтверждена дата первой регистрации | Проверена история обслуживания |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя | Проверены документы автомобиля | Проверено количество ключей |
| **Состояние кузова** | | |
| Проверен передний бампер | Проверен задний бампер | Проверен капот |
| Проверена крыша | Проверена левая сторона кузова | Проверена правая сторона кузова |
| Проверены все двери | Проверен багажник | Проверена крышка бензобака |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков | Проверено лакокрасочное покрытие |
| Проверено наличие коррозии | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло |
| Проверено заднее стекло | Проверены боковые стёкла | Проверен люк или панорамная крыша |
| **Состояние салона** | | |
| Проверено состояние сиденья водителя | Проверены передние пассажирские сиденья | Проверены задние сиденья |
| Проверена работа регулировки сидений | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности |
| Проверены коврики | Проверены напольные коврики | Проверено состояние потолочной обивки |
| Проверены элементы внутренней отделки | Проверена приборная панель | Проверена отделка дверей |
| Проверен подлокотник | Проверена задняя полка | Проверено состояние багажника |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника | Проверено запасное колесо или ремкомплект |
| **Фары, зеркала и стекла** | | |
| Проверены передние фары | Проверен дальний свет | Проверены противотуманные фары |
| Проверены дневные ходовые огни | Проверены задние фонари | Проверены стоп-сигналы |
| Проверены фонари заднего хода | Проверены поворотники | Проверена подсветка номерного знака |
| Проверены боковые отражатели | Проверено освещение салона | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала |
| Проверена электрическая регулировка зеркал | | |
| **Комфорт и электроника** | | |
| Проверен кондиционер | Проверена система отопления | Проверена вентиляция |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники | Проверен центральный замок |
| Проверен ключ с дистанционным управлением | Проверен детский замок | Проверен мультимедийный экран |
| Проверено радио | Проверена навигация (если есть) | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы | Проверены парктроники | Проверена камера заднего вида |
| Проверены системы помощи при парковке | Проверен круиз-контроль | Проверены кнопки на руле |
| Проверен звуковой сигнал | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) | |
| **Оборудование безопасности** | | |
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |
| **Двигатель и жидкости** | | |
| Двигатель запускается нормально | Двигатель работает ровно | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя | Проверены вспомогательные ремни | Проверен ремень ГРМ / цепь |
| Проверено состояние аккумулятора | Проверена зарядка аккумулятора | Проверена работа генератора |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла | Проверено качество масла |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости | Проверен уровень тормозной жидкости |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР | Проверено качество жидкости ГУР |
| Долита жидкость для омывателя | Проверена топливная система на наличие утечек | |
| **Тормозная система** | | |
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги | Проверены тормозные трубки | Проверен ручной тормоз |
| Проверена реакция педали тормоза | Подтверждена работа ABS | |
| **Рулевое управление и подвеска** | | |
| Проверен сход-развал | Проверена реакция руля | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидроусилитель руля | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска |
| Проверены амортизаторы | Проверены пружины | Проверены шаровые опоры |
| Проверены ступичные подшипники | | |
| **Колеса и шины** | | |
| Измерена глубина протектора передних шин | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин | Проверено давление в шинах | Проверено запасное колесо |
| Проверены легкосплавные диски | Проверены колесные болты | Проверен секретный болт |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) | | |
| **Выхлопная и топливная система** | | |
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть) | Проверен топливный бак | Проверены топливные магистрали |
| Проверена крышка бензобака | | |
| **Тест-драйв и ходовые качества** | | |
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения | Подтверждена стабильность движения | |