






Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga Lääne-Euroopas. Ettevõtte lähtub kõrgetest standarditest ning pakub läbipaistvat ja usaldusväärset kasutatud autode ostu-, müügi- ja rahastamisprotsessi.

Longos töötab professionaalne meeskond, kes valib, kontrollib ja hangib müügiks mõeldud sõidukid. Kogu protsess, alates sõiduki soetamisest kuni selle Eestisse toomise, tehniliste kontrollide ja registreerimiseni toimub ettevõtte siseste protseduuride alusel.

Eeltoodut arvesse võttes on sõiduki ajalugu kontrollitud Longo poolt sõiduki ostuhetkel kättesaadavate ametlike registrite ja dokumentide alusel.

longo Certified

Käesolev sertifikaat kinnitab alljärgneva sõiduki HYUNDAI KONA
(VIN: KMHK3811ALU636668) kohta:

-  Belgija on selle auto esimene registreerimisriik
 - Kättesaadava ametliku registriinfo põhjal on Belgias sõiduki esimene registreerimise riik ning varasemaid registreeringuid teistes riikides ei ole tuvastatud.
-  Sõiduki kasutusajalugu on kontrollitud.
 - Kättesaadava info põhjal ei ole tuvastatud, et sõiduk oleks olnud kasutusel takso, rendi, tarbe, ameti- või valitsussõidukina.
-  Õiguslik seisund ja eksport
 - Sõidukiga ei ole seotud rahalisi kohustusi ega koormatisi, mis läheksid üle uuele omanikule. Selle autoekspordiriik on Belgija ning eksportimise korraldas Longo Group AS kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
-  Auto läbisõit on kontrollitud
 - Selle auto läbisõit on tõene ja kinnitatud CAR-PASS poolt. CAR-PASS dokument näitab auto läbisõidu ajalugu. Näitab läbisõidu registreerimist ja kuupäevi millal need on sisestatud. Tänu sellele saab autoostja olla kindel, et läbisõidunäit on tõene ja mitte manipuleeritud importimisel Eestisse toodud autol VIN-koodiga KMHK3811ALU636668 on õige läbisõidumõõdiku näit, mida ei ole muudetud.
-  See auto on heas tehnilises seisukorras
 - Sõiduk on läbinud Longo müügieelse tehnilise kontrolli, mille käigus hinnati selle üldist tehnilist seisukorda ning mille tulemusel ei tuvastatud müügihetkel nähtavaid ega tuvastatavaid olulisi tehnilisi puudusi. Kättesaadava info põhjal ei ole tuvastatud, et sõiduk oleks olnud seotud oluliste liiklusõnnetustega.

Jacob Hoogenboom
Longo Group, COO



14.06.2026

Kontrollitud sõiduki ajalugu.

Sõiduki ajalugu on kontrollitud Longo Estonia OÜ poolt sõiduki ostuhetkel kättesaadavate ametlike andmeallikate alusel. Longo Estonia OÜ eesmärk on pakkuda kasutatud sõidukite ostu, mis on läbipaistev, arusaadav ja usaldusväärne. Selleks valib ettevõtte müügiks sõidukeid, mille päritolu, omandisuhe ja läbisõiduandmed on ostuhetkel kättesaadava teabe põhjal kontrollitavad. Longo ei soeta müügiks sõidukeid, mille puhul on ostuhetkel kättesaadava info põhjal tuvastatud osalemine rasketes liiklusõnnetustes. Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõtte sõiduki kõige olulisematest andmetest, mis põhinevad Longo ostuhetkel kättesaadaval teabel.

longo Certified ✓

Põhilised andmed

Mark, mudel	HYUNDAI KONA Comfort
VIN-kood	KMHK3811ALU636668
Riiklik registreerimismärk	AEY702
Läbisõit	172 273
Kütus	Benzinas
Kohustuslik tehnoülevaatus kehtib kuni	07.10.27

Auto ajalugu

Esimese registreerimise kuupäev	10.2020
Päritoluriik	Belgija
Viimane omanik	Unknown AuthorLongo Belgium B.V
Läbisõidu ajalugu	Kättesaadav/loogiline
Koormatised	Ei ole registreeritud
Eestisse toomise kuupäev	**.*.*.

Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga Ida- ja Lääne-Euroopas. Ettevõtte lähtub kõrgetest standarditest, pakkudes täiesti läbipaistvat ja usaldusväärset kasutatud autode ostu-, müügi- ja rahastamisvõimalust. Ettevõtte hindab kõrgelt läbipaistvust, ausust ja professionaalset lähenemist igapäevastes protsessides. Meie visioon on saada kasutatud autode müügi alal kõige tunnustatumaks ja usaldusväärsemaks automüügifirmaks.

Head autod headele inimestele!