

Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga Lääne-Euroopas. Ettevõtte lähtub kõrgetest standarditest, pakkudes täiesti läbipaistvat ja usaldusväärset kasutatud autode ostu-, müügi- ja rahastamisvõimalust. Ettevõttes tegutseb professionaalne meeskond, kes valib, kontrollib ja ostab müügiks mõeldud autosid. Kogu protsess alates auto ostmisest Hollandis kuni selle Eestisse eksportimise, tehniliste kontrollide ja registreerimiseni Eestis toimub ettevõtte siseselt ning selle eest hoolitseb professionaalne meeskond. Seda kõike arvesse võttes on meil hea meel pakkuda **eluaegset garantiid meie autode ajaloole**.

longo Certified

Lugupidamisega auto BMW X1 VIN-kood WBAJG310803H20726, vastu garanteerib Longo Estonia OÜ järgmist:

- ✓ Holland on selle auto esimene ja **ainus registreerimisriik**
 - *Nederland on selle auto esimene ja ainus registreerimisriik ning seda ei ole kunagi varem registreeritud üheski teises riigis. Auto toodi **.**. Eestisse ja registreeriti **.**..*
- ✓ Sellel autol on täielikult **kontrollitud ajalugu**
 - *Seda autot ei ole kunagi kasutatud takso või rendiautona, samuti ei ole seda kasutatud tarbesõiduki, ameti- ega valitsuse autona.*
- ✓ Selle autoga ei ole seotud mingeid **rahalisi kohustusi ega võlgnevusi**
 - *Selle auto ekspordiriik on Holland ning eksportimise tagab täielikult Longo Group AS, järgides kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Seejuures on tasutud kõik maksud ja lõivud.*
- ✓ Auto läbisõit on **õige ja tõestatav**
 - *Selle auto läbisõidu ajalugu on õige ja kontrollitud Hollandi riiklikus autoregistris. Tänu juba üle 25 aasta toimivale süsteemile võib iga Hollandis registreeritud auto kohta saada Tellerrapporti (RDW) aruande, mis sisaldab teavet selle omaniku ja läbisõidumõõdiku näidu kohta. Tänu sellele võib klient olla kindel, et Eestisse toodud autol VIN-koodiga WBAJG310803H20726 on õige läbisõidumõõdiku näit, mida ei ole muudetud.*
- ✓ See auto on **heas tehnilises seisukorras**
 - *Oleme seda autot kontrollinud ning kinnitame, et see ei ole kunagi sattunud suurtesse liiklusõnnetustesse ning sellele on regulaarselt tehtud kõik vajalikud hooldused ja ekspordiriigis kohustuslikud tehnoülevaatused. See auto on ka Eestis läbinud kohustusliku tehnoülevaatus.*

Jacob Hoogenboom
Longo Group, COO



05.10.2025

 Osta lugupidavalt, sõida rõõmsalt!

Eluaegne garantii auto ajaloole.

Kasutatud auto ostmise peab olema sama turvaline, läbipaistev, aus ja lihtne nagu uue auto korral. Seetõttu toob Longo Estonia OÜ maale ainult selliseid autosid, millel on tõestatav päritolu, omanikud ja läbisõidu ajalugu. Ettevõtte ei osta rasketesse liiklusõnnetustesse sattunud autosid. Kõiges selles veendumiseks vaadake palun allpool olevat kokkuvõtet auto kõige olulisematest andmetest.

longo Certified



Põhilised andmed

Mark, mudel	BMW X1 Orange Edition II
VIN-kood	WBAJG310803H20726
Esimene registreerimine Eestis	**.*.*
Riiklik registreerimismärk	NOD513
Läbisõit	217 535
Kütus	Bensiin
Kohustuslik tehnoülevaatus kehtib kuni	02.10.27



Auto ajalugu

Esimese registreerimise kuupäev	01.2019
Päritoluriik	Holland
Viimane omanik	Longo Netherlands BV
Omanike ajalugu	Kättesaadav
Läbisõidu ajalugu	Kättesaadav/loogiline
Üksikasjaliku tehnoülevaatus ajalugu	Kättesaadav
Koormatised	Ei ole registreeritud
Eestisse toomise kuupäev	**.*.*

Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga Ida- ja Lääne-Euroopas. Ettevõtte lähtub kõrgetest standarditest, pakkudes täiesti läbipaistvat ja usaldusväärset kasutatud autode ostu-, müügi- ja rahastamisvõimalust. Ettevõtte hindab kõrgelt läbipaistvust, ausust ja professionaalset lähenemist igapäevastes protsessides. Meie visioon on saada kasutatud autode müügi alal kõige tunnustatumaks ja usaldusväärsemaks automüügifirmaks.

Osta lugupidavalt, sõida rõõmsalt!