

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO V70 Inscription



Auto andmed

Värv: Must	CO ₂ NEDC heitkogus: 112 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2290 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 294 158 km	Võimsus: 110 kw
VIN-kood: YV1BW7980G1372623	Kütusekulu: 4.30 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 205/60 - 16"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N375598
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO V70 Inscription



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 294 158 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Justinas K., Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnõulevatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte


Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 15 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 6 tuvastatud puudust	✔ 6 tuvastatud puudust	✔ 3 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess




OBD II diagnostika




Salong

- ✔ **1. Toiming:** Katuse elemendid - Elektrooniline avamine ja seisukord



- ✔ **2. Salong:** Katted ja liistud - Seisukord



- ✔ **3. Salong:** Pagasiruumi kate - Toimimine ja seisukord



- ✔ **4. Salong:** Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord



✓ **5. Esiosa:** Rool - Seisukord



✓ **6. Istmed:** Kõik Istmed - Seisukord



Välimus / Kere

✓ **1. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus






✓ **2. Tagaosa:** Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism



✓ **3. Tagaosa:** Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism



✓ **4. Külg:** Keredetailide Geomeetria



✓ **5. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd



✓ **6. Tuled:** Lambipirnid



Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ **2. MUU:** Õhufilter



✓ 3. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend



Muu

✓ 1. Piduristendi Tulemused



✓ 2. Diagnostika Foto



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2016 VOLVO V70 Inscription



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Esitulede Reguleerimine
- ✓ 2. Kereplaadi Geomeetria Parandamine

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- ✓ 2. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 3. Vaheta Pirn Esitulede Jaoks
- ✓ 4. Õhufilter

Värvimistööd

- ✓ 1. Esipõrkekaitse Värvimine
- ✓ 2. Muu: Leke Pagasiruumis

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 3. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 4. Õhufilter (AP165/6)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
- 6. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 7. Xenon Bulb D1S 4300K (MMTF200D1S)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2016 VOLVO V70 Inscription

Lisafotod













SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 6	Servicebeurt nr. 7	Servicebeurt nr. 8
Kilometer-stand: <u>156.479</u>	Kilometer-stand: <u>197825</u>	Kilometer-stand: <u>237696</u>
Datum: <u>15-05-2022</u>	Datum: <u>16-06-2023</u>	Datum: <u>09-07-24</u>
Werkorder nr.:	Werkorder nr.:	Werkorder nr. <u>grote beurt</u>
Soort servicebeurt: <u>Grote met distributie</u>	Soort servicebeurt:	Soort servicebeurt:
Reguliere service  Profile Merks Heemstede Nijverheidsweg 24 2102LL HEEMSTEDE 023-5282454 heemstede@profile.nl www.profile.nl	Reguliere service  Profile Merks Heemstede Nijverheidsweg 24 2102LL HEEMSTEDE 023-5282454 heemstede@profile.nl www.profile.nl	Automobilebedrijf van Schagen Achterweg 38 2103 SX Heemstede Tel.nr. 023-5475578 Fax.nr. 023-5472005 www.autovanschagen.nl
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:  Profile Merks Heemstede Nijverheidsweg 24 2102LL HEEMSTEDE 023-5282454 heemstede@profile.nl www.profile.nl	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL
Opmerking: STEMPEL	Opmerking: STEMPEL	Opmerking: STEMPEL

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 3	Servicebeurt nr. 4	Servicebeurt nr. 5
Kilometer-stand: <u>94090</u>	Kilometer-stand: <u>123699</u>	Kilometer-stand: <u>133446</u>
Datum: <u>22-1-2019</u>	Datum: <u>31-01-2020</u>	Datum: <u>4-12-2024</u>
Werkorder nr.: <u>2238 921</u>	Werkorder nr.: <u>2245175</u>	Werkorder nr.:
Soort servicebeurt:	Soort servicebeurt:	Soort servicebeurt: <u>V3</u>
Reguliere service Auto Biormans Heerlen B.V. Terhoevenderweg 99 6412 ZJ Heerlen 045 3030 500	Reguliere service Auto Biormans Heerlen B.V. Terhoevenderweg 99 6412 ZJ Heerlen 045 3030 500	Reguliere service  Vakgarage Vitor Eemlandseweg 12 1277 KE Hilversum Tel. 035 - 5151210 www.vakgarage.nl
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: <u>Daniel</u>	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL
Opmerking: STEMPEL	Opmerking: STEMPEL	Opmerking: STEMPEL

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebewijs

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgeleverd en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Kilometerstand: 34301

Datum: 07-03-2017

Werkorder nr.: 182943

Soort servicebeurt:

Regulier: **automotions**

Pearyweg 17
4462 GT Giesbeek
T. 0114-275000
www.automotions.nl/volvo

Volvo Service 2.0

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STEMPEL

Opmerking:

STEMPEL

Servicebeurt nr. 2

Kilometerstand: 58916

Datum: 19-04-2018

Werkorder nr.: 2233376

Soort servicebeurt:

Auto Elsmans Hoorden B.V.

Terhoevenderweg 99
6412 ZJ Heerlen
045 3030 500

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STEMPEL

Opmerking:

Volvo Service 2.0





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikeseõhikud	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	