

# Diagnostikaaruanne

## 2015 VOLVO V60 Momentum



### Auto andmed

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Värv: Must                              | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 48 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel / Hübriid / Plug-in |                                         |
| Keretüüp: Universaal                    | Täismass (GVW): 2505 kg                 |
| Uste arv: 5                             | Mootori suurus: 2.40 l                  |
| Istekohtade arv: 5                      | Silindrid: 5                            |
| Läbisõit: 259 593 km                    | Võimsus: 212 kw                         |
| VIN-kood: YV1GWDCH0G1313485             | Kütusekulu: 1.80 l/100km                |
| Käigukast: Automaatne                   | Rehvimõõt: 235/40 - 19"                 |
| Veoskeem: Nelikvedu                     | Longo laoseisu ID: N156360              |
| Longo Certified                         |                                         |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2015 VOLVO V60 Momentum



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 259 593 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumisi, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 14 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✓ 1 tuvastatud puudust | ✓ 9 tuvastatud puudust | ✓ 4 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess



### OBD II diagnostika



## Salong

---

### ✓ 1. Esiosa: Rool - Seisukord



## Välimus / Kere

---

### ✓ 1. Tuled: Esituled (Päevatuled, Kaugtuled, Udu, Suunatuled) - Põhiline Toimimine, Kahjustused ja Värv



### ✓ 2. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



### ✓ 3. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused





✓ **4. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✓ **5. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✓ **6. Külg:** Veljed - Seisukord



✔ **7. Tagaosa:** Tagumine stange - Seisukord ja joondus



✔ **8. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✓ **9. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus




---

## Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:**

✓ **2. MUU:**



✓ **3. MUU:** Tagumised Pidurikettad koos Klotsidega



---

✓ **4. MUU:**









#### ✓ 4. Kliimaseadme Mõõtmine



# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2015 VOLVO V60 Momentum



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Kere ja salong

- ✓ 1. Vaheta Esituled

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Mootoriõli ja Filter
- ✓ 2. Tagumised Pidurikettad koos Klotsidega

#### Värvimistööd

- ✓ 1. Esipõrkekaitse Värvimine
- ✓ 2. Esitiiva Värvimine

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasustus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Õlifilter (OE662/3)
2. Total Ineo First 0W30 208L (0w30 TOTAL 208L)
3. Piduriketas (0986479398)
4. Piduriklotside Komplekt (0986494213)
5. Õlikarteri Tihend (EL247804)
6. Headlight Left V60 31420115 (DMR50162)

#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

## 2015 VOLVO V60 Momentum

Lisafotod























| SERVICE EN ONDERHOUD                                             |  | Servicebeurt nr. 10                                                                                      |             | Servicebeurt nr. 11                            |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--|
| Servicebeurt nr. 9                                               |  | Kilometerstand                                                                                           | 244048      | Kilometerstand                                 |  |
| Datum                                                            |  | 22/03/2024                                                                                               | 3 juni 2025 | Datum                                          |  |
| Werkorder nr.                                                    |  |                                                                                                          |             | Werkorder nr.                                  |  |
| Soort servicebeurt                                               |  | Soort servicebeurt                                                                                       |             | Soort servicebeurt                             |  |
| Reguliere service                                                |  | Reguliere service                                                                                        |             | Reguliere service                              |  |
| Kwik-Fit 344<br>Alcamweg 13B<br>9743 AJ GRONINGEN<br>050-3112807 |  | kleine beurt<br>voor schijven en blokken<br>vervangen.                                                   |             | STEMPEL                                        |  |
| Extra vervanging / vervangingsbeurt olie/filt.                   |  | Extra vervanging / vervangingsbeurt olie/filt.                                                           |             | Extra vervanging / vervangingsbeurt olie/filt. |  |
| APK + KB                                                         |  | olie filter vervangen.                                                                                   |             | STEMPEL                                        |  |
| Opmerking                                                        |  | Opmerking                                                                                                |             | Opmerking                                      |  |
| STEMPEL                                                          |  | STEMPEL                                                                                                  |             | STEMPEL                                        |  |
|                                                                  |  | <b>GARAGE BOSSCHA</b><br>Opgericht 1955<br>Voor onderhoud en reparatie<br>Loozswaag www.garagebosscha.nl |             |                                                |  |

SERVICE EN ONDERHOUD

| Servicebeurt nr. 6                                                                                                   | Servicebeurt nr. 7                                                                                                   | Servicebeurt nr. 8                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilometer-stand: 155459                                                                                              | Kilometer-stand: 185981                                                                                              | Kilometer-stand: 205438                                                                                              |
| Datum: 10-2-22                                                                                                       | Datum: 15/2/23                                                                                                       | Datum: 11/3/23                                                                                                       |
| Werkorder nr.: 3413P                                                                                                 | Werkorder nr.: 38585                                                                                                 | Werkorder nr.: 41078                                                                                                 |
| Soort servicebeurt:                                                                                                  | Soort servicebeurt:                                                                                                  | Soort servicebeurt:                                                                                                  |
| <b>VAKGARAGE VELDMA JANSEN</b><br>Wadwerd 2<br>9746 DC Groningen<br>Tel. 050-5719900<br>www.vakgarageveldmajansen.nl | <b>VAKGARAGE VELDMA JANSEN</b><br>Wadwerd 2<br>9746 DC Groningen<br>Tel. 050-5719900<br>www.vakgarageveldmajansen.nl | <b>VAKGARAGE VELDMA JANSEN</b><br>Wadwerd 2<br>9746 DC Groningen<br>Tel. 050-5719900<br>www.vakgarageveldmajansen.nl |
| Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: Gr. beest. v. branden v.v.                                           | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: Gr. Beest RemVL. A.C.                                                | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: Dist. Bulke + w. pomp Verlonger                                      |
| Opmerking: STEMPEL                                                                                                   | Opmerking: STEMPEL                                                                                                   | Opmerking: STEMPEL                                                                                                   |

» 9

SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebewijs**

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgeestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Verget niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

| Servicebeurt nr. 1                                                                                                              | Servicebeurt nr. 2                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilometer-stand: 27391                                                                                                          | Kilometer-stand: 27391                                                                                |
| Datum: 17-2-17                                                                                                                  | Datum: 11-1-2018                                                                                      |
| Werkorder nr.: 232667                                                                                                           | Werkorder nr.: 4842827                                                                                |
| Soort servicebeurt:                                                                                                             | Soort servicebeurt:                                                                                   |
| Reguliere service:<br><b>Svala Auto Lijnden</b><br>Postbus 204<br>2100 AE Heemstede<br>023-5648222<br>info.lijnden@svalaauto.nl | Reguliere service:<br><b>VERKERK VOLVO</b><br>Meijewetering 41<br>3543 AA Utrecht<br>Tel. 030-2411440 |
| Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL                                                                         | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL                                               |
| Opmerking: STEMPEL                                                                                                              | Opmerking: <b>VOLVO SERVICE 2.0</b> STEMPEL                                                           |

» 7



SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebeurt nr. 3**

Kilometerstand **88741**

Datum **24-1-19**

Werkorder nr. **243940**

Soort servicebeurt

Reguliere service

**Svala Auto Lijnden**  
Postbus 204  
2100 AE Heemstede  
023-5648222  
info.lijnden@svalaauto.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter:  
**M.riem ver**

Opmerking

**Servicebeurt nr. 4**

Kilometerstand **120750**

Datum **7-4-2020**

Werkorder nr.

Soort servicebeurt

Reguliere service

**Vaartland.nl Heerenveen**  
Chroomweg 4  
8445 PN Heerenveen  
0513-636516

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter:  
**Rem blokken V+A W**

Opmerking

**Servicebeurt nr. 5**

Kilometerstand **191262**

Datum **9-3-2021**

Werkorder nr.

Soort servicebeurt

**VAKGARAGE VELDMA JAMES**  
Friesestraatweg 231  
9743 AE Groningen  
Tel. 050-5719900  
www.vakgarageveldma.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtter:  
**Kemul**

Opmerking

8





# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukSED              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimatid          | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatuled        | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirvid                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuht           | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediakraan  |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                          |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)        | Kontrollitud kütusepaak                          | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork            |                                                  |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                               |                         |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käiguvahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit     |                         |