

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO V60 Nordic+



Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 112 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2200 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 192 024 km	Võimsus: 140 kw
VIN-kood: YV1FWA88DH1347915	Kütusekulu: 4.30 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 205/60 - 16"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N239472
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO V60 Nordic+



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 192 024 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikkul kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 7 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✓ 1 tuvastatud puudust	✓ 2 tuvastatud puudust	✓ 4 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



OBD II diagnostika



Salong

- ✓ **1. Salong:** Katted ja liistud - Seisukord



Välimus / Kere

- ✓ **1. Tagaosa:** Kärunkonks (Kinnitus, eemaldamismehhanism, välise valgustuse pistik, pistiku paksus)



- ✓ **2. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



Mehaaniline osa

- ✓ **1. MUU:**

✓ **2. MUU:** Vedrustuse Alumine Võll



✓ **3. MUU:**



✓ 4. MUU: Esimised Piduriketad Klotsidega



Muu

✓ 1. Piduristendi Tulemused



✓ 2. Diagnostika Foto



✓ **3. Kliimaseadme Mõõtmine**



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2016 VOLVO V60 Nordic+



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Pistikupesa
- ✓ 2. Mootoriõli ja Filter

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 3. Pistikupesa (8JB005 949-011)
- 4. Õlikarteri Tihend (EL247804)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2016 VOLVO V60 Nordic+

Lisafotod















SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 9

Utförd km: 182 556

Datum: 17-10-25

Arbetsorder nr: 2509115

Typ av service: 661111

Baservice

Underhåll

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 10

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhållservice

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 11

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhållservice

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 12

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhållservice

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

10

Muddes KOK Underhåll
Omsorgscenter 104
8072 PO Kundbet.
0821-480050
www.muddes.se

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6	Service Nr. 7	Service Nr. 8
Utförd km 121 600	Utförd km 141 249	Utförd km 164 996
Datum 5-10-2022	Datum 20-9-9	Datum 26-01-2024
Arbetsorder nr. 220 50 37	Arbetsorder nr. 2306304	Arbetsorder nr. 2402515
Typ av service Liten	Typ av service Liten	Typ av service Groot
Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl
Underhållsservice 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Underhållsservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl
Anpassad basservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Anpassad basservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Anpassad basservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl
Intervallågg/Övrigt Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Intervallågg/Övrigt Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Intervallågg/Övrigt Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl

SERVICE OCH UNDERHÅLL


Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km 78462	Utförd km 95.764	Utförd km 106890
Datum 02-10-2019	Datum 15-10-2020	Datum 6-10-2021
Arbetsorder nr.	Arbetsorder nr. 2006156	Arbetsorder nr.
Typ av service	Typ av service	Typ av service
Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Underhållsservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Anpassad basservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Anpassad basservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Anpassad basservice Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Intervallågg/Övrigt Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Intervallågg/Övrigt Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Intervallågg/Övrigt Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl

Service-dokumentation

Vår service ska bokföras av verkstaden med stämpel och signatur.
Verkstaden informerar om innehåll i din Volvo Original Service.
Kom ihåg att utföra underhållsservice enligt serviceintervallen.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 1	Service Nr. 2
Utförd	Utförd
km 25150	km 53 030
Datum 12-12-2017	Datum 05-12-2018
Arbetsorder nr.	Arbetsorder nr.
Typ av service	Typ av service
Baservice	Baservice
Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Underhållsservice	Underhållsservice
Adaptad baservice	Adaptad baservice
Intervaltilägg/Övrigt	Intervaltilägg/Övrigt





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimattid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	