

Diagnostikaaruanne

2015 OPEL INSIGNIA Cosmo



Auto andmed

Värv: Must	CO ₂ NEDC heitkogus: 104 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2300 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 238 853 km	Võimsus: 103 kw
VIN-kood: W0LGT8ES8E1195067	Kütusekulu: 3.90 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 245/45 - 18"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: L244573

Longo Certified

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 OPEL INSIGNIA Cosmo



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 238 853 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 25 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 1 tuvastatud puudust	✔ 10 tuvastatud puudust	✔ 14 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess




Salong

- ✔ **1. Esiosa:** Katted ja liistud - Seisukord



Välimus / Kere




✓ 1. Külg: Välispeeglid - Peeglite Terviklikkus ja Kinnitamine Auto Külge




✓ 2. Külg: Välispeeglid - Peeglite Terviklikkus ja Kinnitamine Auto Külge




✓ 3. Külg: Veljed - Seisukord




✓ **4. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




✓ **5. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joendus



✓ **6. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd




✔ **7. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd



✔ **8. Muu:** Ukse ja Pagasiruumi Lukustusmehhanismid Koos Kütuseklapiga



✔ **9. Tuled:** Lambipirnid



✔ **10. Tuled:** Esituled (Päevatuled, Kaugtuled, Udu, Suunatud) - Põhiline Toimimine, Kahjustused ja Värv



Mehaaniline osa


✓ **1. MUU:** Laadida Akut



✓ **2. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ **3. MUU:** DPF Filtri Regeneerimine/Puhastamine

✓ **4. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad



✓ **5. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



✓ **6. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumise Õla Puksid Mõlemad



✓ **7. VEDRUSTUS:** Amortisaatori Tolmukate Mõlemalt Poolt



✓ **8. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Ülemine Õlg Mõlemad



✓ **9. VEDRUSTUS:** Amortisaatori posti komplekt (mõlemad)



✓ **10. KLIIMASEADE JA KÜTE:** Süsteemi Tühjendamine/Täitmine



✓ **11. MOOTOR:** Õlirõhu Andur



✓ **12. MOOTOR:** Õlipanni Tihend



✓ **13. ÜLDINE ELEKTER:** Generaator



✓ 14. LÖPPHAMASTIK, VÖLL JA TELJED: Veovõlli Liiges - Sisemine Parem




Muu

✓ 1. Piduristendi Tulemused



✓ 2. Diagnostika Foto



✓ **3. Kliimaseadme Mõõtmine**



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 OPEL INSIGNIA Cosmo



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Esitulede Remont (Välissteenistus)
- ✓ 2. Esitulede Reguleerimine
- ✓ 3. Süsteemi Tühjendamine/Täitmine
- ✓ 4. Vaheta Ukse Lukku

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Vedrustuse Alumise Võlla Puksid (Mõlemad)
- ✓ 2. Vedrustuse Ülemine Võll (Mõlemad)
- ✓ 3. DPF Filtri Regeneerimine/Puhastamine
- ✓ 4. Tagumine Piduriketas (Mõlemad)
- ✓ 5. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 6. Laadida Akut
- ✓ 7. Vedrustuse komplekt (mõlemad)
- ✓ 8. Õlirõhu Andur
- ✓ 9. Õlipanni Tihend
- ✓ 10. Ajamvõlli Liigend - Sisemine Parem
- ✓ 11. Generaator

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE682/1)
- 2. Mootoriõli 4.5L
- 3. Refrigerant R134A (R134A)
- 4. Diferentsiaali Tihend (CO01033292B)
- 5. Amortisaatori Laager (FE40632)
- 6. Piduriklotside Komplekt (RT1PD20840)
- 7. Võllitihend (EL199191)
- 8. Piduriketas (RT20981-GL)
- 9. Kandevarre Puksiir (LMI36458)
- 10. Õli Äravoolu Kork (359.300)
- 11. Vedrustuse Ülemine Hoob (FE180288)
- 12. Vedrustuse Ülemine Hoob (FE180287)
- 13. Tagaukse Lukk Insignia A 13578024 (PCA809)
- 14. Mootoriõli Rõhu Andur (ECC-PL-003-NTY)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 OPEL INSIGNIA Cosmo



Lisafotod

















Onderhoud : Klein <input type="checkbox"/> Groot <input type="checkbox"/>		Onderhoud : Klein <input type="checkbox"/> Groot <input type="checkbox"/>		Onderhoud : Klein <input type="checkbox"/> Groot <input type="checkbox"/>	
Datum		Datum		Datum	
24/04/14		24/04/14		24/04/14	
76534		144		198482	
Motorolie		Motorolie		Motorolie	
Kwaliteit : dexos 1 <input type="checkbox"/> dexos 2 <input type="checkbox"/>		Kwaliteit : dexos 1 <input type="checkbox"/> dexos 2 <input type="checkbox"/>		Kwaliteit : dexos 1 <input type="checkbox"/> dexos 2 <input type="checkbox"/>	
GM-LL-A-025 <input type="checkbox"/> GM-LL-B-025 <input type="checkbox"/>		GM-LL-A-025 <input type="checkbox"/> GM-LL-B-025 <input type="checkbox"/>		GM-LL-A-025 <input type="checkbox"/> GM-LL-B-025 <input type="checkbox"/>	
ACEA A3 <input type="checkbox"/> B4 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/>		ACEA A3 <input type="checkbox"/> B4 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/>		ACEA A3 <input type="checkbox"/> B4 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/>	
Motorolieviscositeit		Motorolieviscositeit		Motorolieviscositeit	
5 W-30		5 W-30		5 W-30	
Antivries, koelvloeistof		Antivries, koelvloeistof		Antivries, koelvloeistof	
Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
Batterij (afstandsbediening)		Batterij (afstandsbediening)		Batterij (afstandsbediening)	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Luchtfilter		Luchtfilter		Luchtfilter	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Luchtfilterelement		Luchtfilterelement		Luchtfilterelement	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Poly-V-riem		Poly-V-riem		Poly-V-riem	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tandriem		Tandriem		Tandriem	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Brandstoffilter		Brandstoffilter		Brandstoffilter	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Transmissieolie		Transmissieolie		Transmissieolie	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Remvloeistof		Remvloeistof		Remvloeistof	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bandreparatieset		Bandreparatieset		Bandreparatieset	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Remvoering vooraan / achteraan		Remvoering vooraan / achteraan		Remvoering vooraan / achteraan	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bougies		Bougies		Bougies	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Koelmiddel		Koelmiddel		Koelmiddel	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Stempel en handtekening van de Opel erkend hersteller
 4/5/14 76534
 08 5595

Stempel en handtekening van de Opel erkend hersteller
 4/5/14 198482

Stempel en handtekening van de Opel erkend hersteller
 4/5/14 198482



Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrole või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseeluk või panoraamkatvus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaaha hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud keskluuk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud küttesüsteemi lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	