

Diagnostikaaruanne

2015 HONDA CR-V Comfort



Auto andmed

Värv: Valge	CO ₂ NEDC heitkogus: 174 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2250 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.20 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 204 379 km	Võimsus: 110 kw
VIN-kood: SHSRE6870EU016169	Kütusekulu: 6.60 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 235/65 - 17"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: G979807
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 HONDA CR-V Comfort



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 204 379 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Arnas S., Eimantas A., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 16 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 1 tuvastatud puudust	✔ 7 tuvastatud puudust	✔ 8 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



Salong

✔ **1. Salong:** Täiendavad Puhastustööd



Välimus / Kere

- ✔ **1. Tuled:** Esituled (Päevatuled, Kaugtuled, Udu, Suunatud) - Põhiline Toimimine, Kahjustused ja Värv




- ✔ **2. Tagaosa:** Tagaklaasi terviklikkus



- ✔ **3. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



- ✔ **4. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



✓ **5. Külg:** Veljed - Seisukord



✓ **6. Muu:** Katus - Nähtavad kahjustused (nt rahekahjustused)



✓ **7. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd



Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:** Laadida Akut

✓ **2. MUU:** Mootooriõli ja Filtri Vahetus

✓ **3. MOOTOR:** Hõõgpihustid



✓ **4. MOOTOR:** Lisaseadmete Ajamvöö Pinguti



✓ **5. MOOTOR:** Lisaseadmete Ajamvöö Jõuderatas/Juhtimisrullik




✓ **6. PIDURID:** Esimesed Pidurikettad Mõlemad



✓ **7. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



✓ 8. KERE - KESKOSA: Korrosioon



[illegible]

✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 HONDA CR-V Comfort



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Lisaseadmete rihma pinguti
- ✓ 2. Eelsoojendusküünlad
- ✓ 3. Laadida Akut
- ✓ 4. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 5. Muu: Korrosioon

Värvimistööd

- ✓ 1. Värv Katus

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE683/1)
- 2. Total Ineo First 0W30 208L 5.5L
- 3. Õlikarteri Tihend (EL243600)
- 4. Eelsoojendusküünal (F01G00402X)
- 5. Pinguti Hoob, V-rihvli Rihm (J1144056)
- 6. V-rihvli Rihm (7PK1635)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 HONDA CR-V Comfort

Lisafotod











TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse teostatud	Jah	Ei
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri _____

Esinduse tempel

KERTSIOOTE KONTROLL-TEMPTEL

HONDA

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse teostatud	Jah	Ei
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri _____

Esinduse tempel

KERTSIOOTE KONTROLL-TEMPTEL

21

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse teostatud	Jah	Ei
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri _____

Esinduse tempel

KERTSIOOTE KONTROLL-TEMPTEL

TEO

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse teostatud	Jah	Ei
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri _____

Esinduse tempel

KERTSIOOTE KONTROLL-TEMPTEL

20

dev 12.09.24

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuivatud kood: Km 198 800 Kuupäev 12.08.15

HONDA

Kuivatud kood: Km 249648 Kuupäev 19.09.25

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Hooldus
		20	21
A	Motori ja õli vahetus		
	Esi- ja tagapiduri puhastus		
	Aku hooldus		
B	Esi- ja tagapiduri puhastus		
	Roolikate, roolilati ja katsekummi kontroll		
	Vedruuse elementide kontroll		
	Kardani katsekummi kontroll		
	Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik		
	Vedelike taseme ja seaduse kontroll		
	Väljaleskeste kontroll		
	Kõuetorustiku ja selle ühenduste kontroll		
	Ajutee rehviparanduskomplekt (TRK) tähtsalooni segumistahvela kontroll		
	Prooviõli (müra, stabiilsus, näidkud)		
	Tulede joondumise kontroll		
	Sõiduki korrigeerimise kontroll		
	Sõidupiduri seadistuse kontroll Rehvide seaduse kontroll		
2	Salongiõli vahetus		
	Veorihma kontroll		
3	Käiguaktsivedeliku vahetus		
4	Kütuseõli vahetus		
	Tühikäigu kontroll		
	Sõutõukõnalde vahetus		
5	Motori jahutusvedeliku vahetus		
6	Vahetada tagasiläti õli (Ainut CR-V)		
7	Pidurivedeliku vahetus		
8	Õli vahetus		
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)		

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

25

14.10.20

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuivatud kood: KM 15136 Kuupäev 8.9.21

HONDA

Kuivatud kood: KM 15136 Kuupäev 16.09.22

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Hooldus
		20	21
A	Motori ja õli vahetus		
	Esi- ja tagapiduri puhastus		
	Aku hooldus		
B	Esi- ja tagapiduri puhastus		
	Roolikate, roolilati ja katsekummi kontroll		
	Vedruuse elementide kontroll		
	Kardani katsekummi kontroll		
	Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik		
	Vedelike taseme ja seaduse kontroll		
	Väljaleskeste kontroll		
	Kõuetorustiku ja selle ühenduste kontroll		
	Ajutee rehviparanduskomplekt (TRK) tähtsalooni segumistahvela kontroll		
	Prooviõli (müra, stabiilsus, näidkud)		
	Tulede joondumise kontroll		
	Sõiduki korrigeerimise kontroll		
	Sõidupiduri seadistuse kontroll Rehvide seaduse kontroll		
2	Salongiõli vahetus		
	Veorihma kontroll		
3	Käiguaktsivedeliku vahetus		
4	Kütuseõli vahetus		
	Tühikäigu kontroll		
	Sõutõukõnalde vahetus		
5	Motori jahutusvedeliku vahetus		
6	Vahetada tagasiläti õli (Ainut CR-V)		
7	Pidurivedeliku vahetus		
8	Õli vahetus		
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)		

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

23

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarühm kood: AB23468 Km: 112472 Kuupäev: 11.12.2014

Sümbool	Hooldatavatel detailidel	Hooldus	Hooldus	Hooldus
		2014	2015	2016
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapidiurite puhastus Aku hooldus	✓		
B	Aku hooldus Esi- ja tagapidiurite puhastus Roolitule, roolit ja katsekummide kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummide kontroll Pidurivoolikut ja -torusiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korrosiooni kontroll Seadepiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll	✓		
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll	✓		
3	Käigukastivedeliku vahetus			
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll			
5	Sõutekummade vahetus			
6	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓		
7	Vahetada tagasilüliti (Ainult CR-V)			
8	Pidurivedeliku vahetus			
9	Õhufiltri vahetus Klaaside seadistuse kontroll (bensini mootor)			

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

22

Esinduse tempel: **HOONDEKESKUS OÜ**

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

23

Esinduse tempel: **HOONDEKESKUS OÜ**

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarühm kood: AB 23 Km: 196436 Kuupäev: 10.05.13

Sümbool	Hooldatavatel detailidel	Hooldus	Hooldus	Hooldus
		2013	2014	2015
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapidiurite puhastus Aku hooldus	✓		
B	Aku hooldus Esi- ja tagapidiurite puhastus Roolitule, roolit ja katsekummide kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummide kontroll Pidurivoolikut ja -torusiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korrosiooni kontroll Seadepiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll	✓		
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll			
3	Käigukastivedeliku vahetus			
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll			
5	Sõutekummade vahetus			
6	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓		
7	Vahetada tagasilüliti (Ainult CR-V)			
8	Pidurivedeliku vahetus			
9	Õhufiltri vahetus Klaaside seadistuse kontroll (bensini mootor)			

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

24

Esinduse tempel: **HOONDEKESKUS OÜ**

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja juhi allkiri: [Signature]

25

Esinduse tempel: **HOONDEKESKUS OÜ**



Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikeseisirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	