

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO XC90 Inscription



Auto andmed

Värv: Must	CO ₂ NEDC heitkogus: 149 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 2750 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 7	Silindrid: 4
Läbisõit: 259 766 km	Võimsus: 173 kw
VIN-kood: YV1LF68BCH1136043	Kütusekulu: 5.70 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 235/60 - 18"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoseisu ID: N148907
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2016 VOLVO XC90 Inscription



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 259 766 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 11 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 2 tuvastatud puudust	✔ 3 tuvastatud puudust	✔ 6 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



OBD II diagnostika



Salong

✓ 1. Esiosa: Rool - Seisukord




✓ 2. Uksed: Uste Kummitihendid




Välimus / Kere

✓ 1. Tagaosa: Kärkonks (Kinnitus, eemaldamise mehhanism, välise valgustuse pistik, pistiku paksus)



✓ 2. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




✓ **3. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:**


✓ **2. MUU:**



✓ **3. MUU:** Esimesed Pidurikettad Koos Klotsidega



✓ **4. MUU:** Tagumised Pidurikettad koos Klotsidega



✓ **5. MUU:**



✓ **6. MUU:**





✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2016 VOLVO XC90 Inscription



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Laadida Akut
- ✓ 2. Mootori Klapikate
- ✓ 3. Sisselaske Kollektor
- ✓ 4. Mootoriõli ja Filter

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 3. Mootori Sisselaskekollektori Tihend (71-12274-00)
- 4. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 6. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 7. Sisselaskekollektori Tihend (71-12275-00)


Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2016 VOLVO XC90 Inscription

Lisafotod



























SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 9		Servicebeurt nr. 10		Servicebeurt nr. 11		Servicebeurt nr. 12	
Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km	Uitgevoerd	Km
Datum		Datum		Datum		Datum		Datum	
Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.		Werkorder nr.	
Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt		Soort servicebeurt	
Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service		Reguliere service	
Extra service		Extra service		Extra service		Extra service		Extra service	
Opmerking		Opmerking		Opmerking		Opmerking		Opmerking	

Servicebeurt nr. 9

Uitgevoerd: 233836
Km: 08-01-2025

Werkorder nr.:

Soort servicebeurt:

Reguliere service: - Kleinhouderschap.
- APC

Extra service: HR car improvement
Vliegdegring 22
1409 AZ Bussum
K-82401
H.C. de Boer
139534

Opmerking: spelings fuxeloud
18-03-2025

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 6

Uitgevoerd
Km 141.000

Datum 10-1-22

Werkorder nr. 401653

Soort servicebeurt *Aflevering + distributie*

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:

Opmerking

Servicebeurt nr. 7

Uitgevoerd
Km 169.083

Datum 04-01-2022

Werkorder nr. 410308

Soort servicebeurt 30.000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0 *Bovenste draagboom LV vervangen.*

Opmerking

Servicebeurt nr. 8

Uitgevoerd
Km 203.590

Datum 01-02-2024

Werkorder nr.

Soort servicebeurt *groot*

Reguliere service
HR car improvement
Vliegdenweg 22
1406 MZ Bussum
KJ-82-KO1
H.C. de Boer
138534

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:
remblokken voor

Opmerking

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 3

Uitgevoerd
Km 95.947

Datum 13-04-2014

Werkorder nr. 376626

Soort servicebeurt 90000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

Servicebeurt nr. 4

Uitgevoerd
Km 120.156

Datum 2-10-2020

Werkorder nr. 382553

Soort servicebeurt 120.000

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

Servicebeurt nr. 5

Uitgevoerd
Km 134.626

Datum 13-10-21

Werkorder nr. 390629

Soort servicebeurt *groot*

Reguliere service
Serra B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamsweg 7-11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra verensings-/vervangingsbeurt oia/fiter:
VOLVO SERVICE 2.0

Opmerking

SERVICE-ONDERHOUD

Servicebewijs

Zorg dat de formulieren ná iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteller.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Uitgevoerd Km 32657

Datum 26-9-2017

Werkorder nr. 353815

Soort servicebeurt 30000

Reguliere service

Serva B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamseweg 2 - 11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt olie/filt:

STAMP

Opmerking

STAMP

Servicebeurt nr. 2

Uitgevoerd Km 64122

Datum 17-9-2018

Werkorder nr. 365658

Soort servicebeurt 60000

Reguliere service

Serva B.V.
Officieel VOLVO dealer
Amsterdamseweg 2 - 11
3812 RN AMERSFOORT
033 - 4603000

Extra vervanging-/vervangingsbeurt olie/filt:

STAMP

Opmerking

STAMP





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikeseesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	