

Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 141 g/km
Kütuse tüüp: Bensiin	CO ₂ WLTP heitkogus: 172 g/km
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 1730 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.40 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 106 748 km	Võimsus: 103 kw
VIN-kood: TSMLEYA1S00878778	Kütusekulu: 6.10 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 215/55 - 17"
Veoskeem: Nelikvedu	Longo laoiseisu ID: H880419
 Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2021 SUZUKI VITARA None



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 106 748 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 6 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✓ Puudusi ei leitud	✓ 1 tuvastatud puudust	✓ 5 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



Välimus / Kere

- ✓ 1. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



Mehaaniline osa

✓ 1. MUU:



✓ 2. MUU: Esimesed Pidurikettad ja Klotsid



✓ 3. MUU: Tagumised Pidurikettad Koos Klotside




✓ **4. MUU:** Tagumine Raamtalad



✓ **5. MUU:** Vedrustuse Alumine Völl



✓ 1. Diagnostika Foto




✓ 2. Piduristendi Tulemused



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2021 SUZUKI VITARA None



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2021 SUZUKI VITARA None



Lisafotod














REGULĀRĀ TEHNISKĀ ARĶOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
5. arķope 5-ое обслуживание Veiktā arķopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: 9.07.2025 km / км: 10.07.2025 Papildu darbi / Дополнительные работы:	7. arķope 7-ое обслуживание Veiktā arķopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: 05.02.2026 km / км: 104640 Papildu darbi / Дополнительные работы:	8. arķope 8-ое обслуживание Veiktā arķopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: km / км: Papildu darbi / Дополнительные работы:	9. arķope 9-ое обслуживание Veiktā arķopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: km / км: Papildu darbi / Дополнительные работы:
Nākamā arķope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: 11.07.2025 km / км: 10.07.2026 Arķopes veicējs / Исполнитель обслуживания: ANDREMO MOTORS OFICĀLAIS SUZUKI DĒLERS LATVIJĀ www.andremotors.lv K. Ulmaņa gatve 60, Rīga, LV-1046 Tāl. 67 40 87 00	Nākamā arķope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: 05.02.2026 km / км: Arķopes veicējs / Исполнитель обслуживания: H&D Lat LEJUPES TELA 14. ADAMI	Nākamā arķope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: km / км: Arķopes veicējs / Исполнитель обслуживания:	Nākamā arķope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: km / км: Arķopes veicējs / Исполнитель обслуживания:

REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
3. apkope 3-oe обслуживание	4. apkope 4-oe обслуживание	5. apkope 5-oe обслуживание	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	
Datums / Дата: 05.09.2022	Datums / Дата: 09.03.2023	Datums / Дата: 08.05.2024	
km / км: 39343	km / км: 52380	km / км: 73512	
Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	
Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	
Datums / Дата: 05.09.2023	Datums / Дата: 09.03.2024	Datums / Дата: 08.05.2025	
km / км: 60000	km / км: 72380	km / км: 93512	
Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	

REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Pirmā apkope 1000 - 2000 km Первое обслуживание 1000 - 2000 км	1. apkope 1-oe обслуживание	2. apkope 2-oe обслуживание	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:			
Datums / Дата:	Datums / Дата: 03.09.2021	Datums / Дата: 09.03.2022	
km / км:	km / км: 12438	km / км: 26025	
Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	
Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	
Datums / Дата: 29.03.2022.	Datums / Дата: 03.09.2022	Datums / Дата: 09.03.2023	
km / км: 15000	km / км: 52438	km / км: 46025	
Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	



Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukSED	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimattid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	