

Diagnostikaaruanne

2018 NISSAN QASHQAI Tekna



Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 129 g/km
Kütuse tüüp: Bensiin	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 1860 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.20 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 130 563 km	Võimsus: 85 kw
VIN-kood: SJNFEAJ11U2202578	Kütusekulu: 5.60 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 215/60 - 17"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N018794
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2018 NISSAN QASHQAI Tekna



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 130 563 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte


Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 10 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 2 tuvastatud puudust	✔ 3 tuvastatud puudust	✔ 5 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



OBD II diagnostika



Salong

✓ 1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



✓ 2. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



Välimus / Kere

✓ 1. Esiosa: Kapott - Nähtavad Kahjustused



✓ **2. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus



✓ **3. Külg:** Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



Mehaaniline osa


✓ **1. MUU:**



✓ **2. MUU:** Esimesed Pidurikettad koos Klotsidega




✓ **3. MUU:** Amortisaatorite kaitse



✓ **4. MUU:** Vedrustuse Alumine Võll



✓ **5. MUU:** Heitgaasi Kinnitus



1. Diagnostika Foto



2. Piduristendi Tulemused



3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ **4. Lisa Foto Esisalongist**



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2018 NISSAN QASHQAI Tekna



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- ✓ 1. Vaheta Istme Külplastik

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Vedrustuse Alumine Võll
- ✓ 2. Laadida Akut

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Kandevars Parem (TC3911)
- 2. Kandevars Vasak (TC3910)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2018 NISSAN QASHQAI Tekna



Lisafotod















NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: XNP1A11Y02262578 Kenteken: TT-577-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud	Kilometerstand
09 - 12 - 2025	125344

Nissan A/P: For life
A/P keuring uitgevoerd

Datum onderhoud	Kilometerstand
09 - 12 - 2025	125344

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrossiergarantie te

Datum: 09 - 12 - 2025

Opmerkingen:

- Overige schade
- Deuk
- Anti roest behandeling noodzakelijk na
- Scheefslag
- Kras

CASLAMENS
AUTOCENTRUM B.V.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 09 - 12 - 2026

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: +31 20 5162026

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud: 09 - 12 - 2026

Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 145344

Sticker voor het carrossier rapport
Inspection Certificate

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPEA71U202579 Kwaliteit: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - -

Opmerkingen

CASLAMENS
AUTOMOBIEL SERVICE

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud: dd - mm - jj - - Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand:

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

Overige schade
• Deuk
• Anti roest behandeling noodzakelijk na

Steenlag
+ Kras

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPEA71U202579 Kwaliteit: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - -

Opmerkingen

Overige schade
• Deuk
• Anti roest behandeling noodzakelijk na

Steenlag
+ Kras

AUT@STUUR
www.autostuur.nl
Bosweg 407
4105 AB Breda
T: 06-4333 3333
E: info@autostuur.nl

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

NISSAN Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ71U2202579 Kasten: TT-877-8

Nissan onderhoud
 (u) hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: 15-06-2020
 Kilometerstand onderhoud: 41430

Nissan APK for BE
 APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: 15-06-2020
 Kilometerstand onderhoud: 41430

Nissan carrosserie-inspectie
 De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorwaarden te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum: 15-06-2020

Opmerkingen:

AUTOSTURM
 Noordweg 467 Middelburg
 Amundsenweg 38 Goes
 Pisseling 2 Spierdijk
 Bolder 35 Rosendal
 www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
 Datum volgende onderhoudsbeurt: 15-06-2021
 Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 51430

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
 In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 25-10-2021
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: 0800 0231513
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

17

NISSAN Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ71U2202579 Kasten: TT-877-8

Nissan onderhoud
 (u) hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: 09-07-2019
 Kilometerstand onderhoud: 19014

Nissan APK for BE
 APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: 09-07-2019
 Kilometerstand onderhoud: 19014

Nissan carrosserie-inspectie
 De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorwaarden te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum: 09-07-2019

Opmerkingen:

AUTOSTURM
 Noordweg 467 Middelburg
 Amundsenweg 38 Goes
 Pisseling 2 Spierdijk
 Bolder 35 Rosendal
 www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
 Datum volgende onderhoudsbeurt: 09-07-2020
 Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 29014

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
 In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 25-10-2021
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: 0800 0231513
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

16

NISSAN ASSISTANCE

LETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Land: Nederland
Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen: 0800 0231513
Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

Opsmerkingen:
☐ Auto roest
☐ Deuk
☐ Overige schade
☐ Smeedij
☐ Roodstaak na
☐ Aanpak

Diagram:
 De volgende afmetingen zijn gespecificeerd in de technische documentatie van de NISSAN QASHQAI. De afmetingen zijn in millimeters (mm) en zijn afgerond op de dichtstbijzijnde hele waarde.

NISSAN QASHQAI Technische Specificaties:
 Modeljaar: 2018
 Motor: 1.6 dCi 130
 Vermogen: 90 kW (125 CV)
 Toerental: 4000 /min
 Snelheid: 180 km/h
 Afmetingen: 4400 mm (L) x 1760 mm (B) x 1470 mm (H)
 Gewicht: 1350 kg (max. toelast)

Auto@STURM
 Hoofdweg 467
 4733 HE Breda
 T: 0113 46 20 00
 F: 0113 46 20 01
 E: info@auto@sturm.nl
 W: www.auto@sturm.nl

Onderhoudsoverzicht





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikeseõhikud	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuul	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	