

# Diagnostikaaruanne

## 2016 VOLVO V70 Inscription



### Auto andmed

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Värv: Must                  | CO <sub>2</sub> NEDC heitkogus: 112 g/km |
| Kütuse tüüp: Diisel         |                                          |
| Keretüüp: Universaal        | Täismass (GVW): 2290 kg                  |
| Uste arv: 5                 | Mootori suurus: 2.00 l                   |
| Istekohtade arv: 5          | Silindrid: 4                             |
| Läbisõit: 294 158 km        | Võimsus: 110 kw                          |
| VIN-kood: YV1BW7980G1372623 | Kütusekulu: 4.30 l/100km                 |
| Käigukast: Automaatne       | Rehvimõõt: 205/60 - 16"                  |
| Veoskeem: Esivedu           | Longo laoseisu ID: N375598               |
| Longo Certified             |                                          |

### Auto fotod



### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

# Diagnostikaaruanne

## 2016 VOLVO V70 Inscription



### Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 294 158 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Mindaugas G., Justinas K., Eimantas A., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnõulevatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

### Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 15 puudust olid tuvastatud sõidukis.

| Salong                 | Välimus / Kere         | Mehaaniline osa        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 6 tuvastatud puudust | ✔ 6 tuvastatud puudust | ✔ 3 tuvastatud puudust |

### Diagnostika protsess




### OBD II diagnostika




## Salong

---

- ✔ **1. Toiming:** Katuse elemendid - Elektrooniline avamine ja seisukord



- ✔ **2. Salong:** Katted ja liistud - Seisukord



- ✔ **3. Salong:** Pagasiruumi kate - Toimimine ja seisukord



- ✔ **4. Salong:** Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord



✓ **5. Esiosa:** Rool - Seisukord



✓ **6. Istmed:** Kõik Istmed - Seisukord



## Välimus / Kere

✓ **1. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus







✓ **2. Tagaosa:** Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism



✓ **3. Tagaosa:** Pagasiluuk - Avamis- ja hoidmismehhanism



✓ **4. Külg:** Keredetailide Geomeetria



✓ **5. Muu:** Täiendavad Poleerimistööd



✓ **6. Tuled:** Lambipirnid



## Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ **2. MUU:** Õhufilter



### ✓ 3. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend



## Muu

### ✓ 1. Piduristendi Tulemused



### ✓ 2. Diagnostika Foto



### ✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



---

### ✓ 4. Lisa Foto Esisalongist





# Ettevalmistus- ja remondiaruanne

## 2016 VOLVO V70 Inscription



### Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

#### Kere ja salong

- ✓ 1. Esitulede Reguleerimine
- ✓ 2. Kereplaadi Geomeetria Parandamine

#### Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- ✓ 2. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 3. Vaheta Pirn Esitulede Jaoks
- ✓ 4. Õhufilter

#### Värvimistööd

- ✓ 1. Esipõrkekaitse Värvimine
- ✓ 2. Muu: Leke Pagasiruumis

#### Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

#### Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE662/4)
- 2. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 3. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 4. Õhufilter (AP165/6)
- 5. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.2L
- 6. Õlikarteri Tihend (EL247804)
- 7. Xenon Bulb D1S 4300K (MMTF200D1S)

#### Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

## 2016 VOLVO V70 Inscription

Lisafotod





















SERVICE EN ONDERHOUD

| Servicebeurt nr. 6                                                                                                                                                                                                               | Servicebeurt nr. 7                                                                                                                                                                                                                                             | Servicebeurt nr. 8                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilometer-stand: <u>156.479</u>                                                                                                                                                                                                  | Kilometer-stand: <u>197825</u>                                                                                                                                                                                                                                 | Kilometer-stand: <u>237696</u>                                                                                                                   |
| Datum: <u>15-05-2022</u>                                                                                                                                                                                                         | Datum: <u>16-06-2023</u>                                                                                                                                                                                                                                       | Datum: <u>09-07-24</u>                                                                                                                           |
| Werkorder nr.:                                                                                                                                                                                                                   | Werkorder nr.:                                                                                                                                                                                                                                                 | Werkorder nr. <u>grote beurt</u>                                                                                                                 |
| Soort servicebeurt: <u>Grote met distributie</u>                                                                                                                                                                                 | Soort servicebeurt:                                                                                                                                                                                                                                            | Soort servicebeurt:                                                                                                                              |
| Reguliere service<br> Profile Merks Heemstede<br>Nijverheidsweg 24<br>2102LL HEEMSTEDE<br>023-5282454<br>heemstede@profile.nl<br>www.profile.nl | Reguliere service<br> Profile Merks Heemstede<br>Nijverheidsweg 24<br>2102LL HEEMSTEDE<br>023-5282454<br>heemstede@profile.nl<br>www.profile.nl                               | <b>Automobilebedrijf van Schagen</b><br>Achterweg 38<br>2103 SX Heemstede<br>Tel.nr. 023-5475578<br>Fax.nr. 023-5472005<br>www.autovanschagen.nl |
| Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br><br>STEMPEL                                                                                                                                                                   | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br> Profile Merks Heemstede<br>Nijverheidsweg 24<br>2102LL HEEMSTEDE<br>023-5282454<br>heemstede@profile.nl<br>www.profile.nl | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br><br>STEMPEL                                                                                   |
| Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                                                                                                                                        | Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                                                                                                                                                                      | Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                                                        |

SERVICE EN ONDERHOUD

| Servicebeurt nr. 3                                                                                              | Servicebeurt nr. 4                                                                                              | Servicebeurt nr. 5                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilometer-stand: <u>94090</u>                                                                                   | Kilometer-stand: <u>123699</u>                                                                                  | Kilometer-stand: <u>133446</u>                                                                                                                                                                                     |
| Datum: <u>22-1-2019</u>                                                                                         | Datum: <u>31-01-2020</u>                                                                                        | Datum: <u>4-12-2024</u>                                                                                                                                                                                            |
| Werkorder nr.: <u>2238 921</u>                                                                                  | Werkorder nr.: <u>2245175</u>                                                                                   | Werkorder nr.:                                                                                                                                                                                                     |
| Soort servicebeurt:                                                                                             | Soort servicebeurt:                                                                                             | Soort servicebeurt: <u>V3</u>                                                                                                                                                                                      |
| Reguliere service<br><b>Auto Biormans Heerlen B.V.</b><br>Terhoevenderweg 99<br>6412 ZJ Heerlen<br>045 3030 500 | Reguliere service<br><b>Auto Biormans Heerlen B.V.</b><br>Terhoevenderweg 99<br>6412 ZJ Heerlen<br>045 3030 500 | Reguliere service<br> <b>Vakgarage Vlier</b><br>Eemlandseweg 12<br>1277 KE Huisstede<br>Tel. 035 - 505228<br>www.vakgarage.nl |
| Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br><br>STEMPEL                                                  | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br><u>Daniel</u>                                                | Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.:<br><br>STEMPEL                                                                                                                                                     |
| Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                       | Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                       | Opmerking:<br><br>STEMPEL                                                                                                                                                                                          |

SERVICE EN ONDERHOUD

**Servicebewijs**

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgeleverd en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

**Servicebeurt nr. 1**

Kilometerstand: 34301

Datum: 07-03-2017

Werkorder nr.: 182943

Soort servicebeurt:

Regulier: **automotions**

Pearyweg 17  
4462 GT Giesbeek  
T. 0114-275000  
www.automotions.nl/volvo

Volvo Service 2.0

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STEMPEL

Opmerking:

STEMPEL

**Servicebeurt nr. 2**

Kilometerstand: 58916

Datum: 19-04-2018

Werkorder nr.: 2233376

Soort servicebeurt:

Auto Elsmans Hoorden B.V.

Terhoevenderweg 99  
6412 ZJ Heerlen  
045 3030 500

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STEMPEL

Opmerking:

Volvo Service 2.0







# Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



## Sõiduki identiteet ja ajalugu

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontrollitud VIN-kood                         | Kinnitatud registreerimisnumber        | Kontrollitud läbisõit                |
| Kinnitatud tootmisaasta                       | Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev | Kontrollitud hooldusajalugu          |
| Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit | Märgitud järgmise hoolduse aeg         | Kontrollitud avariikahjude esinemine |
| Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus   | Kontrollitud sõiduki dokumendid        | Kontrollitud võtmete arv             |

## Kere seisukord

|                                      |                                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollitud esistange               | Kontrollitud tagastange              | Kontrollitud kapott                       |
| Kontrollitud katus                   | Kontrollitud vasak külg              | Kontrollitud parem külg                   |
| Kontrollitud kõik ukсед              | Kontrollitud pagasiruum              | Kontrollitud kütusepaagi kork             |
| Kontrollitud haakekonks (kui olemas) | Kontrollitud numbrimärkide seisukord | Kontrollitud värvipinna seisukord         |
| Kontrollitud, et rooste puudub       | Kontrollitud keredetailide vahed     | Kontrollitud esiklaas                     |
| Kontrollitud tagaklaas               | Kontrollitud küljeaknad              | Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus |

## Salongi seisukord

|                                    |                                                |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrollitud juhiistme seisukord   | Kontrollitud esiistmete seisukord              | Kontrollitud tagaistmete seisukord          |
| Kontrollitud istmete reguleerimine | Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on) | Kontrollitud turvavööd                      |
| Kontrollitud salongimatid          | Kontrollitud põrandamatid                      | Kontrollitud laepolster                     |
| Kontrollitud salongi viimistlused  | Kontrollitud armatuurlaud                      | Kontrollitud uksepolstrid                   |
| Kontrollitud käetugi               | Kontrollitud pagasiruumi kate                  | Kontrollitud pagasiruumi seisukord          |
| Kontrollitud pagasiruumi katted    | Kontrollitud pagasiruumi valgustus             | Kontrollitud varuratas või parandustarvikud |

## Tuled, peeglid ja klaasid

|                                                 |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrollitud esituled                           | Kontrollitud kaugtuled         | Kontrollitud udutuled               |
| Kontrollitud päevatuled                         | Kontrollitud tagatuled         | Kontrollitud pidurituled            |
| Kontrollitud tagurdamise tuled                  | Kontrollitud suunatud tuled    | Kontrollitud numbritulede seisukord |
| Kontrollitud küljehelkurid                      | Kontrollitud salongi valgustus | Kontrollitud armatuurlaua hoiatused |
| Kontrollitud päikesesirvid                      | Kontrollitud tagavaatepeegel   | Kontrollitud välispeeglid           |
| Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine |                                |                                     |

## Mugavus ja elektroonika

|                                         |                                                               |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollitud konditsioneer              | Kontrollitud küttesüsteem                                     | Kontrollitud ventilatsioon     |
| Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga) | Kontrollitud elektriaknad                                     | Kontrollitud kesklukk          |
| Kontrollitud kaugjuhtimispuul           | Kontrollitud laste turvalukk                                  | Kontrollitud multimeediakraan  |
| Kontrollitud raadio                     | Kontrollitud navigatsioon (kui on)                            | Kontrollitud Bluetooth ühendus |
| Kontrollitud USB/12V pesad              | Kontrollitud parkimisandurid                                  | Kontrollitud tagurdukaamera    |
| Kontrollitud parkimisabisüsteemid       | Kontrollitud püsikiirusehoidja                                | Kontrollitud roolinupud        |
| Kontrollitud signaal                    | Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on) |                                |

## Turvavarustus

|                                 |                                             |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kontrollitud turvapadjad        | Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti | Kontrollitud ABS hoiatus                                |
| Kontrollitud stabiilsuskontroll | Kontrollitud rehvirõhu jälgimine            | Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu |

## Mootoriruum ja vedelikud

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mootor käivitub tavapäraselt           | Mootor töötab ühtlaselt                   | Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid   |
| Kontrollitud mootori kinnitused        | Kontrollitud abirihmad                    | Kontrollitud hammasrihm / kett                 |
| Kontrollitud aku seisukord             | Kontrollitud aku laadimine                | Kontrollitud generaatori töö                   |
| Kontrollitud, et lekkeid ei ole        | Kontrollitud õlitaset                     | Kontrollitud õli kvaliteeti                    |
| Kontrollitud jahutusvedeliku taset     | Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti   | Kontrollitud pidurivedeliku taset              |
| Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset | Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti |
| Lisatud klaaspesuveelik                | Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes  |                                                |

## Pidurisüsteem

|                                       |                               |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kontrollitud esipidurikettad          | Kontrollitud tagapidurikettad | Kontrollitud piduriklotsid |
| Kontrollitud pidurivoolikud           | Kontrollitud piduritorud      | Kontrollitud käsipidur     |
| Kontrollitud piduripedaali tundlikkus | Kinnitatud ABS töö            |                            |

## Roolisüsteem ja vedrustus

|                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kontrollitud rooliseadistus | Kontrollitud rooli reaktsioon | Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku |
| Kontrollitud roolivõimendi  | Kontrollitud esivedrustus     | Kontrollitud tagavedrustus         |
| Kontrollitud amortisaatorid | Kontrollitud vedrud           | Kontrollitud kuulliigendid         |
| Kontrollitud rattalaagrid   |                               |                                    |

## Veljed ja rehvid

|                                            |                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mõõdetud esirehvide mustri sügavus         | Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus | Kontrollitud rehvide kulumine |
| Kontrollitud rehvide küljed                | Kontrollitud rehvirõhk              | Kontrollitud varuratas        |
| Kontrollitud valuveljed                    | Kontrollitud rattapoldid            | Kontrollitud turvapolt        |
| Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on) |                                     |                               |

## Väljalaske- ja kütusesüsteem

|                                            |                                                    |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Kontrollitud väljalaske-süsteemi seisukord | Kontrollitud, et lekkeid väljalaske-süsteemis pole | Kontrollitud katalüsaator |
| Kontrollitud tahmafilter (kui on)          | Kontrollitud kütusepaak                            | Kontrollitud kütusetorud  |
| Kontrollitud kütusepaagi kork              |                                                    |                           |

## Proovisõit ja sõiduomadused

|                                    |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kinnitatud sujuv kiirendus         | Kinnitatud sujuv käigu vahetus | Kontrollitud siduri töö |
| Kontrollitud pidurdamise kvaliteet | Kinnitatud stabiilne sõit      |                         |