Diagnostikaaruanne

2017 HONDA HR-V Executive

Auto andmed

Värv: Hall	CO_2 NEDC heitkogus: 108 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Maastur	Täismass (GVW): 1870 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 187 496 km	Võimsus: 88 kw
VIN-kood: 3HGRU8790HM404459	Kütusekulu: 4.00 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 215/55 - 17"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: L930921
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2017 HONDA HR-V Executive

Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 187 496 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoülevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte

Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 20 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
3 tuvastatud puudust	12 tuvastatud puudust	5 tuvastatud puudust


Diagnostika protsess







OBD II diagnostika



Salong

1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord




2. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord




3. Salong: Käigukang Katik ja Käigukang Nupp - Seisukord



Välimus / Kere

1. Esiosa: Kapoti Avamise ja Hoidmise Mehhanism



2. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus





3. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus







4. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus



5. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused




6. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



7. Külg: Vasak ja Parem Külg - Nähtavad Kahjustused ja Kriimustused



8. Külg: Veljed - Seisukord




9. Tagaosa: Tagumine stange - Seisukord ja joondus



10. Tagaosa: Kärukonks (Kinnitus, eemaldamismehhanism, välise valgustuse pistik, pistiku paksus)



11. Tuled: Esituled (Päevatuled, Kaugtuled, Udu, Suunatuled) - Põhiline Toimimine, Kahjustused ja Värv





12. Muu: Kuuldavad Märgid (Lahtised Osad, Kolisemine jne)



Mehaaniline osa

1. MUU: Mootooriõli ja Filtri Vahetus


2. MUU: Vahetada Rehve





3. MUU: Laadida Akut

4. PIDURID: Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



5. ÜLDINE ELEKTER: Haakekonks Pistik



Muu

1. Diagnostika Foto






2. Piduristendi Tulemused





3. Kliimaseadme Mõõtmine



4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2017 HONDA HR-V Executive

Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Kere ja salong

- 1. Esitulede Reguleerimine
- 2. Kapoti Vahed
- 3. Remondita Esipuhver
- 4. Tiiva Kaunistus
- 5. Muu: Porsekaitse

Mehaanilised remonttööd

- 1. Adapter
- 2. Vahetada Rehve
- 3. Mootooriõli ja Filtri Vahetus
- 4. Laadida Akut
- 5. Pistikupesad

Värvimistööd

- 1. Värvi Tagumine Poritiib
- 2. Ukse Värvimine
- 3. Esitulede Remont (Värvitöökoda)

Puhastamine ja poleerimine

- 1. Kere pesemine
- 2. Salongi süvapuhastus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

1. Õlifilter (OP575/2)
2. Pistikupesa Adapter (8JB001943-003)
3. Õlikarteri Tihend (EL243600)
4. Vredestein 215/55R17 Suvi (VREDESTEIN 215/55R17 SUMMER)
5. 0W30 Synpower MSTFE C2 208L 4.5L
6. Eesmine Kaarevõlv Vooder Vasak (PHD11165AL)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2017 HONDA HR-V Executive

Lisafotod






ULTRAC
VREDESTEIN


longo


longo



longo


EARTH DREAMS






Honda TRK


HONDA MOTOR CO. ,LTD.
e6*2007/46*0158
3HGRU8790HM404459
1870kg
3270kg
1- 1025kg
2- 865kg
RUB N16A31205598 T8M H GL3 MADE IN MEXICO


11:38
20°C 187496km


DR Active
11:51
HOME
VOL
MENU
BACK
Pajuostis
Driving
E



Valvoline
Keitimo data
2026 09 24
ir km
187 436
Alyvos tipas / markė
0W30
Buvo pakeista
Oro filtras
Alyvos filtras
Degalų filtras
Transmisinė alyva
Automatinė skystis
Stabdžių skystis
Sekančio keitimo data
arba km
2027 09 24
197 436


ENGINE
START
STOP
AUTO


1
3
5
2
4
6
R




HONDA
The Power of Dreams
HONDA ASSISTANCE
TEL. BELGIE / BELGIQUE - 03 253 68 58
TEL. EUROPA / EUROPE - 0032 3 253 68 58


HISTORIQUE DES ENTRETIENS (TOUS LES 20.000 KM) CRV
A VALIDER PAR LE CONCESSIONNAIRE APRES CHAQUE ENTRETIEN
90.000 KM / 54 MOIS
Entretien supplémentaire
Date:
Km:
Cachet du concessionnaire
Conditions sévères, voir schema
100.000 KM / 60 MOIS
Entretien principal
Date: 23/08/22
Km: 106732
GARAGE DE LA WILTZ
HONDA
061 / 21.17.33
VHF
Signature du responsable des entretiens:
110.000 KM / 66 MOIS
Entretien supplémentaire
Date: 22.08.23
Km: 128 171
GARAGE DE LA WILTZ
HONDA
061 / 21.17.33
Conditions sévères, voir schema
plaquette AV
120.000 KM / 72 MOIS
Entretien principal
Date: 29/02/24
Km: 151279
GARAGE
061
VHF + Pollen
Signature du responsable des entretiens:
130.000 KM / 78 MOIS
Entretien supplémentaire
Date: 24.03.25.
Km: 162 631
Cachet du concessionnaire
GARAGE DE LA WILTZ
HONDA
061 / 21.17.33
VHF + disque / plaquette AV
Conditions sévères, voir schema
140.000 KM / 84 MOIS
Entretien principal
Date: 14-04-26
Km: 182085
Cachet du concessionnaire
GARAGE DE LA WILTZ
HONDA
061 / 21.17.33
VHF
Signature du responsable des entretiens:
Filtre à air
Filtre à pollen
150.000 KM / 90 MOIS
Entretien supplémentaire
Date:
Km:
Cachet du concessionnaire
Conditions sévères, voir schema
160.000 KM / 96 MOIS
Entretien principal
Date:
Km:
Cachet du concessionnaire
Signature du responsable des entretiens:
36
FICHE DE CONTRÔ
(A conserver par le
Véhicule dev
dans le cadre
Date:
Réparatio
Réparati
1.
2.
3.
4.
5.





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrolle või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.

Sõiduki identiteet ja ajalugu		
Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv
Kere seisukord		
Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik uksed	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus
Salongi seisukord		
Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud
Tuled, peeglid ja klaasid		
Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirmid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		
Mugavus ja elektroonika		
Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediaekraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurduskaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	
Turvavarustus		
Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu
Mootoriruum ja vedelikud		
Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaasipesuvedelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	
Pidurisüsteem		
Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	
Roolisüsteem ja vedrustus		
Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		
Veljed ja rehvid		
Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		
Väljalaske- ja kütusesüsteem		
Kontrollitud väljalaskesüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskesüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		
Proovisõit ja sõiduomadused		
Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	