

Diagnostikaaruanne

2017 VOLVO V70 Polar+



Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 112 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2290 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 2.00 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 249 090 km	Võimsus: 110 kw
VIN-kood: YV1BW7980G1376450	Kütusekulu: 4.30 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 205/60 - 16"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N526183
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2017 VOLVO V70 Polar+



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 249 090 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas G., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte


Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 11 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 4 tuvastatud puudust	✔ 1 tuvastatud puudust	✔ 6 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess




OBD II diagnostika



Salong

✓ 1. Istmed: Kõik Istmed - Seisukord



✓ 2. Uksed: Katted ja liistud - Seisukord



✓ 3. Esiosa: Katted ja liistud - Seisukord



✓ 4. Esiosa: Armatuurlaud - Seisukord ja Nuppude Toimimine



Välimus / Kere

✓ 1. Esiosa: Esistange - Seisukord ja Joondus



Mehaaniline osa


✓ 1. KERE - EESOSA: Kahjustus



✓ 2. MUU: Vahetada Rehve



✓ 3. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS: Sisselaskekollektor




✓ 4. MOOTOR: Kammelvälli Klapikate ja Tihend



✓ **5. PIDURID:** Esimesed Piduriklotsid (Kõik)



✓ **6. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)




Muu

✓ **1. Piduristendi Tulemused**



✓ 2. Diagnostika Foto



✓ 3. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2017 VOLVO V70 Polar+



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Sisselaskeloa/Klapikaas ja Tihend
- ✓ 2. Vahetada Rehve
- ✓ 3. Sisselaske Kollektor
- ✓ 4. Esimesed Piduriklotsid (Kõik)

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Mootori Pea Kaane Tihend (71-12279-00)
- 2. Mootori Sisselaskekollektori Tihend (71-12274-00)
- 3. Tihendi Komplekt, Sissepritse Ots (DRM0189)
- 4. Piduriklotside Komplekt (LP1967)
- 5. Continental 205/60R16 Summer Tire (CONTINENTAL 205/60R16 SUMMER)
- 6. Sisselaskekollektori Tihend (71-12275-00)


Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tölketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2017 VOLVO V70 Polar+

Lisafotod


















Servicebewijs

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Kilometerstand: 31019

Datum: 20-0-2017

Werkorder nr.: 3349.303

Soort servicebeurt: **20**

Autobedrijf Ruiten Roermond
Jacob Romenweg 5
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-340765
E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL

Opmerking: STEMPEL

Servicebeurt nr. 2

Kilometerstand: 65642

Datum: 1-5-2010

Werkorder nr.: 3353030

Soort servicebeurt:

Autobedrijf Ruiten Roermond
Jacob Romenweg 5
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-340765
E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: STEMPEL

Opmerking: STEMPEL

»

SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 4		Servicebeurt nr. 5	
Servicebeurt nr. 3	Kilometerstand 100908	Kilometerstand 138448	Kilometerstand 176399	Kilometerstand 176399	Kilometerstand 176399
Datum 14-01-2019	Datum 12-11-2019	Datum 29-09-2020	Datum 29-09-2020	Datum 29-09-2020	Datum 29-09-2020
Werkorder nr. 3356603	Werkorder nr. 3360568	Werkorder nr. 3364410	Werkorder nr. 3364410	Werkorder nr. 3364410	Werkorder nr. 3364410
Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond	Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond	Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond	Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond	Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond	Soort servicebeurt Autobedrijf Rutten Roermond
Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340765/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL

SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 6		Servicebeurt nr. 7		Servicebeurt nr. 8	
Kilometerstand 185819	Kilometerstand 201983	Kilometerstand 214415	Kilometerstand 185819	Kilometerstand 201983	Kilometerstand 214415	Kilometerstand 214415	Kilometerstand 214415
Datum 4-10-21	Datum 14-9-2022	Datum 5-10-23	Datum 4-10-21	Datum 14-9-2022	Datum 5-10-23	Datum 5-10-23	Datum 5-10-23
Werkorder nr.	Werkorder nr.	Werkorder nr. 1248066	Werkorder nr.	Werkorder nr.	Werkorder nr. 1248066	Werkorder nr. 1248066	Werkorder nr. 1248066
Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.	Soort servicebeurt Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.
Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking	Opmerking
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 9

Kilometerstand 225979

Datum 23-9-24

Werkorder nr. 1255407

Soort servicebeurt

Reguliere service

Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.
Official Dealer Volvocars
Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen
www.vanderschaaf-friesland.nl

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STAMP

Opmerking

STAMP

Servicebeurt nr. 10

Kilometerstand 241740

Datum 17-09-2025

Werkorder nr. 1261729

Soort servicebeurt

Reguliere service

Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V.
Official Dealer Volvocars
Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen
www.vanderschaaf-friesland.nl

Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filtter:

STAMP

Opmerking

STAMP

Servicebeurt nr. 11

Kilometerstand

Datum

Werkorder nr.

Soort servicebeurt

Reguliere service

STAMP

Opmerking

STAMP

10





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käiguvahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	