



Rapportdatum 30-06-2025
Rapportnummer 28.911.293

Kenteken

NB-532-F

Merk/Handelsbenaming

FORD MONDEO

Datum eerste afgifte in Nederland

17-01-2017

Datum eerste toelating

17-01-2017

Laatst geregistreerde tellerstand

246.248 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
30-06-2025	246.248 km	Nederland
18-06-2025	246.248 km	Nederland
18-06-2025	246.218 km	Nederland
13-01-2025	233.520 km	Nederland
09-01-2024	202.981 km	Nederland
09-12-2022	174.799 km	Nederland
08-12-2021	146.773 km	Nederland
13-01-2021	123.415 km	Nederland
08-01-2020	106.296 km	Nederland
11-10-2017	30.003 km	Nederland
17-01-2017	11 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	17-01-2026
Datum laatste tenaamstelling	30-06-2025
Catalogusprijs	€ 36.549

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,20 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	99 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.499 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1415 kg
Toegestane max. massa voertuig	2270 kg
Massa rijklaar	1515 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	400 kg
Aanhangwagen geremd	400 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	30-06-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	18-06-2025 t/m 30-06-2025
Erkend Bedrijf	18-06-2025 t/m 18-06-2025
Rechtspersoon	28-05-2019 t/m 18-06-2025
Rechtspersoon	17-01-2017 t/m 28-05-2019

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
13-01-2025	Goedgekeurd	
09-01-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
09-12-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	17-09-2020	Bij activeren van de passagiersairbag kan in de gasgenerator een te hoge druk worden opgebouwd. Materiële gevolgen Hierdoor kan de behuizing van de gasgenerator scheuren en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

