

Rapportdatum 01-07-2026
Rapportnummer 31.637.398

Kenteken

3-XRJ-57

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI**Laatst geregistreerde tellerstand**

246.008 km

Datum eerste afgifte in Nederland

20-10-2014

Datum eerste toelating

20-10-2014

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
01-07-2026	246.008 km	Nederland
27-06-2026	246.008 km	Nederland
29-09-2025	236.476 km	Nederland
26-08-2024	215.191 km	Nederland
29-09-2023	205.482 km	Nederland
13-09-2022	191.432 km	Nederland
19-06-2021	178.950 km	Nederland
05-03-2021	178.868 km	Nederland
02-03-2021	178.868 km	Nederland
02-03-2021	178.868 km	Nederland
02-03-2021	178.868 km	Nederland
02-03-2021	178.868 km	Nederland
26-02-2021	178.868 km	Nederland
26-02-2021	178.868 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
21-08-2020	173.768 km	Nederland
08-07-2019	157.459 km	Nederland
20-06-2019	157.459 km	Nederland
20-06-2019	157.457 km	Nederland
14-06-2019	157.457 km	Nederland
14-06-2019	157.457 km	Nederland
07-06-2019	157.457 km	Nederland
12-10-2018	140.337 km	Nederland
29-06-2015	27.486 km	Nederland
20-10-2014	10 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	20-10-2026
Datum laatste tenaamstelling	01-07-2026
Catalogusprijs	€ 44.729

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	89,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	44 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	5

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	0,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	50,00 kW	Emissieklasse	Z

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1785 kg
Toegestane max. massa voertuig	2310 kg
Massa rijklaar	1885 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	0 kg



Eigenaar/houders

Eigenaar/houder	Periode
Erkend Bedrijf	01-07-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	27-06-2026 t/m 01-07-2026
Natuurlijk persoon	19-06-2021 t/m 27-06-2026
Erkend Bedrijf	05-03-2021 t/m 19-06-2021
Erkend Bedrijf	02-03-2021 t/m 05-03-2021
Erkend Bedrijf	02-03-2021 t/m 02-03-2021
Erkend Bedrijf	26-02-2021 t/m 02-03-2021
Natuurlijk persoon	08-07-2019 t/m 26-02-2021
Erkend Bedrijf	20-06-2019 t/m 08-07-2019
Erkend Bedrijf	14-06-2019 t/m 20-06-2019
Erkend Bedrijf	07-06-2019 t/m 14-06-2019
Rechtspersoon	31-12-2014 t/m 07-06-2019

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
29-09-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stadslicht werkt niet (goed) 5.*.55
26-08-2024	Goedgekeurd	
29-09-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	13-08-2018	De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten.
Materiële gevolgen Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn.		
Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade		
Nee	05-07-2017	De bougies hebben een verkeerde specificatie en de controlefunctie van de motor-ECU software is niet afdoende.
Materiële gevolgen Het niet aanslaan van de verbrandingsmotor. Het accupakket wordt verder ontladen, waardoor de auto stil kan vallen. De bestuurder wordt geïnformeerd middels een controlelampje op het dashboard.		



Rapportdatum
01-07-2026**Kenteken**
3XRJ57**Openstaand****Datum****Omschrijving defect****Mogelijk gevaar**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

