

Rapportdatum 18-02-2026
Rapportnummer 30.621.475

Kenteken

RG-457-L

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT 3008

Laatst geregistreerde tellerstand

155.343 km

Datum eerste afgifte in Nederland

22-11-2017

Datum eerste toelating

22-11-2017

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
18-02-2026	155.343 km	Nederland
27-01-2026	155.342 km	Nederland
14-05-2025	138.462 km	Nederland
26-05-2023	100.050 km	Nederland
23-05-2023	100.050 km	Nederland
08-05-2023	100.033 km	Nederland
26-04-2023	99.844 km	Nederland
10-12-2021	69.102 km	Nederland
19-10-2021	66.381 km	Nederland
22-11-2017	1 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

18-02-2026

Kenteken

RG457L

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	26-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	18-02-2026
Catalogusprijs	€ 34.770

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	96,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	115 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1229 kg
Toegestane max. massa voertuig	1910 kg
Massa rijklaar	1329 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	660 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	18-02-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	27-01-2026 t/m 18-02-2026
Natuurlijk persoon	23-05-2023 t/m 27-01-2026
Erkend Bedrijf	08-05-2023 t/m 23-05-2023
Erkend Bedrijf	26-04-2023 t/m 08-05-2023



Rapportdatum
18-02-2026Kenteken
RG457L

Eigenaar/houder

Periode

Rechtspersoon

22-11-2017 t/m 26-04-2023

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
14-05-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes aandrijf-as beschadigd en dicht niet af 5.*.16 Reparatiepunt Band vertoont uitstulping(en) 5.*.27 Reparatiepunt Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf 5.*.31 Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
26-05-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	20-12-2022	Bij voertuigen met een EB2-motor komt de distributieriem in aanraking met de motorolie. Het kan daarbij voorkomen dat de riem wordt aangetast en er kleine deeltjes losraken die in het olie-circuit terecht komen. Materiële gevolgen Onvoldoende smering van de vacuümpomp doordat het oliefilter verstopt raakt met deeltjes van de distributieriem waardoor de rembekrachtiging kan uitvallen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

