

Historiek van het voertuig met chassisnummer **WBAHT910003F00364**

Merk/Model:	BMW X1 XDRIVE18D	Eerste gebruikname:	23/02/2018
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	23/02/2018
Euronorm:	6b	Openstaande terugroepacties:	Nee
CO ₂ -emissies (g/km):	124 (NEDC)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	11/05/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
154.300	11/05/2026	71.672	15/09/2021		
150.231	22/01/2026	58.981	07/01/2021		
145.928	05/10/2025	54.923	09/10/2020		
141.638	25/06/2025	49.096	01/07/2020		
134.957	03/02/2025	34.175	10/10/2019		
131.447	14/11/2024	21.568	07/03/2019		
124.462	10/06/2024	17.522	07/11/2018		
118.575	22/02/2024	792	07/03/2018		
115.028	12/12/2023				
106.752	13/07/2023				
100.703	19/03/2023				
94.884	23/11/2022				
89.156	18/08/2022				
84.008	27/04/2022				
77.092	17/12/2021				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.