



Rapportdatum 04-11-2025
Rapportnummer 29.832.439

Kenteken

NF-521-L

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA CX-5

Laatst geregistreerde tellerstand

178.486 km

Datum eerste afgifte in Nederland

14-01-2017

Datum eerste toelating

14-01-2017

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
04-11-2025	178.486 km	Nederland
01-10-2025	178.455 km	Nederland
25-11-2024	165.411 km	Nederland
05-01-2023	127.228 km	Nederland
12-09-2022	122.079 km	Nederland
29-10-2021	96.325 km	Nederland
12-10-2021	94.247 km	Nederland
14-12-2020	77.837 km	Nederland
14-12-2020	77.837 km	Nederland
20-09-2019	60.150 km	Nederland
06-12-2017	20.445 km	Nederland
14-01-2017	21 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	14-01-2026
Datum laatste tenaamstelling	04-11-2025
Catalogusprijs	€ 36.715

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	121,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	147 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1320 kg
Toegestane max. massa voertuig	1965 kg
Massa rijklaar	1420 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	700 kg
Aanhangwagen geremd	1800 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	04-11-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	01-10-2025 t/m 04-11-2025
Natuurlijk persoon	14-01-2017 t/m 01-10-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
25-11-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgassen 5.*.11 Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
05-01-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

