



Rapportdatum 21-03-2025
Rapportnummer 28.168.829

Kenteken

HJ-444-S

Merk/Handelsbenaming

VOLVO V40

Datum eerste afgifte in Nederland

17-11-2015

Datum eerste toelating

17-11-2015

Laatst geregistreerde tellerstand

205.868 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
21-03-2025	205.868 km	Nederland
21-03-2025	205.868 km	Nederland
04-03-2025	205.868 km	Nederland
21-10-2024	196.876 km	Nederland
17-10-2023	175.968 km	Nederland
07-11-2022	153.960 km	Nederland
01-11-2021	131.407 km	Nederland
29-10-2020	109.334 km	Nederland
10-02-2020	96.648 km	Nederland
27-11-2019	92.876 km	Nederland
14-11-2019	92.857 km	Nederland
08-11-2019	92.856 km	Nederland
20-09-2019	88.893 km	Nederland
20-09-2019	88.893 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
19-11-2018	78.751 km	Nederland
25-10-2017	54.620 km	Nederland
17-11-2015	8 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	19-11-2025
Datum laatste tenaamstelling	21-03-2025
Catalogusprijs	€ 30.734

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	82 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.969 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1292 kg
Toegestane max. massa voertuig	1920 kg
Massa rijklaar	1392 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	650 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	21-03-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	04-03-2025 t/m 21-03-2025
Natuurlijk persoon	27-11-2019 t/m 04-03-2025
Erkend Bedrijf	14-11-2019 t/m 27-11-2019
Erkend Bedrijf	08-11-2019 t/m 14-11-2019



Rapportdatum
21-03-2025Kenteken
HJ444S

Eigenaar/houder

Periode

Rechtspersoon

17-11-2015 t/m 08-11-2019

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
21-10-2024	Goedgekeurd	Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1
17-10-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27
07-11-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	06-07-2020	Mogelijk is er onvoldoende koeling van de motor(onderdelen) door ingesloten lucht in het koelsysteem na het vullen ervan.

Materiële gevolgen

Onvoldoende koeling kan schade aan de motor(onderdelen) veroorzaken en risico op brand in de motorruimte.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Nee	07-10-2019	De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Niet goed lopen/inhouden van de motor, ontstaan van brand bij de motor.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	03-07-2019	De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Wegvallen van het vermogen van de motor en in de motorruimte kan brand ontstaan.



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		Mogelijk gevaar
		Brand met letselschade
		Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	24-01-2019	In de brandstofleiding kan scheurvorming aanwezig zijn.
		Materiële gevolgen
		Brandstoflekkage
		Mogelijk gevaar
		Brand met letselschade
		Het belasten van het milieu
		Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

