



Rapportdatum 19-08-2025
Rapportnummer 29.258.242

Kenteken

ZR-881-S

Merk/Handelsbenaming

JEEP COMPASS

Datum eerste afgifte in Nederland

20-07-2019

Datum eerste toelating

20-07-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

182.745 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
19-08-2025	182.745 km	Nederland
30-07-2025	182.739 km	Nederland
11-07-2025	181.594 km	Nederland
18-08-2023	119.156 km	Nederland
19-06-2023	114.716 km	Nederland
24-01-2020	20.922 km	Nederland
20-07-2019	44 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	20-07-2027
Datum laatste tenaamstelling	19-08-2025
Catalogusprijs	€ 37.290

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	143 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.368 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1415 kg
Toegestane max. massa voertuig	1916 kg
Massa rijklaar	1515 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	450 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	19-08-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	30-07-2025 t/m 19-08-2025
Natuurlijk persoon	20-07-2019 t/m 30-07-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
11-07-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
19-06-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	27-09-2018	De remzuigers van de achterremklauwen zijn mogelijk voorzien van een onjuiste chroomlaag. Hierdoor kan luchtvorming in het hydraulisch remsysteem ontstaan. Materiële gevolgen Een deel van het remsysteem kan wegvallen. Hierdoor wordt de remweg van het voertuig aanzienlijk langer. De bestuurder merkt een langere slag in het rempedaal en een verminderde remwerking. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

