

Rapportdatum 10-07-2026
Rapportnummer 31.711.637

Kenteken

J-462-BB

Merk/HandelsbenamingVOLKSWAGEN
TIGUAN**Laatst geregistreeerde tellerstand**

206.759 km

Datum eerste afgifte in Nederland

09-07-2020

Datum eerste toelating

09-07-2020

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
10-07-2026	206.759 km	Nederland
30-06-2026	206.638 km	Nederland
12-06-2026	205.509 km	Nederland
28-07-2025	173.958 km	Nederland
04-09-2024	138.276 km	Nederland
29-04-2024	122.404 km	Nederland
04-07-2023	98.868 km	Nederland
11-02-2022	53.043 km	Nederland
18-01-2022	50.172 km	Nederland
09-07-2020	21 km	Nederland
07-07-2020	16 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

10-07-2026

Kenteken

J462BB

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	04-09-2026
Datum laatste tenaamstelling	10-07-2026
Catalogusprijs	€ 46.213

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	110,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	134 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.498 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1440 kg
Toegestane max. massa voertuig	2130 kg
Massa rijklaar	1540 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1800 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	10-07-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	30-06-2026 t/m 10-07-2026
Natuurlijk persoon	09-07-2020 t/m 30-06-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
04-09-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27 Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	24-12-2019	De wand van de brandstoftank voldoet op enkele plaatsen mogelijk niet aan voorgeschreven wanddikte waardoor niet aan de wettelijke voorschriften van brandbestendigheid voldaan kan worden Materiële gevolgen In het geval van een brand in de buurt van de brandstoftank kan mogelijk eerder dan voorzien brandstof weglekken. Mogelijk gevaar Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

