

Rapportdatum 18-02-2026
Rapportnummer 30.621.015

Kenteken

3-TTS-49

Merk/Handelsbenaming

RENAULT CAPTUR

Laatst geregistreerde tellerstand

231.311 km

Datum eerste afgifte in Nederland

17-05-2014

Datum eerste toelating

17-05-2014

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
18-02-2026	231.311 km	Nederland
13-02-2026	231.311 km	Nederland
09-04-2025	217.313 km	Nederland
13-05-2024	199.745 km	Nederland
20-10-2023	190.350 km	Nederland
13-06-2023	183.812 km	Nederland
03-05-2023	181.718 km	Nederland
03-05-2023	181.718 km	Nederland
12-12-2022	176.185 km	Nederland
13-05-2022	164.217 km	Nederland
07-05-2021	147.348 km	Nederland
07-05-2021	147.348 km	Nederland
30-04-2020	129.799 km	Nederland
09-05-2019	108.911 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
08-05-2018	86.914 km	Nederland
02-05-2017	62.869 km	Nederland
02-05-2017	62.869 km	Nederland
17-05-2014	5 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

18-02-2026

Kenteken

3TTS49

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	17-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	18-02-2026
Catalogusprijs	€ 23.875

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	95 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.461 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1145 kg
Toegestane max. massa voertuig	1729 kg
Massa rijklaar	1245 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	620 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	18-02-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	13-02-2026 t/m 18-02-2026
Natuurlijk persoon	17-05-2014 t/m 13-02-2026

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
09-04-2025	Goedgekeurd	Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1
13-05-2024	Goedgekeurd	
03-05-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	21-07-2015	De brandstofleiding kan in contact komen met de leiding van de airconditioning. Hierdoor kan de brandstofleiding beschadigd raken. Materiële gevolgen Lekkage van brandstof. Brandstoflekkage kan stank geven en de motor kan uitvallen. Mogelijk gevaar Brand met letselschade Het belasten van het milieu Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	25-03-2015	De voorwielbinnenschermen kunnen verkeerd gemonteerd zijn. Hierdoor worden de remslangen geraakt en kunnen beschadigd raken. Materiële gevolgen Remvloeistoflekkage. Hierdoor kan een verminderde remwerking optreden. De bestuurder wordt vooraf gewaarschuwd door het oplichten van het waarschuwingslampje 'remvloeistofniveau onder minimum' en/of een lange slag van het rempedaal. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

