

Rapportdatum 01-05-2025  
Rapportnummer 28.482.599

**Kenteken**

ZK-500-T

**Merk/Handelsbenaming**

KIA NIRO

**Laatst geregistreeerde tellerstand**

217.422 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

24-06-2019

**Datum eerste toelating**

24-06-2019

**LOGISCH\***  
**ORDEEL****Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
01-05-2025	217.422 km	Nederland
01-05-2025	217.422 km	Nederland
15-04-2025	217.422 km	Nederland
14-04-2025	217.422 km	Nederland
14-04-2025	217.421 km	Nederland
17-03-2025	217.421 km	Nederland
21-08-2024	188.861 km	Nederland
05-03-2024	163.653 km	Nederland
21-11-2023	149.580 km	Nederland
10-07-2023	122.646 km	Nederland
16-05-2023	110.459 km	Nederland
21-03-2023	97.177 km	Nederland
03-10-2022	64.127 km	Nederland
27-06-2022	46.617 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
24-06-2019	1 km	Nederland

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	21-08-2025
Datum laatste tenaamstelling	01-05-2025
Catalogusprijs	€ 29.840

**Milieuprestaties**

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	10,10 kW	Emissieklasse	Z
Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	77,20 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	86 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

**Motor**

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.580 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1390 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1490 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	01-05-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	15-04-2025 t/m 01-05-2025
Erkend Bedrijf	14-04-2025 t/m 15-04-2025
Erkend Bedrijf	17-03-2025 t/m 14-04-2025
Rechtspersoon	24-06-2019 t/m 17-03-2025

**APK-geschiedenis****Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

21-08-2024	Goedgekeurd	
05-03-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Band vertoont uitstulping(en) 5.*.27
16-05-2023	Goedgekeurd	
27-06-2022	Goedgekeurd	

**Terugroepactie informatie****Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Ja	08-01-2025	De printplaat (PCB) in de Hydraulic Clutch Actuator (HCA) kan vervuild raken met vloeistof.
----	------------	---

**Materiële gevolgen**

Een met vloeistof vervuilde printplaat kan leiden tot een elektrische kortsluiting, wat mogelijk kan resulteren in een brand in het motorcompartiment.

**Mogelijk gevaar**

Brand met letselschade

**Proclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.