

# Отчёт о диагностике

## 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN Sport&Style



### Данные об автомобиле

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Бежевый                 | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 138 g/km           |
| Тип топлива: Дизель           |                                                    |
| Тип кузова: Внедорожник       | Полная масса транспортного средства (GVW): 2080 kg |
| Количество дверей: 5          | Объём двигателя: 2.00 l                            |
| Количество мест: 5            | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 203 256 km            | Мощность: 103 кВт                                  |
| VIN-код: WVGZZZ5NZFW043338    | Расход топлива: 5.30 l/100km                       |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 215/60 - 17"                           |
| Тип привода: Передний привод  | Идентификатор Longo Stock: N709886                 |
| Longo Certified               |                                                    |

### Фотографии автомобиля



### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN Sport&Style



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 203 256 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mantas G., Mindaugas G., Arnas S.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей



В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 12 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 3 выявленных проблем | ✔ 3 выявленных проблем | ✔ 6 выявленных проблем |

### Процесс диагностики



## Диагностика OBD II




## Салон

### ✓ 1. Передняя часть: Отделочные элементы - Состояние



### ✓ 2. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Резина и Рычаг Стеклоочистителя (Передний и Задний) - Состояние



---

## Кузов


✓ **1. Передняя часть:** Шумоизоляция Капота - Состояние



✓ **2. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✓ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



## Механическая часть

---

✓ **1. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

---


✓ **2. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **3. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба с Колодками



✓ **4. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Охладитель Рециркуляции Выхлопных Газов (EGR)






✓ **5. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Задний Обе



✓ **6. ПОДВЕСКА:** Стабилизатор Поперечной Устойчивости



## Другое

### ✓ 1. Диагностическое Фото



### ✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



### ✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона





# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN Sport&Style



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Заменить Шины
- ✓ 2. Нижний Рычаг Подвески, Задний (Оба)
- ✓ 3. Стабилизатор Поперечной Устойчивости
- ✓ 4. Охладитель Рециркуляции Отработавших Газов (EGR)
- ✓ 5. Замена Масла и Фильтра Двигателя

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OE688)
- 2. Моторное Масло 4.3L
- 3. Сливная Пробка Масла (8030043)
- 4. Прокладка EGR (FE170319)
- 5. Прокладка (214.500)
- 6. Austone 215/60R17 96H SP303C C 71 Tire (AS000535)
- 7. Стойка Стабилизатора (50-03633)
- 8. Прокладка, Трубка Клапана EGR (EL373080)

#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.


Дополнительная информация о

## 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN Sport&Style



Дополнительные фотографии

























**Bladzijde 2 van uitgevoerde servicebeurten**

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2x 1 Res. Uitgevoerd te:                      | 2x 1 Res. Extra onderhoudswerkzaamheden: |
| 2x 10. Olieverandering                        | 2x 10. Airfilter                         |
| 2x 10. Wassen                                 | 2x 10. Remvloeistof                      |
| 2x 10. Met de versies                         | 2x 10. Stuurolie                         |
| 2x 10. Met vervangende onderdelen             | 2x 10. Stuurcil                          |
| 2x 10. Longe de motorolie gebruikt            | 2x 10. Vervangingsolie: DSG®, ATF        |
| 2x 10. Carrosseriecontrole                    | 2x 10. Handrem                           |
| 2x 10. Remvloeistof                           | 2x 10. Luchtfiltersamen                  |
| 2x 10. Wassen (ook op de werkorder vermelden) | 2x 10. Flens met bandenafschrijver       |
| Service uitgevoerd op: 18-07-2019             | 2x 10. Interieurluchtfilter              |
| Bij km-stand: 175 338                         | 2x 10. Getande riem                      |
| Rekeningnummer:                               | 2x 10. Bougies                           |
|                                               | 2x 10.                                   |

**Auto Huitink Grooters B.V.**  
 Batterij 16  
 7141 JL Groenlo  
 Tel. 0544 - 464 304

**Auto Huitink Grooters B.V.**  
 Batterij 16  
 7141 JL Groenlo  
 Tel. 0544 - 464 304

Stempel van de specialist

Stempel van de Volkswagen Partner

**Documentatie van de carrosseriecontrole**

Abbeiding 16 (Pictogrammen, Geef voor alle wagens)

Uw specialist merkt op in Abbeiding 16 beschadigde onderdelen:

☒ Kras ☐ Buitstuk ☐ Corrosie

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☐

Beschrijving van de defecten:

151 673 9000 32





# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |