

Rapportdatum 19-06-2026
Rapportnummer 31.554.962

Kenteken

PG-769-D

Merk/Handelsbenaming

DACIA DUSTER

Laatst geregistreerde tellerstand

149.880 km

Datum eerste afgifte in Nederland

23-06-2017

Datum eerste toelating

23-06-2017

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
19-06-2026	149.880 km	Nederland
17-06-2026	149.880 km	Nederland
09-06-2026	149.879 km	Nederland
24-03-2026	148.049 km	Nederland
24-02-2026	146.847 km	Nederland
03-12-2025	144.676 km	Nederland
18-02-2025	137.322 km	Nederland
19-05-2023	110.698 km	Nederland
23-02-2023	106.731 km	Nederland
26-04-2022	94.552 km	Nederland
15-04-2022	93.877 km	Nederland
08-04-2021	79.130 km	Nederland
23-08-2017	3.769 km	Nederland
26-06-2017	357 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
23-06-2017	20 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

19-06-2026

Kenteken

PG769D

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	08-04-2027
Datum laatste tenaamstelling	19-06-2026
Catalogusprijs	€ 21.524

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	92,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	138 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.197 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1176 kg
Toegestane max. massa voertuig	1751 kg
Massa rijklaar	1276 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	635 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	19-06-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	17-06-2026 t/m 19-06-2026
Erkend Bedrijf	09-06-2026 t/m 17-06-2026
Natuurlijk persoon	23-06-2017 t/m 09-06-2026

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**

Postbus 30000

Telefoon 088 008 74 47

Blad 2 van 3

9640 RA Veendam

www.rdw.nl

3 E 1675f



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
24-02-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55 Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1 Adviespunt Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5
18-02-2025	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	17-04-2018	Door een fout in de stroomregelunit van de trekhaakbekabeling kan de stroomvoorziening naar de trekhaak geheel of gedeeltelijk uitvallen. Materiële gevolgen De verlichting van de aanhangwagen kan gedeeltelijk of geheel uitvallen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	26-09-2017	De schakeling van het claxonsysteem is niet geschikt voor een stroomsterkte van 8 Ampere. Materiële gevolgen Er kan een te hoge temperatuur en mogelijke rookvorming ontstaan bij schakelaar en bedrading van de claxon in het stuurwiel. Hierdoor kan de claxon weigeren en een storing ontstaan in de bestuurdersairbag. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

