

# Отчёт о диагностике

## 2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



### Данные об автомобиле

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Чёрный                  |                                                    |
| Тип топлива: Бензин           | CO <sub>2</sub> Выбросы (WLTP): 149 g/km           |
| Тип кузова: Внедорожник       | Полная масса транспортного средства (GVW): 2210 kg |
| Количество дверей: 5          | Объём двигателя: 1.60 l                            |
| Количество мест: 7            | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 207 317 km            | Мощность: 120 кВт                                  |
| VIN-код: JN1JDAT32U0004510    | Расход топлива: 6.20 l/100km                       |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 225/55 - 19"                           |
| Тип привода: Передний привод  | Идентификатор Longo Stock: G990783                 |
| Longo Certified               |                                                    |

### Фотографии автомобиля



### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 207 317 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 16 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 4 выявленных проблем | ✔ 7 выявленных проблем | ✔ 5 выявленных проблем |

### Процесс диагностики




## Диагностика OBD II



## Салон

- ✓ **1. Передняя часть:** Система омывания стекол - Функционирование (Передние и задние)



- ✓ **2. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✓ **3. Внутри:** Чехол Рычага КПП и Ручка Переключения Передач - Состояние





✓ **4. Операция:** Навигационная и радиосистема - Работа

## Кузов


✓ **1. Прочее:** Крыша - Визуальные повреждения (например, от града)



✓ **2. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✓ **3. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание




✓ **4. Передняя часть:** Капот - Визуальные Повреждения



✓ **5. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **6. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



- ✓ **7. Задняя часть:** Фаркоп (Крепление, механизм снятия, разъем внешнего освещения, толщина разъема)



---

## Механическая часть

---

- ✓ **1. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

- ✓ **2. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



- ✓ **3. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ:** Конденсатор



✓ **5. ПОДВЕСКА:** Сайлентблоки Нижнего Рычага Подвески Обе




## Другое

✓ **1. Результаты Тестовой Линии Тормозов**



## ✓ 2. Диагностическое Фото



## ✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



## ✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Кузов и салон

- ✓ 1. Ремонт Механизма Омывателя
- ✓ 2. Регулировка Фар

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Завершить Установку Фаркопа
- ✓ 2. Втулки Нижнего Рычага Подвески (Обе)
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя

#### Покрасочные работы

- ✓ 1. Покраска Переднего Бампера
- ✓ 2. Заменить Губу Переднего Бампера

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP595)
- 2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 4.3L
- 3. Прокладка Поддона (776.327)
- 4. Рычаг (TC7627)
- 5. Рычаг Подвески (TC7628)
- 6. Бачок Омывателя (PDSB2038C)
- 7. Передний Бампер X-Trail T32 (PDS04357BB)

#### Отказ от ответственности


Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

## 2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



Дополнительные фотографии




















23

RETIENS

ur/réparateur Nissan  
eten ajoutés à ce  
e de mois ou de  
propriétaire du  
tes, reportez-

ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing  
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT  
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN  
VERDELER/HERSTELLER  
CACHET DU DISTRIBUTEUR/  
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909

AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH  
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg  
Telefon: (0 35 63) 39 75-0  
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ  
ONDERHOUDSBEURT  
KILOMETRAGE  
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM  
ONDERHOUDSBEURT  
DATE DE  
L'ENTRETIEN

13-11-20

TYPE ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing  
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT  
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN  
VERDELER/HERSTELLER  
CACHET DU DISTRIBUTEUR/  
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909

AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH  
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg  
Telefon: (0 35 63) 39 75-0  
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ  
ONDERHOUDSBEURT  
KILOMETRAGE  
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM  
ONDERHOUDSBEURT  
DATE DE  
L'ENTRETIEN

13-12-21

TYPE ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing  
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT  
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN  
VERDELER/HERSTELLER  
CACHET DU DISTRIBUTEUR/  
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909



AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH  
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg  
Telefon: (0 35 63) 39 75-0  
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ  
ONDERHOUDSBEURT  
KILOMETRAGE  
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM  
ONDERHOUDSBEURT  
DATE DE  
L'ENTRETIEN

13-06-23





# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |