

Отчёт о диагностике

2016 BMW X4 M Sport



Данные об автомобиле

Цвет: Чёрный	CO ₂ Выбросы (NEDC): 136 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2335 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 191 502 km	Мощность: 140 кВт
VIN-код: WBAXX110700L99176	Расход топлива: 5.00 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 245/45 - 19"
Тип привода: Полный привод	Идентификатор Longo Stock: L377739
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2016 BMW X4 M Sport



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 191 502 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Ugne D., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 19 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 4 выявленных проблем	✔ 5 выявленных проблем	✔ 10 выявленных проблем

Процесс диагностики



Диагностика OBD II

Special Function Anti-Theft System ADAS Calibration		
JBE/JBSF (Junction-Box Electronics)	Normal	Enter
SRS (Supplemental Inflatable Restraint System - AIRBAG/SGM-SIM)	Normal	Enter
TRSVIC (All Round View Camera)	Normal	Enter
ZGM (Central Gateway Module)	Normal	Enter
ECM (Engine Control Module - DME/DDE)	Normal	Enter
EKPS (Electronic Fuel Pump)/RLM_1L (Tail Light Module, Outer Left)	Normal	Enter
TCM (Transmission Control Module - EGS)	Normal	Enter
LMV/VTG (Transfer Case)	Normal	Enter
ICM (Integrated Chassis Management)/RLM_2L (Tail Light Module, Inner Left)	Normal	Enter
RDC (Tyre Pressure Control)/SRRL_VR (Side Radar Sensor Rear Range Front Right)	Normal	Enter
ABS (Anti Lock Braking System - DSC)	Normal	Enter
TPN (Electronic Parking Brake - EPB)/SRRL_VR (Side Radar Sensor Rear Range Left)	Normal	Enter
PMR (Parking Assistance)	Normal	Enter

System and F		
Special Function Anti-Theft System ADAS Calibration		
STMR (Headlight Driver Module, Right)/SRRECU (Short Range Control Unit Radar Sensors)	Normal	Enter
FZD (Function Center, Roof)	Normal	Enter
GWS (Gear Selector Switch)	Normal	Enter
FLA (High Beam Assist)	Normal	Enter
IC (Instrument Cluster - INSTR)	Normal	Enter
ECALL (Emergency Call)	Normal	Enter
CIC (Car Information Computer)	Normal	Enter
ZBE/CON (Controller)	Normal	Enter
HKL (Rear Lid Lift)	Normal	Enter
FAS (Steer Module, Driver)	Normal	Enter
ALM (Trailer Module)	Normal	Enter
ESL (Rearview Mirror)/ESDPA (Driver Side Camera Left)	Normal	Enter
ALM (Trailer Module)	Normal	Enter

Салон


- ✓ **1. Передняя часть:** Рулевое Колесо - Работа Органов Управления/Кнопок



- ✓ **2. Передняя часть:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **3. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✓ **4. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



Кузов

✓ **1. Прочее:** Звуковые Признаки (Болтающиеся Детали, Дребезжание и т.д.)



✓ **2. Передняя часть:** Капот - Визуальные Повреждения



✓ **3. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✓ **4. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **5. Задняя часть:** Задний бампер - Состояние и выравнивание



Механическая часть

✓ 1. ДВИГАТЕЛЬ: Крышка Двигателя



✓ 2. ДВИГАТЕЛЬ: Шланг Сапуна




✓ 3. ДВИГАТЕЛЬ: Турбо




✓ **4. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

✓ **5. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

✓ **6. ДРУГОЕ:** Регенерация/Очистка Фильтра DPF



✓ **7. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **8. ПОДВЕСКА:** Состояние подвески






✓ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Радиатор Кондиционера




✓ 10. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА: Лямбда Датчик



Другое

✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2016 BMW X4 M Sport



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Удаление Вмятин Без Покраски
- ✓ 2. Заменить Бардачок

Механический ремонт

- ✓ 1. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 2. Вентиляционный Шланг
- ✓ 3. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 4. Заменить Шины
- ✓ 5. Лямбда-Зонд

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OE672/7A)
- 2. Pipe OEM (13717823517)
- 3. Total Ineo First 0W30 208L 5L
- 4. Лямбда-Датчик (0281004746)
- 5. Tire MAXTREK 245/45R19 102W MAXIMUS M2 XL Summer (MXT00525)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.


Дополнительная информация о

2016 BMW X4 M Sport

Дополнительные фотографии

























150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	