

Отчёт о диагностике

2021 OPEL INSIGNIA Executive



Данные об автомобиле

Цвет: Коричневый	
Тип топлива: Дизель	CO ₂ Выбросы (WLTP): 132 g/km
Тип кузова: Универсал	Полная масса транспортного средства (GVW): 2245 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 117 319 km	Мощность: 128 кВт
VIN-код: W0VZT8EP2M1027807	Расход топлива: 5.00 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 225/55 - 17"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: H100567
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2021 OPEL INSIGNIA Executive



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 117 319 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Mantas G.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, в транспортном средстве неисправности не выявлены.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ Неисправности не обнаружены	✔ Неисправности не обнаружены	✔ Неисправности не обнаружены

Процесс диагностики



Отчёт о подготовке и ремонте

2021 OPEL INSIGNIA Executive



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. AdBlue 4L

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2021 OPEL INSIGNIA Executive





Дополнительные фотографии













Tehniskā apkope		Galvenā apkope	
Starpperiods	Datums	Starpperiods	Datums
km		km	
29648	2021.07.15	106548	2021.07.15
7	W-20	7	W-20
°C		°C	
☐ Motoreļļa ☐ Kvalitāte: <u>CV040X512</u> ☐ Viskozitāte: <u>W-20</u> ☐ Aizsardzība pret sasāļšanu, dzesēšanas šķidrums _____ °C ☐ Jā ☐ Nē		☐ Motoreļļa ☐ Kvalitāte: _____ ☐ Viskozitāte: _____ ☐ Aizsardzība pret sasāļšanu, dzesēšanas šķidrums _____ °C ☐ Jā ☐ Nē	
☐ Baterija (lādības pults) ☐ Putekļu filtrs ☐ Gaisa filtra filtrējošais elements ☐ V veida neviskšana ☐ Zobsikšana ☐ Degvielas filtrs ☐ Pāmesumkārbas šķidrums ☐ Bremžu šķidrums ☐ Riepu remonta komplekts ☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē ☐ Aizdedzes sveces ☐ ANDEEV-KRĀSTA ☐ SERVISS ☐ Automašīnas serviss ☐ Rīga, Krāsta iela 66 ☐ T. 67070004		☐ Baterija (lādības pults) ☐ Putekļu filtrs ☐ Gaisa filtra filtrējošais elements ☐ V veida neviskšana ☐ Zobsikšana ☐ Degvielas filtrs ☐ Pāmesumkārbas šķidrums ☐ Bremžu šķidrums ☐ Riepu remonta komplekts ☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē ☐ Aizdedzes sveces ☐ Dzesēšanas šķidrums ☐ Degvielas piedeva ☐ Autorizētā autoserviss ☐ zīmogs un paraksts	
Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju Datums _____ km _____ (* maks. 1 mēnesis) (* maks. 1500 km)		Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju Datums _____ km _____ (* maks. 1 mēnesis) (* maks. 1500 km)	

Apkopes apstiprinājums		Tehniskā apkope	
Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐	Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐	Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐	Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐
Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025
Km: 46560	Km: 46560	Km: 46560	Km: 46560
Motoreļļa	Motoreļļa	Motoreļļa	Motoreļļa
Kvalitāte: 0V0401547	Kvalitāte: 0V0401547	Kvalitāte: 0V0401547	Kvalitāte: 0V0401547
Viskozitāte: 0 W-20	Viskozitāte: 0 W-20	Viskozitāte: 0 W-20	Viskozitāte: 0 W-20
Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums	Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums	Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums	Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums
Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē
☐ Bateria (tīrīšanas pults)	☐ Bateria (tīrīšanas pults)	☐ Bateria (tīrīšanas pults)	☐ Bateria (tīrīšanas pults)
☐ Putekļu filtrs	☐ Putekļu filtrs	☐ Putekļu filtrs	☐ Putekļu filtrs
☐ Gaisa filtra filtrējošais elements	☐ Gaisa filtra filtrējošais elements	☐ Gaisa filtra filtrējošais elements	☐ Gaisa filtra filtrējošais elements
☐ V veida rievisksna	☐ V veida rievisksna	☐ V veida rievisksna	☐ V veida rievisksna
☐ Zobstikšana	☐ Zobstikšana	☐ Zobstikšana	☐ Zobstikšana
☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs
☐ Pāmesumkārbas šķidrums	☐ Pāmesumkārbas šķidrums	☐ Pāmesumkārbas šķidrums	☐ Pāmesumkārbas šķidrums
☐ Bremžu šķidrums	☐ Bremžu šķidrums	☐ Bremžu šķidrums	☐ Bremžu šķidrums
☐ Riepu remonta komplekts	☐ Riepu remonta komplekts	☐ Riepu remonta komplekts	☐ Riepu remonta komplekts
☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē	☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē	☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē	☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē
☐ Aizdedzes sveces	☐ Aizdedzes sveces	☐ Aizdedzes sveces	☐ Aizdedzes sveces
☐ Dzesēšanas šķidrums	☐ Dzesēšanas šķidrums	☐ Dzesēšanas šķidrums	☐ Dzesēšanas šķidrums
☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs	☐ Degvielas filtrs
AMSERV KRĀSTA SERVIS	AMSERV KRĀSTA SERVIS	AMSERV KRĀSTA SERVIS	AMSERV KRĀSTA SERVIS
Rīga, Krāsta iela 66	Rīga, Krāsta iela 66	Rīga, Krāsta iela 66	Rīga, Krāsta iela 66
Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju	Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju	Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju	Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju
Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025	Datums: 10.01.2025
Km: 46560	Km: 46560	Km: 46560	Km: 46560
(+ maks. 1 mēnesis)	(+ maks. 1 mēnesis)	(+ maks. 1 mēnesis)	(+ maks. 1 mēnesis)

Apkopes apstiprinājums		Darba izpildi atzīmē ar "jā" vai "nē"	
Paveiktie tehniskās apkopes darbi tiek dokumentāri apstiprināti turpmākajās lappusēs.		jā = tika nomainīts	nē = nomaina nav nepieciešama
Apkope jāveic, tiklīdz tehniskās apkopes displejā tiek parādīta informācija par tās nepieciešamību, bet ne vēlāk kā saskaņā ar īpašnieka rokasgrāmatā norādītajiem intervāliem.		Piezīme: Iepriekš noteiktos datus nedrīkst mainīt.	
Lai iegūtu informāciju par pieļaujamajiem motoreļļas kvalitātes un viskozitātes rādītājiem, lūdzu, skatīt īpašnieka rokasgrāmatu.			
Automāšīnām ar benzīndzinējiem ir nepieciešama uzpildīta degvielas tvertne.			
Tehniskā apkope		Tehniskā apkope	
Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐		Starpperiods ☐ Galvenā apkope ☐	
Datums: 10.01.2025		Datums: 10.01.2025	
Km: 43313		Km: 43313	
Motoreļļa		Motoreļļa	
Kvalitāte: 0V401547		Kvalitāte: 0V401547	
Viskozitāte: 0 W-40		Viskozitāte: 0 W-40	
Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums		Aizsardzība pret sasalšanu, dzesēšanas šķidrums	
Jā Nē		Jā Nē	
☐ Bateria (tīrīšanas pults)		☐ Bateria (tīrīšanas pults)	
☐ Putekļu filtrs		☐ Putekļu filtrs	
☐ Gaisa filtra filtrējošais elements		☐ Gaisa filtra filtrējošais elements	
☐ V veida rievisksna		☐ V veida rievisksna	
☐ Zobstikšana		☐ Zobstikšana	
☐ Degvielas filtrs		☐ Degvielas filtrs	
☐ Pāmesumkārbas šķidrums		☐ Pāmesumkārbas šķidrums	
☐ Bremžu šķidrums		☐ Bremžu šķidrums	
☐ Riepu remonta komplekts		☐ Riepu remonta komplekts	
☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē		☐ Bremžu kluči priekšā / aizmugurē	
☐ Aizdedzes sveces		☐ Aizdedzes sveces	
☐ Dzesēšanas šķidrums		☐ Dzesēšanas šķidrums	
☐ Degvielas filtrs		☐ Degvielas filtrs	
AMSERV KRĀSTA SERVIS		AMSERV KRĀSTA SERVIS	
Rīga, Krāsta iela 66		Rīga, Krāsta iela 66	
Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju		Nākamā tehniskā apkope, pamatojoties uz indikāciju	
Datums: 10.01.2025		Datums: 10.01.2025	
Km: 43300		Km: 43300	
(+ maks. 1 mēnesis)		(+ maks. 1 mēnesis)	



150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	